

PESQUISA DE MERCADO

ITEM	EMPRESA 01	EMPRESA 02	EMPRESA 03
	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL
VEÍCULO OBT 8854 MARCOPOLO/VOLARE V8L 2011/12 – FUNDEB			
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO OBT 8854 MARCOPOLO/VOLARE V8L 2011/12 COM SUBSTITUIÇÃO DE PELO MENOS AS SEGUINTE PEÇAS: 01,BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA, 06 BUCHA ESTABILIZADORA, 04 BUCHA FEIXE DE MOLA, 04 BUCHA FEIXE DE MOLA, 03 CRUZETA CARDAN, 02 CUBO DE RODA DIANTEIRA, 01 LONA DE FREIO, 01 MANCAL COMPLETO 40 MM, 01 PASTILHA DE FREIO, 04 PINO DA MOLA, 02 PIVO DE SUSP. SUP. 02 PIVO SUSPENSÃO, 02 RETENTOR RODA TRASEIRO, 02 ROLAMENTO, 02 ROLAMENTO RODA TRASEIRA.	R\$ 11.686,50	R\$ 11.130,00	R\$ 11.686,50
VEÍCULO OBT 8894 MARCOPOLO/VOLARE V8L 2011/12 – FUNDEB			
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO OBT 8894 MARCOPOLO/VOLARE V8L 2011/12 COM SUBSTITUIÇÃO DE PELO MENOS AS SEGUINTE PEÇAS: 01 BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA, 06 BUCHA ESTABILIZADORA, 04 BUCHA FEIXE DE MOLA, 04 BUCHA FEIXE DE MOLA, 03 CRUZETA CARDAN, 02 CUBO DE RODA DIANTEIRA, 01 LONA DE FREIO, 01 MANCAL COMPLETO 40 MM PASTILHA DE FREIO, 04 PINO DA MOLA, 02 PIVO DE SUSP. SUP, 02 PIVO SUSPENSÃO, 02 RETENTOR RODA TRASEIRO, 02 ROLAMENTO, 02 ROLAMENTO RODA TRASEIRA.	R\$ 11.697,00	R\$ 11.140,00	R\$ 11.919,80
VEÍCULO OBT 6180 IVECO/CITY CLASS 70C17 2012/2013 – FUNDEB			

<p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO OTB 6180 IVECO/CITY CLASS 70C17 2012/2013 COM SUBSTITUIÇÃO DE PELO MENOS AS SEGUINTE PEÇAS: 04 BATENTE SUP. EIXO SUSP. DIANT.6101/6102-SUPORTE RE, 06 BUCHA INFERIOR COM 33MM-DIVERSOS, 02 BUCHA SUPERIOR COM 38 MM-DIVERSOS, 03 CRUZETA EIXO CARDAN, 01 MANCAL COMPLETO 40 MM, 03 PASTILHA DE FREIO, 04 PINO CENTRAL DIREÇÃO, 04 PIVO SUSPENSÃO DIR/ESQ, 02 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA , 02 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, 02 TERMINAL, 02 TERMINAL DA BARRA TENSORA, 02 TERMINAL DE DIREÇÃO IVECO DAYLE.</p>	R\$ 7.827,75	R\$ 7.455,00	R\$ 7.976,85
VEÍCULO QER 7187 MPOLO/VOLARE V8L 4X4 2019/19 – FUNDEB			
<p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO QER 7187 MPOLO/VOLARE V8L 4X4 2019/19 COM SUBSTITUIÇÃO DE PELO MENOS AS SEGUINTE PEÇAS: 01 BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA, 06 BUCHA ESTABILIZADOR LB732-DIVERSOS, 04 BUCHA FEIXE DE MOLA, 04 BUCHA FEIXE DE MOLA, 03 CRUZETA CARDAN, 02 CUBO DE RODA DIANTEIRA, 02 LONA DE FREIO, 01 MANCAL COMPLETO 40 MM, 04 PINO DA MOLA TZ-DIVERSOS, 02 PIVO DE SUSP, 02 PIVO SUSPENSÃO, 02 RETENTOR RODA TRASEIRO, 02 ROLAMENTO RODA TRASEIRA, 02 ROLAMENTO RODA TRASEIRA.</p>	R\$ 11.875,50	R\$ 11.310,00	R\$ 12.101,70
VEÍCULO QEN 9135 MPOLO/VOLARE V8L 4X4 2018/19 – PNATE			
<p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO QEN 9135 MPOLO/VOLARE V8L 4X4 2018/19 COM SUBSTITUIÇÃO DE PELO MENOS AS SEGUINTE PEÇAS: 01 BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA, 06 BUCHA ESTABILIZADORA, 04 BUCHA FEIXE DE MOLA, 04 BUCHA FEIXE DE MOLA, 03 CRUZETA CARDAN, 20 CUBO DE RODA DIANTEIRA, 02 LONA DE FREIO, 01 MANCAL COMPLETO 40 MM, 04 PINO DA MOLA TZ-DIVERSOS, 02 PIVO DE SUSP. SUP, 02 PIVO SUSPENSÃO, 02 RETENTOR RODA TRASEIRO, 02 ROLAMENTO</p>	R\$ 11.980,50	R\$ 11.410,00	R\$ 12.208,70

RODA TRASEIRA, 02 ROLAMENTO RODA TRASEIRA.			
VEÍCULO QVT 7A86 MPOLO/VOLARE V8L 4X4 2021/22 – PNATE			
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO QVT 7A86 MPOLO/VOLARE V8L 4X4 2021/22 COM SUBSTITUIÇÃO DE PELO MENOS AS SEGUINTE PEÇAS: 01 BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA, 06 BUCHA ESTABILIZADORA, 04 BUCHA FEIXE DE MOLA, 04 BUCHA FEIXE DE MOLA, 03 CRUZETA CARDAN, 02 CUBO DE RODA DIANTEIRA, 01 LONA DE FREIO, 01 MANCAL COMPLETO 40 MM, 01 PASTILHA DE FREIO FORD, 04 PINO DA MOLA, 02 PIVO DE SUSP. SUP., 02 PIVO SUSPENSAO, 02 RETENTOR RODA TRASEIRO, 02 ROLAMENTO, 02 ROLAMENTO RODA TRASEIRA.	R\$ 11.655,00	R\$ 11.100,00	R\$ 11.877,00
VEICULO OFR 2686 VW/15.190 2012/12 – PNATE			
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO OFR 2686 VW/15.190 2012/12 COM SUBSTITUIÇÃO DE PELO MENOS AS SEGUINTE PEÇAS: 04 BUCHA ESTABILIZADOR, 02 BUCHA TRAS. FEIXE DE MOLAS, 03 CRUZETA CARDAN, 01 EMBUCHAMENTO MANGA EIXO, 02 LONA DE FREIO, 04 PINO CENTRAL DIREÇÃO, 02 RETENTOR DE RODA DIANT, 02 RETENTOR RODA TRASEIRO, 02 ROLAMENTO DA ROTA TRAS, 01 ROLAMENTO EIXO CARDAN 45 M.C/ SUPORT, 02 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, 02 ROLAMENTO RODA, 02 TERMINAL DIREÇÃO	R\$ 9.350,25	R\$ 8.905,00	R\$ 9.528,35
VEÍCULO NSM 9676 / S10 – PNATE			
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO NSM 9676 / S10 COM SUBSTITUIÇÃO DE PELO MENOS AS SEGUINTE PEÇAS: 01 CANO RETRONO BICOS-RPM, 01 COMPRESSOR AR CONDICIONADO, 02 CRUZETA EIXO CARDAN, 01 EVAPORADOR GM S10, 01 LUVA CARDAN, 02 NUCLEO DE VALVULA.	R\$ 6.781,95	R\$ 6.459,00	R\$ 6.911,13
VEÍCULO OTY 2032 FORD CARGO 816 – PNATE			

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO OTY 2032 FORD CARGO 816 COM SUBSTITUIÇÃO DE PELO MENOS AS SEGUINTE PEÇAS: 01 BARRA DE DIREÇÃO, 04 BUCHA ESTABILIZADOR DIANT., 02 CRUZETA EIXO CARDAN, 01 JG REPARO FEIXE DE MOLAS, 02 TERMINAL BARRA DIREÇÃO, 01 MÓDULO DE INJEÇÃO.	R\$ 13.513,50	R\$ 12.870,00	R\$ 13.770,90
TOTAL (R\$)	R\$ 96.367,95	R\$ 91.779,00	R\$ 97.980,93

Conforme o exposto, a empresa ELÉTRICA E ACESSÓRIOS ALDEMAR, CNPJ/MF: 02.232.161/0001-36, apresentou o menor valor para todos os itens, perfazendo o valor global de R\$-91.779,00 (noventa e um mil setecentos e setenta e nove reais).

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: EMPENHO
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

EMPRESA 01: SALVADOR AUTO PEÇAS LTDA
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas nº 01 – Uraim Paragominas/PA
CNPJ: 07.874.399/0001-89
TEL: (91) 3729-3750
EMPRESA 02: AUTO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS ALDEMAR
ENDEREÇO: Rodovia BR 010 – KM 90 s/n, Centro, CEP: 68.632-000, Ulianópolis/PA
CNPJ: 02.232.161/0001-36
TEL: (91) 3726-1627
EMPRESA 03: ADIESEL AUTO ELÉTRICA E RADIADORES
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas nº 620, Angelim, Paragominas/PA
CNPJ: 14.666.113/0001-35
TEL: (91) 3729-1170



Walcir Rodrigues Lima
Setor de Compras