



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.291.835/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/09/2006
NOME EMPRESARIAL MANO PNEUS AUTOCENTER LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MANO PNEUS AUTOCENTER	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.20-0-08 - Serviços de capotaria 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD ROD BR 010 KM 1566	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 68.632-000	BAIRRO/DISTRITO IMOVEIS INDUSTRIAIS I	MUNICÍPIO ULIANOPOLIS
UF PA		ENDEREÇO ELETRÔNICO COBRANCA@MANOPNEUS.COM.BR
TELEFONE (91) 8116-0186/ (91) 8162-0909		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/09/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/05/2023** às **10:19:57** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.291.835/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/09/2006
NOME EMPRESARIAL MANO PNEUS AUTOCENTER LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD ROD BR 010 KM 1566	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 68.632-000	BAIRRO/DISTRITO IMOVEIS INDUSTRIAIS I	MUNICÍPIO ULIANOPOLIS
		UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO COBRANCA@MANOPNEUS.COM.BR	TELEFONE (91) 8116-0186/ (91) 8162-0909	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/09/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/05/2023** às **10:19:57** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEICULOS

cotacao.ulianopolis@hotmail.com <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Ter, 09/05/2023 10:55

Para: junior@manopneus.com.br <junior@manopneus.com.br>

 1 anexos (224 KB)

pa96u_Ulianopolis_20230508001_005614_MANO_PNEUS_AUTOCENTER_LTDA.xls;

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO

• Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

. FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

RE: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEICULOS

PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Ter, 30/05/2023 10:43

Para: Junior Mano Pneus <junior@manopneus.com.br>

COTAÇÃO RECEBIDA.**De:** Junior Mano Pneus <junior@manopneus.com.br>**Enviado:** terça-feira, 30 de maio de 2023 10:38**Para:** PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>**Assunto:** Re: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEICULOS

SEGUE EM PDF ASSINADO

Em ter., 9 de mai. de 2023 às 13:50, Junior Mano Pneus <junior@manopneus.com.br> escreveu:
Segue cotação.

Em ter., 9 de mai. de 2023 às 10:55, PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS
<cotacao.ulianopolis@hotmail.com> escreveu:

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO

- Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

. FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

**JUNIOR FERGUETTI****ADMINISTRADOR****91- 98162-0909****manopneus.com.br**



JUNIOR FERGUETTI
ADMINISTRADOR
91- 98162-0909 
manopneus.com.br

Planilha 1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20230508001	
Prefeitura Municipal de Ulianópolis	
RESPONSÁVEL : NOME: DALVAELENA GUIMARAES PERONI	
PROPONENTE : NOME: MANO PNEUS AUTOCENTER LTDA ENDEREÇO : ROD. BR 010 KM 1566 BAIRRO : CENTRO CIDADE : Ulianópolis - PA CNPJ : 08.291.835/0001-50	

O município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Ulianópolis.

Ulianópolis, 08 de Maio de 2023

DALVAELENA GUIMARAES PERONI
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
46838	SERVIÇO DE ALINHAMENTO		488,000	UNIDADE	30,000	14640,00
37728	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO		672,000	UNIDADE	15,000	10080,00
2976	SERVIÇO DE CAPOTARIA		141,000	UNIDADE	300,000	42300,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - STRADA		10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - STRADA		10,000	UNIDADE	200,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - STRADA		10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - STRADA		6,000	UNIDADE	45,000	270,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO - STRADA		20,000	UNIDADE	50,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - STRADA		20,000	UNIDADE	1500,000	30000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CABEÇOTES DE MOTOR - CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	1500,000	9000,00
1E+05	LIMPEZA DE BICO INJETORES - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	800,000	3200,00
1E+05	LIMPEZA DE RADIADOR - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	150,000	1200,00
1E+05	LIMPEZA DO CARTER - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BALANÇA - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	200,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÓLEO - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MARCHA - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	500,000	4000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CARDAN - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	80,000	640,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM DIFERENCIAL - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS DIANTEIRO - CAMINHONETE		30,000	UNIDADE	80,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS TRASEIROS - CAMINHONETE		30,000	UNIDADE	100,000	3000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	150,000	1200,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	250,000	5000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM TAMPA DE VALVULAS - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	MANUTENÇÃO SIMPLES EM AR CONDICIONADO - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	150,000	1800,00
1E+05	SUSPENSÃO EM GERAL - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	250,000	3000,00
1E+05	TROCA DE CABO DE EMBREAGEM - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	120,000	960,00
1E+05	TROCA DE AMORTECEDOR - CAMINHONETE		30,000	UNIDADE	60,000	1800,00
1E+05	TROCA DE COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	80,000	1600,00
1E+05	TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	40,000	800,00
1E+05	TROCA DE CORREIA DENTADA - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	200,000	4000,00
1E+05	TROCA DE COXIM - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	60,000	1200,00
1E+05	TROCA DE CRUZETAS - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	80,000	960,00
1E+05	TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	500,000	2000,00
1E+05	TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	80,000	960,00
1E+05	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	350,000	1400,00
1E+05	TROCA DE LAMPADAS - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	10,000	200,00
1E+05	TROCA DE RADIADOR - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	80,000	320,00
1E+05	TROCA DE ROLAMENTO DA RODA - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	60,000	720,00
1E+05	TROCA DE TAMBOR DE FREIO - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	40,000	800,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL - CAMINHONETE		40,000	UNIDADE	120,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE FARÓIS - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	50,000	400,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE TROCA DE LANTERNAS - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	40,000	480,00

Planilha 1

1E+05	SERVIÇOS EM MOLAS DIANTEIRAS - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	160,000	1280,00
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS TRASEIRAS - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	160,000	1280,00
1E+05	SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL - CAMINHONETE		40,000	UNIDADE	80,000	3200,00
1E+05	SERVIÇOS MECANICOS SIMPLES EM MOTOR - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	1500,000	30000,00
1E+05	SERVIÇO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMAROK		3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO AMORTECEDOR TRASEIRO AMAROK		3,000	UNIDADE	50,000	150,00
1E+05	SERVIÇO ATUADOR DE EMBREAGEM AMAROK		3,000	UNIDADE	350,000	1050,00
1E+05	SERVIÇO BOMBA D'ÁGUA AMAROK		3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO BOMBA DE OLEO AMAROK		3,000	UNIDADE	250,000	750,00
64331	SERVIÇO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVIÇO CABO DE EMBREAGEM AMAROK		3,000	UNIDADE	50,000	150,00
1E+05	SERVIÇO CILINDRO MESTRE DO FREIO AMAROK		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO CORREIA DO ALTERNADOR AMAROK		5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	SERVIÇO COXIM DO MOTOR AMAROK		5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO ELETRO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR		3,000	UNIDADE	1500,000	4500,00
1E+05	SERVIÇO CORREIA DO COMANDO DE VALVULAS AMAROK		4,000	UNIDADE	350,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO KIT DE EMBREAGEM AMAROK		4,000	UNIDADE	350,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO LONA DE FREIO AMAROK		6,000	UNIDADE	60,000	360,00
1E+05	SERVIÇO MOTOR DO LIMPADOR AMAROK		4,000	UNIDADE	80,000	320,00
1E+05	SERVIÇO PALHETA DO VENTILADOR AMAROK		5,000	UNIDADE	10,000	50,00
1E+05	SERVIÇO PASTILHA DE FREIO AMAROK		6,000	UNIDADE	50,000	300,00
1E+05	SERVIÇO PIVÔ DA SUSPENSÃO AMAROK		6,000	UNIDADE	50,000	300,00
1E+05	SERVIÇO RETENTOR DO VOLANTE AMAROK		6,000	UNIDADE	350,000	2100,00
1E+05	SERVIÇO TENSOR DA CORREIA AMAROK		4,000	UNIDADE	80,000	320,00
1E+05	SERVIÇO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO MOLAS DIANTEIRA AMAROK		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO MOLAS TRASEIRA AMAROK		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
48839	SERVIÇO DE ALTERNADOR		200,000	UNIDADE	150,000	30000,00
1E+05	SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - ARGO		3,000	UNIDADE	45,000	135,00
1E+05	SERVIÇO DE AMORTECEDOR TRASEIRO - ARGO		3,000	UNIDADE	45,000	135,00
1E+05	SERVIÇO DE ATUADOR DE EMBREAGEM - ARGO		3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇOS DE BOMBA D'ÁGUA - ARGO		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE BOMBA DE ÓLEO - ARGO		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL - ARGO		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE CABO DE EMBREAGEM - ARGO		3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - ARGO		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE CORREIA DO ALTERNADOR - ARGO		5,000	UNIDADE	20,000	100,00
1E+05	SERVIÇO COXIM DO MOTOR - ARGO		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR - ARGO		3,000	UNIDADE	1500,000	4500,00
1E+05	SERVIÇO DE CORREIA DO COMANDO DE VALVULAS - ARGO		4,000	UNIDADE	120,000	480,00
1E+05	SERVIÇO KIT DE EMBREAGEM - ARGO		4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE LONA DE FREIOS - ARGO		6,000	UNIDADE	45,000	270,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DO LIMPADOR - ARGO		4,000	UNIDADE	40,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE PALHETA DO VENTILADOR - ARGO		5,000	UNIDADE	10,000	50,00
1E+05	SERVIÇO DE PASTILHA DE FREIOS - ARGO		6,000	UNIDADE	45,000	270,00
1E+05	SERVIÇO DE PIVO DA SUSPENSÃO - ARGO		6,000	UNIDADE	45,000	270,00
1E+05	SERVIÇO DE RETENTOR DO VOLANTE - ARGO		6,000	UNIDADE	250,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TENSOR DA CORREIA - ARGO		4,000	UNIDADE	40,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		2,000	UNIDADE	50,000	100,00
1E+05	SERVIÇO DE MOLAS DIANTEIRA - ARGO		3,000	UNIDADE	45,000	135,00
1E+05	SERVIÇO DE MOLAS TRASEIRA - ARGO		3,000	UNIDADE	45,000	135,00
48829	SERVIÇO DE ALTERNADOR /FIAT UNO		29,000	UNIDADE	150,000	4350,00
42665	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO FIAT UNO		8,000	UNIDADE	200,000	1600,00
42666	SERVIÇO DE ARRANQUE FIAT UNO		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
42669	SERVIÇO DE CAPOTARIA FIAT UNO		5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
42671	SERVIÇO DE CAMBAGEM FIAT UNO		5,000	UNIDADE	45,000	225,00
42673	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL FIAT UNO		6,000	UNIDADE	120,000	720,00
42676	SERVIÇO DE MOTOR FIAT UNO		5,000	UNIDADE	1500,000	7500,00
89036	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL EM FIAT UNO		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
42680	SERVIÇO DE VENTILADOR FIAT UNO		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE MOLEJO - FIAT UNO		3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇOS DE ARRANQUE - TRATOR TT4030		20,000	UNIDADE	150,000	3000,00
1E+05	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR TT4030		15,000	UNIDADE	80,000	1200,00
1E+05	SERVIÇOS DE ALTERNADOR - TRATOR TT4030		18,000	UNIDADE	150,000	2700,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR TT4030		20,000	UNIDADE	250,000	5000,00

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR TT4030		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR TT4030		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DE TRAÇÃO - TRATOR TT4030		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR TT4030		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR TT4030		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR TT4030		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR TT4030		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR TT4030		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR TT4030		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR TT4030		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO - TRATOR TT4030		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DA TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR TT4030		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA - TRATOR TT4030		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR CASE		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR CASE		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR CASE		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR CASE		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR CASE		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR CASE		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DE TRAÇÃO - TRATOR CASE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR CASE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR CASE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR CASE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR CASE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR CASE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR CASE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DA TROCA DE CRUZETA - TRATOR CASE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR LS PLUS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR LS PLUS		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR LS PLUS		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR LS PLUS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR LS PLUS		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR LS PLUS		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DA TRAÇÃO - TRATOR LS PLUS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR LS PLUS		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR LS PLUS		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR LS PLUS		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR LS PLUS		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR LS PLUS		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR LS PLUS		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
89031	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL FIAT UNO		10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
46831	SERVIÇO DE ALTERNADOR/UNO		8,000	UNIDADE	150,000	1200,00
46834	SERVIÇO DE RADIADOR/FIAT UNO		8,000	UNIDADE	150,000	1200,00
63307	SERVIÇO DE CAPOTARIA UNO		4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR UNO		14,000	UNIDADE	40,000	560,00
46648	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL/UNO		16,000	UNIDADE	40,000	640,00
46652	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA/UNO		6,000	UNIDADE	80,000	480,00
46653	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO C/LONA/UNO		6,000	UNIDADE	50,000	300,00
46654	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO/UNO		33,000	UNIDADE	40,000	1320,00
46656	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO/UNO		4,000	UNIDADE	60,000	240,00
46657	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO/UNO		6,000	UNIDADE	40,000	240,00
46658	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA/UNO		14,000	UNIDADE	40,000	560,00
46660	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA/UNO		4,000	UNIDADE	80,000	320,00
46661	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR/UNO		6,000	UNIDADE	20,000	120,00
46663	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO/UNO		14,000	UNIDADE	40,000	560,00
46664	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM/UNO		4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
46665	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO/UNO		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
52793	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CARTE/ UNO		4,000	UNIDADE	80,000	320,00
46668	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR/UNO		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
63311	SERVIÇO DE MOTOR UNO		13,000	UNIDADE	1500,000	19500,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO FIAT PALIO		6,000	UNIDADE	80,000	480,00
45130	SERVICO DE RADIADOR PALIO		4,000	UNIDADE	80,000	320,00
45125	SERVICO DE CAPOTARIA PALIO		2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR FIAT PALIO		6,000	UNIDADE	40,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA FIAT PALIO		4,000	UNIDADE	40,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA TRASEIRA FIAT PALIO		4,000	UNIDADE	40,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO BRAÇO OCILANTE FIAT PALIO		5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO MOTOR FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	60,000	180,00

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO FIAT PALIO	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO FIAT PALIO	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE BALANÇA TRASEIRA FIAT PALIO	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA FIAT PALIO	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR FIAT PALIO	3,000	UNIDADE	20,000	60,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE MOTOR FIAT PALIO	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO FIAT PALIO	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM FIAT PALIO	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO FIAT PALIO	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR FIAT PALIO	2,000	UNIDADE	250,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR FIAT PALIO	2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR GERAL FIAT PALIO	2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - FIAT MOBI	6,000	UNIDADE	80,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - FIAT MOBI	2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - FIAT MOBI	2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR - FIAT MOBI	6,000	UNIDADE	40,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - FIAT MOBI	4,000	UNIDADE	40,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO BRAÇO OCLIANTE - FIAT MOBI	5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO MOTOR - FIAT MOBI	2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO - FIAT MOBI	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL - FIAT MOBI	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - FIAT MOBI	2,000	UNIDADE	45,000	90,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR - FIAT MOBI	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - FIAT MOBI	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO - FIAT MOBI	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO - FIAT MOBI	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA - FIAT MOBI	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA - FIAT MOBI	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR - FIAT MOBI	3,000	UNIDADE	10,000	30,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE - FIAT MOBI	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO - FIAT MOBI	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM - FIAT MOBI	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO - FIAT MOBI	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR - FIAT MOBI	2,000	UNIDADE	250,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR - FIAT MOBI	1,000	UNIDADE	80,000	80,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR GERAL - FIAT MOBI	1,000	UNIDADE	1500,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - VW 13.180	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - VW 13.180	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - VW 13.180	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - VW 13.180	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - VW 13.180	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - VW 13.180	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - VW 13.180	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - VW 13.180	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - VW 13.180	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - VW 13.180	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE INSUFILME	12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - VW 13.180	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - VW 13.180	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - VW 13.180	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - VW 13.180	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - VW 13.180	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - VW DELIVERY	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - VW DELIVERY	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - VW DELIVERY	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - VW DELIVERY	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - VW DELIVERY	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - VW DELIVERY	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - VW DELIVERY	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - VW DELIVERY	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - VW DELIVERY	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - VW DELIVERY	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - VW DELIVERY	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - VW DELIVERY	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - VW DELIVERY	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - VW DELIVERY	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - VW DELIVERY	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - IVECO 17.280	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - IVECO 17.280	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - IVECO 17.280	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - IVECO 17.280	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - IVECO 17.280	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - IVECO 17.280	10,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - IVECO 17.280		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - IVECO 17.280		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - IVECO 17.280		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - IVECO 17.280		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - IVECO 17.280		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - IVECO 17.280		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - IVECO 17.280		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - IVECO 17.280		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - IVECO 17.280		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO EM GERAL - L200/AMAROK		20,000	UNIDADE	80,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO - L200/AMAROK		10,000	UNIDADE	80,000	800,00
1E+05	SERVIÇO EM SUSPENSÃO E FREIO - L200/AMAROK		10,000	UNIDADE	350,000	3500,00
1E+05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - L200/AMAROK		5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
65272	SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
65273	SERVIÇO DE DESMONTAGEM RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : FAZER REVISÃO, MONTAGEM E REGULAGEM DOS CUBOS TRASEIROS</i>						
65274	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
65275	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REVISÃO RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : TROCAR REPAROS, REGULAGEM E MONTAR OS CUBOS DIANTEIROS</i>						
65276	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA BALANÇA RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : TROCAR REPAROS REGULAR E MONTAR</i>						
65277	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
65278	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : FAZER REGULAGEM E MONTAR CONVERSOR DE TORQUE</i>						
65279	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
65280	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAR A TRANSMISSÃO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : TROCAR REPAROS FAZER REGULAGEM</i>						
65281	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
65283	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA RETRO/RANDON		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
65284	SERVIÇO DESMONTAGEM TROCAR REPAROS R MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA RETRO/RANDON		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
65287	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
65288	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
65289	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
65290	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : TROCA DE REPAROS E REVISÃO</i>						
65291	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
65292	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : TROCA DE REPAROS E REGULAGEM</i>						
65294	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : TROCA DE REPAROS, REVISÃO E REGULAGEM</i>						
65464	SERVIÇO DE REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
65465	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO REFERENTE A UM BICO INJETOR RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
65467	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
65468	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCA DE REPAROS DO DIFERENCIAL TRASEIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : REVISÃO, REGULAGEM E MONTAGEM</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : fazer revisão, montagem e regulagem dos cubos traseiros</i>						
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REVISÃO - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : trocar reparos, regulagem e montar os cubos dianteiros</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA BALANÇA - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : fazer regulagem e montar conversor de torque</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAR A TRANSMISSAO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : trocar reparos, fazer regulagem</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - RETRO/ JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparos e revisão</i>						

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
1,000	0,000	0,000	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - RETRO/3CB 3CX
1,000	0,000	0,000	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA HIDRÁULICO - RETRO/3CB 3CX
1,000	0,000	0,000	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICO INJETOR - RETRO/3CB 3CX
1,000	0,000	0,000	SERVIÇO DE DESMONTAGEM/TROCA DE REPAROS DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - RETRO/3CB 3CX
1,000	0,000	0,000	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REPAROS DO DIFERENCIAL TRÁSERO - RETRO/3CB 3CX
1,000	0,000	0,000	SERVIÇO DE CAMBAGEM - RENAULT MASTER
9,000	70,000	630,000	SERVIÇO DE FREIOS - RENAULT MASTER
30,000	80,000	2.400,000	SERVIÇO DE MECÂNICA - RENAULT MASTER
9,000	300,000	2.700,000	SERVIÇO DE MOTOR - RENAULT MASTER
15,000	50,000	750,000	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO - RENAULT MASTER
12,000	50,000	600,000	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS - RENAULT MASTER
18,000	120,000	2.160,000	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO - RENAULT MASTER
12,000	120,000	1.440,000	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM - RENAULT MASTER
12,000	400,000	4.800,000	SERVIÇO DE MOTOR DE ARANQUE - RENAULT MASTER
6,000	150,000	900,000	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA - RENAULT MASTER
9,000	80,000	720,000	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - RENAULT MASTER
6,000	200,000	1.200,000	SERVIÇO AM ALTERNADOR - RENAULT MASTER
9,000	150,000	1.350,000	SERVIÇO DE CAMBAGEM DOBLO
8,000	45,000	360,000	SERVIÇO DE FREIOS DOBLO
8,000	50,000	400,000	SERVIÇO MECÂNICO GERAL
32,000	80,000	2.560,000	SERVIÇO MOTOR DOBLO
6,000	1.500,000	9.000,000	SERVIÇO DE PORTAS DOBLO
8,000	80,000	640,000	SERVIÇO DE TROCA DE PORTAS L200
2,000	80,000	160,000	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO/CAMINHONETE L200
6,000	60,000	360,000	SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO L200
4,000	50,000	200,000	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS L200
8,000	60,000	480,000	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO L200
2,000	50,000	100,000	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM L200
4,000	350,000	1.400,000	SERVIÇO DE MOTOR DE ARANQUE L200
4,000	150,000	600,000	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA L200
4,000	120,000	480,000	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA L200
2,000	120,000	240,000	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO L200
10,000	150,000	1.500,000	SERVIÇO EM ALTERNADOR L200
4,000	70,000	280,000	SERVIÇO DE CAMBAGEM - L200
20,000	80,000	1.600,000	SERVIÇO DE MECÂNICA - L200
15,000	45,000	675,000	SERVIÇO DE CAMBAGEM UNO
9,000	50,000	450,000	SERVIÇO DE FREIOS UNO
75,000	80,000	6.000,000	SERVIÇO DE MECÂNICA UNO
2,000	3.150,000	6.300,000	SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS FIAT UNO
2,000	1.500,000	3.000,000	SERVIÇO DE MOTOR DE ARANQUE UNO
12,000	250,000	3.000,000	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM FIAT UNO
12,000	40,000	480,000	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO FIAT UNO
21,000	105,000	2.205,000	SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS FIAT UNO
2,000	50,000	100,000	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO FIAT UNO
12,000	40,000	480,000	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO FIAT UNO
3,000	150,000	450,000	SERVIÇO DE MOTOR PALIO WEEKEND
10,000	80,000	800,000	SERVIÇO DE MECÂNICA PALIO WEEKEND
3,000	150,000	450,000	SERVIÇO DE CAMBAGEM PALIO WEEKEND
3,000	45,000	135,000	SERVIÇO DE FREIOS PALIO WEEKEND
12,000	40,000	480,000	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO FIAT UNO
12,000	40,000	480,000	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO FIAT UNO
15,000	80,000	1.200,000	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA UNO
2,000	60,000	120,000	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA FIAT UNO
2,000	1.200,000	2.400,000	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM PALIO WEEKEND
4,000	50,000	200,000	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO PALIO WEEKEND
6,000	50,000	300,000	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO PALIO WEEKEND
4,000	50,000	200,000	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO PALIO WEEKEND
4,000	40,000	160,000	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO PALIO WEEKEND
4,000	40,000	160,000	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM PALIO WEEKEND

Planilha

51136	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE PALIO WEEKEND		2,000	UNIDADE	150,000	300,00
51137	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA PALIO WEEKEND		2,000	UNIDADE	80,000	160,00
51141	SERVIÇO EM ALTERNADOR PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	45,000	405,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	50,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE MECÂNICA - SPIN/CHEVROLET		30,000	UNIDADE	80,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - SPIN/CHOVROLET		9,000	UNIDADE	1500,000	13500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO - SPIN/CHEVROLET		15,000	UNIDADE	50,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO - SPIN/CHEVROLET		12,000	UNIDADE	50,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS - SPIN/CHEVROLET		18,000	UNIDADE	50,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO - SPIN/CHEVROLET		12,000	UNIDADE	40,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM - SPIN/CHEVROLET		12,000	UNIDADE	250,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE - SPIN/CHEVROLET		6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	60,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - SPIN/CHEVROLET		6,000	UNIDADE	80,000	480,00
1E+05	SERVIÇO EM ALTERNADOR - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	150,000	1350,00
29974	SUBSTITUIR CILINDRO DE EMBREAGEM		10,000	UNIDADE	80,000	800,00
29988	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE		10,000	UNIDADE	80,000	800,00
29989	SUBSTITUIR COMPRESSOR DE AR		7,000	UNIDADE	250,000	1750,00
29992	SUBSTITUIR DIAFRAGMA DO CUIÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29993	SUBSTITUIR LONA DE FREIO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29994	SUBSTITUIR REPAROS DE VALVULAS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29995	REVISÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29996	REVISÃO DO DIFERENCIAL		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29997	REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29998	SUBSTITUIR REPARO DA BOMBA D'ÁGUA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30000	SUBSTITUIR SERVO DE EMBREAGEM		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30001	SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30002	SUBSTITUIR REPARO DA VALVULA REGULADORA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30003	SUBSTITUIR RETENTOR		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30004	SUBSTITUIR ROLAMENTO EM GERAL		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30005	SUBSTITUIR REPARO DA VALVULA 2 VIAS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30006	SUBSTITUIR ROLAMENTO DE CENTRO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30009	SUBSTITUIR PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
63592	FAZER EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO LADO E/D		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30012	SUBSTITUIR JUNTA DO CARTER		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
30014	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR TRASEIRO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30015	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR DIANTEIRO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30017	SUBSTITUIR RETENTOR COLAR DA REDUÇÃO		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
30019	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30020	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIR BICO INJETOR		24,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIR BOMBA DE ALTA		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
29991	SUBSTITUIR DIAFRAGMA DA CUIÇA		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
30008	SUBSTITUIR REPARO DO CUIÇÃO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
30011	SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
41953	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
43406	SERVIÇO DE FEIXE TZ		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
43405	SERVIÇO DE FEIXE DT		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
63524	SERVIÇO REVISÃO DE FREIOS		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
63525	SERVIÇO DE SUPORTE DT		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
63526	SERVIÇO DE SUPORTE TZ		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
63527	SERVIÇO DE ESTABILIZADOR		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
63528	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXO DT		13,000	UNIDADE	0,000	0,00
63529	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXO TZ		13,000	UNIDADE	0,000	0,00
46378	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO ESQUERDA E DIREITA		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
63531	SERVIÇO DE REVISAR SUSPENSÃO DT		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
63532	SERVIÇO DE REVISAR SUSPENSÃO TZ		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
63627	SERVIÇO DE TROCA DE ALTERNADOR COMPLETO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO AUTOMÁTICO DE PARTIDA		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
63632	SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE CAMPO		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
63633	SERVIÇO DE TROCA DE BOIA DO TANQUE		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
63637	SERVIÇO DE TROCA DE BOTÃO TIC TAC 3 ESTAGIOS		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
63638	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO SUPORTE DO ALTERNADOR		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
63639	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO VENTILADOR		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
63646	SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE FAROL		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
63649	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE IGNIÇÃO		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
63651	SERVIÇO DE TROCA DE COMPUTADOR DE IGNIÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
63653	SERVIÇO DE TROCA DE CONECTOR PARA RELÉ		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
63656	SERVIÇO DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DE PARTIDA		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
63657	SERVIÇO DE TROCA DE ENCAIXE DE FAROL		4,000	PEÇA	0,000	0,00

63658	SERVIÇO DE TROCA DE ESTATOR DE ALTERNADOR	8,000	PEÇA	0,000	0,000
63664	SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO SECADOR	9,000	UNIDADE	0,000	0,000
63669	SERVIÇO DE TROCA DE FIO BICOLOR 2X1	3,000	UNIDADE	0,000	0,000
63674	SERVIÇO DE TROCA DE INTERRUPTOR DE FREIO	8,000	UNIDADE	0,000	0,000
63675	SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE ESCOVAS	9,000	UNIDADE	0,000	0,000
63676	SERVIÇO DE TROCA DE KIT BUCHAS MOTOR DE PARTIDA	18,000	UNIDADE	0,000	0,000
63677	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 1141 12V	21,000	UNIDADE	0,000	0,000
63678	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 1141 24V	21,000	UNIDADE	0,000	0,000
63679	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 67 12V	2,000	UNIDADE	0,000	0,000
63680	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 67 24V	19,000	UNIDADE	0,000	0,000
63681	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 69 24V	16,000	UNIDADE	0,000	0,000
63683	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H3 12V	8,000	UNIDADE	0,000	0,000
63684	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H4 24V	13,000	UNIDADE	0,000	0,000
63685	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H5 12V	13,000	UNIDADE	0,000	0,000
63687	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA TORPEDO 24V	3,000	UNIDADE	0,000	0,000
63688	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DE PISCA	7,000	UNIDADE	0,000	0,000
63689	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA	4,000	UNIDADE	0,000	0,000
63690	SERVIÇO DE TROCA DE LENTE DA LANTERNA TRASEIRA	4,000	UNIDADE	0,000	0,000
63691	SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL DIANTEIRO DE PARTIDA	2,000	UNIDADE	0,000	0,000
63692	SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL DO ALTERNADOR	2,000	UNIDADE	0,000	0,000
63693	SERVIÇO DE TROCA DE MANIVELA DO LIMPADOR	8,000	UNIDADE	0,000	0,000
63694	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE ARRANQUE	2,000	UNIDADE	0,000	0,000
63695	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR LIMPADOR	8,000	PEÇA	0,000	0,000
63697	SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA DO LIMPADOR	12,000	UNIDADE	0,000	0,000
63699	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO 6MM	6,000	UNIDADE	0,000	0,000
63700	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO 8MM	6,000	UNIDADE	0,000	0,000
63701	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO ALTERNADOR 55 MM	6,000	UNIDADE	0,000	0,000
63702	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO AUTOMATICO	6,000	UNIDADE	0,000	0,000
63703	SERVIÇO DE TROCA DE PLANETARIA DE PARTIDA	3,000	UNIDADE	0,000	0,000
63704	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR	5,000	UNIDADE	0,000	0,000
63706	SERVIÇO DE TROCA DE PORTA ESCOVA DE PARTIDA	8,000	UNIDADE	0,000	0,000
63708	SERVIÇO DE TROCA DE REATOR DE LAMPADA FLUORESCENTE	10,000	UNIDADE	0,000	0,000
44781	SERVIÇO DE TROCA DE REGULADOR DE VOLTAGEM	3,000	UNIDADE	0,000	0,000
63709	SERVIÇO DE TROCA DE RELE AUXILIAR 12V	13,000	PEÇA	0,000	0,000
63710	SERVIÇO DE TROCA DE RELE AUXILIAR 24V	11,000	PEÇA	0,000	0,000
63711	SERVIÇO DE TROCA DE RELE DE FAROL	10,000	UNIDADE	0,000	0,000
63712	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO DE COMBUSTIVEL	2,000	UNIDADE	0,000	0,000
63713	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO PRESSÃO DO OLEO	3,000	UNIDADE	0,000	0,000
63714	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO TEMPERATURA	6,000	UNIDADE	0,000	0,000
63716	SERVIÇO DE TROCA DE ROTAMENTO DO ALTERNADOR	2,000	UNIDADE	0,000	0,000
63717	SERVIÇO DE TROCA DE ROTOR DO ALTERNADOR	2,000	PEÇA	0,000	0,000
63718	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE PRESSÃO DO OLEO	3,000	UNIDADE	0,000	0,000
63721	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAIS ADAPTADOR	8,000	UNIDADE	0,000	0,000
63724	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA ELETROMAGNETICA	2,000	UNIDADE	0,000	0,000
63628	SERVIÇO DE TROCA DE ARVUELA DE PRESSÃO	15,000	PEÇA	0,000	0,000
63629	SERVIÇO DE TROCA DE ARVUELA LISA UNIVERSAL	15,000	UNIDADE	0,000	0,000
63634	SERVIÇO DE TROCA DE BENDIX DE PARTIDA	4,000	UNIDADE	0,000	0,000
63634	SERVIÇO DE TROCA DE BOLA DE CAMBIO	5,000	UNIDADE	0,000	0,000
63643	SERVIÇO DE TROCA DE CABO 6X1	5,000	UNIDADE	0,000	0,000
63670	SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVIS DE LAMINA	16,000	UNIDADE	0,000	0,000
63671	SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVIS DE PORCELANA	10,000	UNIDADE	0,000	0,000
63723	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE PONTEIRA	6,000	UNIDADE	0,000	0,000
63707	SERVIÇO DE TROCA DE PORTA FUSIVIS LAMINA	16,000	UNIDADE	0,000	0,000
63647	SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE LIMPADOR	3,000	UNIDADE	0,000	0,000
63715	SERVIÇO DE TROCA DE RETROVISOR	1,000	UNIDADE	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO - KILUX 2013	7,000	UNIDADE	40,000	280,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AUTOMATICO DE PARTIDA-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	150,000	1050,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BALANÇA INFERIOR-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	120,000	360,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BALANÇA SUPERIOR-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	120,000	360,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR - HILUX 2013	3,000	UNIDADE	3000,000	9000,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	200,000	600,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	800,000	2400,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	1500,000	4500,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	60,000	420,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO FEIXO DE MOLA-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	60,000	300,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	200,000	1000,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	250,000	1250,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	250,000	1750,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA ALTERNADOR-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	20,000	140,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	120,000	360,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DIANTEIRO DO MOTOR-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	60,000	180,000

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	600,000	4200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FEIXO DE MOLA DIANTEIRO-HILUX 2013	11,000	UNIDADE	120,000	1320,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO-HILUX 2013	11,000	UNIDADE	120,000	1320,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT BATENTE DO AMORTECEDOR-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	40,000	280,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM-HILUX 2013	9,000	UNIDADE	350,000	3150,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO-HILUX 2013	11,000	UNIDADE	60,000	660,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA DO LIMPADOR-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	10,000	50,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-HILUX 2013	11,000	UNIDADE	50,000	550,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA-HILUX 2013	11,000	UNIDADE	60,000	660,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO COM ANEIS-HILUX 2013	11,000	UNIDADE	3000,000	33000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE DIREÇÃO-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	60,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	60,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	60,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DE ALTERNADOR-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	50,000	350,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	350,000	1750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR PINHÃO-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA C/LONA DE FREIO TRASEIRA -HILUX 2013	5,000	UNIDADE	60,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR TEMPERATURA D'AGUA-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE Sonda LAMBDA-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	60,000	420,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HILUX 2013	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-S10 EXECUTIVE 2010	5,000	UNIDADE	60,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	60,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BATENTE DE FEIXO DE MOLA TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	1500,000	7500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DA ALAVANCAR - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE RODA TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	60,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE RODA DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	250,000	1250,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	250,000	1250,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	20,000	100,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO RADIADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	600,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FAROL DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	7,000	UNIDADE	50,000	350,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT EMBREAGEM - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	350,000	1750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT ESTABILIZADOR EXTERNO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT ESTABILIZADOR INTERNO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA PARA FAROL - S10 EXECUTIVE ANO 2010	7,000	UNIDADE	10,000	70,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DIANTEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010	7,000	UNIDADE	50,000	350,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	11,000	UNIDADE	60,000	660,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE PARTIDA - S10 EXECUTIVE ANO 2010	11,000	UNIDADE	150,000	1650,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010	11,000	UNIDADE	40,000	440,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHAO DA DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	7,000	UNIDADE	40,000	280,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA BRISA DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010	11,000	UNIDADE	50,000	550,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010	11,000	UNIDADE	50,000	550,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PISTAO COM ANEIS - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	3000,000	15000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DE ALTERNADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	350,000	1750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR PINHÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA C/LONA DE FREIO TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	60,000	300,00

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA ADMISSÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE 2010	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'AGUA-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	120,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	120,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	500,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	800,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA BALANÇA PARTE TRASEIRA-SAVEIRO 2014	5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	40,000	80,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	40,000	80,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM-SAVEIRO 2014	3,000	TUBO	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DO ACELERADOR-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	120,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	20,000	40,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	50,000	150,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	50,000	150,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO TRASEIRO-SAVEIRO 2014	5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS TRAVA DAS PASTILHA DE FREIO-SAVEIRO 2014	5,000	UNIDADE	50,000	250,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHÃO AXIAL DIREÇÃO-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	250,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	40,000	80,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	40,000	80,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO-SAVEIRO 2014	5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PROTETOR DO CARTER-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	20,000	40,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DE VALVULA-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO EIXO COMANDO-SAVEIRO 2014	5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	50,000	150,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE ROTAÇÃO-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	40,000	80,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	40,000	80,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVEL-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO INTERMEDIARIO-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	50,000	100,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO TRASEIRO-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	50,000	100,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SONDA LAMBADA-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	40,000	80,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMPÃO DO RADIADOR-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	10,000	20,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMPÃO DO TANQUE-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	10,000	20,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMPÃO OLEO DO MOTOR-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	10,000	20,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR AUTOMATICO DA CORREIA DO ALTERNADOR-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO-SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TUBO FLEXIVEL-SAVEIRO 2014	2,000	UNIDADE	40,000	80,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SAVEIRO 2014	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	50,000	150,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	50,000	150,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ANEL DE ADMISSAO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BICO INJETOR-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	1500,000	4500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE IGNIÇÃO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	50,000	150,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE AGUA-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	120,000	360,00

Planilha

1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - PATROL 140B		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 140B		24,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE RIPE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DO TANQUE HIDRAULICO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA PATROL - 140B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE DIESEL - PATROL 140B		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICO PATROL - 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO JOYSIYQUE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 135H		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA DO SATELITE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DE TRANSMISSÃO, DESMONTAR REPAROS E MONTAR - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA DANPI - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM DA TROCA DE KIT DE REPARO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 135H		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DE UNIDADE INJETORA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DE OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA BOMBA DE FREIO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 135H		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RIPE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE HIDRAULICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICO INJETOR - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 120K		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS TANDES - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS TANDES - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA SATELITE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 120K		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DE TRANSMISSÃO DESMONTAR FAZER REPAROS E MONTAR - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DEONTAR, REVISAR E FAZER REPAROS CONVERSOSR DO TORQUE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO DANPI - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 120K		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE KIT E MONTAGEM DE GIROCIRCO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 120K		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE KIT - PATROL 120K		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DE UNIDADE INJETORA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DO OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM BOMBA HIDRAULICA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 120K		4,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha 1

1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL - 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIRAUICO - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 120K	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RIPE - PATROL 120K	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DA MAQUINA - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : capu, lata, peito e pesos</i>					
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICOS - PATROL 120K	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 120K	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM DO MOTOR COMPLETO - PATROL 120K	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : fazer todos os reparos completos e montagem do motor</i>					
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DA BOMBA - PATROL 120K	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparo, revisão, calibragem, regulagem da bomba de alta e baixa pressão do combustível</i>					
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE REPAROS CALIBRAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, REGULAGEM E MONTAGEM DE EMBREAGEM CENTRAL - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM, REVISÃO, REGULAGEM, MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO, TROCAR REPAROS E MONTAGEM DA BALANÇA - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, TROCA DE REPAROS, REVISÃO E MONTAGEM - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : cubo traseiro ou redução final</i>					
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DIANTEIROS - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM, TROCA DE REPAROS, REVISÃO E MONTAGEM DOS CUBOS REDUTOR DIANTEIRO	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM,REV.,TROCA REPAROS,REG.,CALIBRAGEM BOMBA INJETORA-TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO,INSTALAÇÃO,DESMONTAGEM,TROCA DE REPAROS, REGULAGEM - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : calibragem e montagem bico injetor</i>					
1E+05	REMOÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA, TROCA DE REPAROS E MONTAGEM - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM, TROCA DE REPARO E MONTAGEM DO CILINDRO HIDRAULICO - TRATOR DE PNEU	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E EMBUXAMENTO GERAL - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, FAZER REPAROS, REGULAR E CALIBRAR MOTOR - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADIADOR - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, REVISAR, REGULAR E MONTAR CUBOS TRASEIROS - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, REVISAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR CUBOS DIANTEIROS-RETRO 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA BALANÇA, TROCAR REPAROS REGULAR E MONTAR - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR CONVERSOR DE TORQUE - RETRO 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR A TRANSMISSAO - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA INJETORA - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REVISAR, REGULAR E CALIBAR BOMBA INJETORA-RETRO 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - RETROESCAVADEIRA 110B	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DEMONTAR, TROCAR REPAROS E MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA-RETROESCAVADEIRA 110B	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CONCAR - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	EMBUCHAMENTO DO CONCHAR - RETROESCAVADEIRA - 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO - RETROESCAVADEIRA 110B	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA HIDRAULICA - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, TROCA DE REPAROS, REVISAR E MONTAR DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA DE GIRO - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, TROCA DE REPAROS, REGULAR MONTAR BOMBA DE GIRO - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO-RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha 1

1E+05	DESMONTAR,TROCAR REPAROS,REVISAR,REGULAR E MONTAR DO DISTRIBUIDOR HID.-RETRO110B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO REFERENTE A UM BICO INJETOR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA MAQUINA,CAPU,PEITO,LATAS PESOS-RETRO 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR,TROCA DE REPAROS,REVISAR, REGULAR E MONTAR DIFER. TRASEIRO -RETRO 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CABINE - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DO BANCO DO OPERADOR - RETROESCAVADEIRA - 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIR CILINDRO E EMBREAGEM - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIR LONA DE FREIO - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE VALVULAS - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO CAIXA DE MARCHA - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO EMBREAGEM - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA VALVULA 2 VIAS - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DE CENTRO - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO LADO E/D - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DO CARTER - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO COXIM DO MOTOR TRASEIRO - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO COXIM DO MOTOR DIANTEIRO - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO COLAR DA REDUÇÃO - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VW 26.280		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VW 13.180		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORD CARGO 2422		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PATROL 140B		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PATROL 120K		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CARREGADEIRA W20		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CARREGADEIRA XCMG		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	RECARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO - CAMINHÃO		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO - CAMINHÃO		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA DA BALANÇA - CAMINHÃO		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA FREIO DE MAO - CAMINHÃO		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA TIRANTE - CAMINHÃO		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA CHASSIS - CAMINHÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA SUPORTE - CAMINHÃO		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	ALINHAMENTO - CAMINHÃO		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - CAMINHÃO		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
64293	SERVIÇO DE PARABRISA DIANTEIRO EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	250,000	750,00
64294	SERVIÇO DE PARABRISA TRASEIRO EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	150,000	450,00
64296	SERVIÇO DE MUNHÃO DE DIREÇÃO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	50,000	300,00
64299	SERVIÇO DE VALVULA ADMISSÃO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	800,000	4800,00
64304	SERVIÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	10,000	30,00
64305	SERVIÇO DE ALAVANCA DO CAMBIO DE MACHA EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
64306	SERVIÇO DE BRONZE BIELA EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	1500,000	9000,00
64307	SERVIÇO DE BRONZE DE MANCAL EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	3000,000	18000,00
64308	SERVIÇO DE BOMBA DE OLEO EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	500,000	1500,00
64309	SERVIÇO DE PISTÃO C/ANEIS EM CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	3000,000	36000,00
64172	SERVIÇO DE ALTERNADOR EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	150,000	450,00
64310	SERVIÇO DE RADIADOR EM CAMINHONETE		2,000	UNIDADE	80,000	160,00
64313	SERVIÇO DE JUNTA HOMONOCINETICA EM CAMINHONETE		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
64315	SERVIÇO DE BIELA DO MOTOR EM CAMINHONETE		2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
64316	SERVIÇO DE COIFA DO LADO DA RODA EM CAMINHONETE		10,000	UNIDADE	80,000	800,00
64318	SERVIÇO DE COIFA DO LADO DO CAMBIO EM CAMINHONETE		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
64322	SERVIÇO DE VALVULA DE ADMISSÃO EM CAMINHONETE		5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
64323	SERVIÇO DE MOTOR PARTIDA EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	150,000	450,00
64325	SERVIÇO DE MOLA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO EM CAMINHONETE		10,000	UNIDADE	80,000	800,00
64326	SERVIÇO DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO EM CAMINHONETE		10,000	UNIDADE	80,000	800,00
64327	SERVIÇO DE BUCHA DE FEIXO DE MOLA EM CAMINHONETE		10,000	UNIDADE	80,000	800,00
64328	SERVIÇO DE BOMBA DAGUA DO MOTOR EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	300,000	900,00
64329	SERVIÇO DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	80,000	480,00
64330	SERVIÇO DE SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	80,000	480,00
64333	SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	60,000	360,00
64334	SERVIÇO DE AMORTECEDOR TRASEIRO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	60,000	360,00
64337	SERVIÇO DE BALANÇA SUPERIOR EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
64338	SERVIÇO DE BALANÇA INFERIOR EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	200,000	1200,00

Planilha

64340	SERVIÇO DE TENSOR AUTOMATICO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	120,000	720,00
64341	SERVIÇO DE CORREIA DO ALTERNADOR EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	20,000	120,00
64342	SERVIÇO DE CORREIA DO AR CONDICIONADO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	20,000	120,00
64343	SERVIÇO DE CORREIA DENTADA EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	120,000	720,00
64344	SERVIÇO DE ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	120,000	720,00
64345	SERVIÇO DE KIT BATENTE DO AMORTECEDOR EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	40,000	240,00
64346	SERVIÇO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	50,000	500,00
64347	SERVIÇO DE CILINDRO DE RODA TRASEIRO EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	60,000	600,00
64348	SERVIÇO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	50,000	150,00
64349	SERVIÇO DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
64350	SERVIÇO DE SAPATA CLONA DE FREIO TRASEIRA EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	60,000	360,00
64351	SERVIÇO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA EM CAMINHONETE	12,000	UNIDADE	60,000	720,00
64353	SERVIÇO DE TERMINAL DE DIREÇÃO EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
64354	SERVIÇO DE PIVO DIREÇÃO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	40,000	240,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CABEÇOTES - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA DE BICO INJETORES - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA DE RADIADOR - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA DO CARTER - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BALANÇA - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÓLEO - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MARCHA - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CARDAM - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM DIFERENCIAL - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS DIANTEIROS - VW 8.160	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS TRASEIROS - VW 8.160	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO - VW 8.160	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM TAMPA DE VALVULAS - VW 8.160	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO SIMPLES EM AR CONDICIONADO - VW 8.160	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO EM GERAL - VW 8.160	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR - VW 8.160	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA - VW 8.160	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DE ALTERNADOR - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM - VW. 8160	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE CRUZETA - VW 8.160	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE LAMPADAS - VW 8.160	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE RADIADOR - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE ROLAMENTO DA RODA VW 8.160	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE TAMBOR DE FREIO - VW 8.160	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL - VW 8.160	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE TROCA DE FAROIS - VW 8.160	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE LANTERNAS - VW 8.160	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS DIANTEIRAS - VW 8.160	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS TRASEIRAS - VW 8.160	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICOS EM GERAL - VW 8.160	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICOS SIMPLES EM MOTOR - VW 8.160	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM	60,000	UNIDADE	70,000	4200,00
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - AMAROK	2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - L200	2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - VW. 8160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - AMAROK	2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - L200	2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - AMAROK	2,000	UNIDADE	250,000	500,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE CONDICIONADO - L200	2,000	UNIDADE	250,000	500,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO - AMAROK	2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - L200	2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - AMAROK	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - L200	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - AMAROK	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - L200	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REFORMA DE BANCOS - AMAROK	3,000	UNIDADE	1000,000	3000,00
1E+05	REFIRMA DE BANCOS - L200	3,000	UNIDADE	1000,000	3000,00

Planilha

1E+05	REFORMA DE BANCOS - VW 8.160		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - AMAROK		3,000	UNIDADE	800,000	2400,00
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - L200		3,000	UNIDADE	800,000	2400,00
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - VW 8.160		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FIXAÇÃO DE MOLAS DIANTEIRAS - VW 8.160		15,000	UNIDADE		0,00
1E+05	FIXAÇÃO DE MOLAS TRASEIRAS - VW 8.160		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRA - VW 8.160		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO - VW 8.160		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR L200 TRITON		2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO L200 TRITON		8,000	UNIDADE	60,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO L200 TRITON		8,000	UNIDADE	60,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	80,000	320,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	80,000	320,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GRAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
48843	SERVIÇO DO DIFERENCIAL /L200 TRITON		2,000	UNIDADE	350,000	700,00
1E+05	REPARO DA PINÇA DE FREIO - L200		8,000	UNIDADE	120,000	960,00
1E+05	SERVIÇOS DE ALTERNADOR - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE ARRANQUE - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO GERAL DE ARRANQUE - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	40,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	40,000	160,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO EM GERAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	120,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR - GOL 15/16		2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO PARCIAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	100,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	REPARO PINÇA FREIO - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	60,000	240,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO PARCIAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	80,000	320,00
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE RADIADOR - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	80,000	320,00
1E+05	SERVIÇO GERAL DE RADIADOR - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	40,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS TRASEIRO FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	40,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	120,000	720,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR FIAT MOBI		4,000	UNIDADE	1500,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	80,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	120,000	720,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO REPARO DE PINÇA - MOBI		8,000	UNIDADE	80,000	640,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR RANGE		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR RANGE		2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS TRASEIRO RANGE		8,000	UNIDADE	60,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO RANGE		8,000	UNIDADE	50,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	120,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	80,000	320,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DO DIFERENCIAL RANGE		2,000	UNIDADE	350,000	700,00
1E+05	SERVIÇO DE REPARO DA PINÇA DE FREIO - RANGER		8,000	UNIDADE	80,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	60,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	100,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	1500,000	7500,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	60,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - MICRO ONIBUS 11/12		9,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - MICRO-ONIBUS 11/12	12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - MICRO-ONIBUS 11/12	16,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DIFERENCIAL - MICRO-ONIBUS 11/12	9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - MICRO-ONIBUS 11/12	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - MICRO-ONIBUS 11/12	9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - MICRO-ONIBUS 11/12	12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	60,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	100,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	250,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DO BICO - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	250,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - DUCATO 17/18	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE BALANÇA - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	120,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE PINÇA DE FREIO - DUCATO 17/18	4,000	UNIDADE	80,000	320,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	REPARO DE PINÇA DE FREIO - TORO 19/20	8,000	UNIDADE	80,000	640,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE ARRANQUE - TORO 16/20	4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO GERAL DE ARRANQUE - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE DIFERENCIAL - TORO 19/20	2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO - TORO 19/20	8,000	UNIDADE	50,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO - TORO 19/20	8,000	UNIDADE	50,000	400,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO PARCIAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	120,000	480,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO GERAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - TORO 19/20	2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
1E+05	SERVIÇO DO RADIADOR PARCIAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR GERAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO PARCIAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	60,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	100,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	1500,000	7500,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO SUSPENSÃO - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	4500,000	22500,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	250,000	1250,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	300,000	1500,00

Total : 926660,00

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	

Data : 30/05/2023

MANO PNEUS
 AUTOCENTER
 LTDA:08291835000150

Assinado de forma digital por
 MANO PNEUS AUTOCENTER
 LTDA:08291835000150

carimbo e assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.879.650/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/08/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J H B SILVA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BETO DIESEL	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV GIACOMO ULIANA	NÚMERO 704	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------	----------------------

CEP 68.632-000	BAIRRO/DISTRITO PALMEIRAS	MUNICÍPIO ULIANOPOLIS	UF PA
-------------------	------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (91) 3726-2073
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/05/2023 às 10:17:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEICULOS

cotacao.ulianopolis@hotmail.com <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Ter, 09/05/2023 10:53

Para: financeiro@betodiesel.com.br <financeiro@betodiesel.com.br>

📎 1 anexos (224 KB)

pa96u_Ulianopolis_20230508001_003163_J_H_B_SILVA_-_ME.xls;

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO

• Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

. FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

RE: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEICULOS

cotacao.ulianopolis@hotmail.com <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Ter, 06/06/2023 15:56

Para: financeiro Beto Diesel <financeiro@betodiesel.com.br>

RECEBIDO

De: financeiro Beto Diesel <financeiro@betodiesel.com.br>

Enviado: quinta-feira, 1 de junho de 2023 09:57

Para: PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Assunto: Re: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEICULOS

Bom dia, segue a planilha.

Em ter., 9 de mai. de 2023 às 10:53, PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS

<cotacao.ulianopolis@hotmail.com> escreveu:

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO

- Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

. FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente: Samira Sayde.

BETO DIESEL

PEÇAS EM GERAL

VENDAS: (91) 98028-0908 ou (91) 98305-0005

FINANCEIRO: (91) 98355-1888

CNPJ: 05.879.650/0001-72

Planilha1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20230508001

Prefeitura Municipal de Ulianópolis

RESPONSÁVEL :

NOME: DALVAELENA GUIMARAES PERONI

PROponente :

NOME: J H B SILVA - ME

ENDEREÇO : AV. GIACOMO ULIANA Nº 704

BAIRRO : PALMEIRAS CIDADE : Ulianópolis - PA

CNPJ : 05.879.650/0001-72

CGF : 15234010-6

O município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Ulianópolis.

Ulianópolis, 08 de Maio de 2023

DALVAELENA GUIMARAES PERONI

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
46838	SERVIÇO DE ALINHAMENTO		488,000	UNIDADE	0,000	0,00
37728	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO		672,000	UNIDADE	0,000	0,00
2976	SERVIÇO DE CAPOTARIA		141,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - STRADA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - STRADA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - STRADA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CANGAGEM - STRADA		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO - STRADA		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - STRADA		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CABEÇOTES DE MOTOR - CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA DE BICO INJETORES - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA DE RADIADOR - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA DO CARTER - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BALANÇA - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÓLEO - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MARCHA - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CARDAN - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM DIFERENCIAL - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS DIANTEIRO - CAMINHONETE		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS TRASEIROS - CAMINHONETE		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM TAMPA DE VALVULAS - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO SIMPLES EM AR CONDICIONADO - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUSPENSÃO EM GERAL - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE CABO DE EMBREAGEM - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE AMORTECEDOR - CAMINHONETE		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE CORREIA DENTADA - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE COXIM - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE CRUZETAS - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE LAMPADAS - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE RADIADOR - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE ROLAMENTO DA RODA - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE TAMBOR DE FREIO - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL - CAMINHONETE		40,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE FARÓIS - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE TROCA DE LANTERNAS - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	SERVIÇOS EM MOLAS DIANTEIRAS - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS TRASEIRAS - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL - CAMINHONETE		40,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS MECANICOS SIMPLES EM MOTOR - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO AMORTECEDOR DIAANTEIRO AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO AMORTECEDOR TRASEIRO AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ATUADOR DE EMBREAGEM AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO BOMBA D'ÁGUA AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO BOMBA DE OLEO AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64331	SERVIÇO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO CABO DE EMBREAGEM AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO CILINDRO MESTRE DO FREIO AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO CORREIA DO ALTERNADOR AMAROK		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO COXIM DO MOTOR AMAROK		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO CORREIA DO COMANDO DE VALVULAS AMARCK		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO KIT DE EMBREAGEM AMAROK		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO LONA DE FREIO AMAROK		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MOTOR DO LIMPADOR AMAROK		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO PALHETA DO VENTILADOR AMAROK		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO PASTILHA DE FREIO AMAROK		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO PIVÔ DA SUSPENSÃO AMAROK		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO RETENTOR DO VOLANTE AMAROK		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO TENSOR DA CORREIA AMAROK		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MOLAS DIANTEIRA AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MOLAS TRASEIRA AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
46839	SERVIÇO DE ALTERNADOR		200,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIAANTEIRO - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE AMARTECEDOR TRASEIRO - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ATUADOR DE EMBREAGEM - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE BOMBA D'AGUA - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE BOMBA DE ÓLEO - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CABO DE EMBREAGEM - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO -ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CORREIA DO ALTERNADOR - ARGO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO COXIM DO MOTOR - ARGO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CORREIA DO COMANDO DE VALVULAS - ARGO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO KIT DE EMBREAGEM - ARGO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE LONA DE FREIOS - ARGO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DO LIMPADOR - ARGO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PALHETA DO VENTILADOR - ARGO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PASTILHA DE FREIOS - ARGO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PIVO DA SUSPENSÃO - ARGO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETENTOR DO VOLANTE - ARGO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TENSOR DA CORREIA - ARGO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOLAS DIANTEIRA - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOLAS TRASEIRA - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
46829	SERVIÇO DE ALTERNADOR /FIAT UNO		29,000	UNIDADE	0,000	0,00
42665	SERVICO DE AR CONDICIONADO FIAT UNO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
42666	SERVICO DE ARRANQUE FIAT UNO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
42669	SERVICO DE CAPOTARIA FIAT UNO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
42671	SERVICO DE CAMBAGEM FIAT UNO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
42673	SERVICO DE INSTALACAO EM GERAL FIAT UNO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
42676	SERVICO DE MOTOR FIAT UNO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
89036	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL EM FIAT UNO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
42680	SERVICO DE VENTILADOR FIAT UNO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOLEJO - FIAT UNO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE ARRANQUE - TRATOR TT4030		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR TT4030		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE ALTERNADOR - TRATOR TT4030		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR TT4030		20,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR TT4030		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR TT4030		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DE TRAÇÃO - TRATOR TT4030		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR TT4030		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR TT4030		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR TT4030		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR TT4030		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR TT4030		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR TT4030		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR TT4030		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO - TRATOR TT4030		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DA TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR TT4030		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA - TRATOR TT4030		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR CASE		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR CASE		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR CASE		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR CASE		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR CASE		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR CASE		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DE TRAÇÃO - TRATOR CASE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR CASE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR CASE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR CASE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR CASE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR CASE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR CASE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DA TROCA DE CRUZETA - TRATOR CASE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR LS PLUS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR LS PLUS		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR LS PLUS		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR LS PLUS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR LS PLUS		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR LS PLUS		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DA TRAÇÃO - TRATOR LS PLUS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR LS PLUS		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR LS PLUS		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR LS PLUS		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR LS PLUS		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR LS PLUS		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR LS PLUS		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
89031	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL FIAT UNO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
46831	SERVIÇO DE ALTERNADOT/UNO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
46834	SERVIÇO DE RADIADOR/FIAT UNO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
63307	SERVIÇO DE CAPOTARIA UNO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR UNO		14,000	UNIDADE	0,000	0,00
46648	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL/UNO		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
46652	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA/UNO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
46653	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO/CLONA/UNO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
46654	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO/UNO		33,000	UNIDADE	0,000	0,00
46656	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO/UNO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
46657	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO/UNO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
46658	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA/UNO		14,000	UNIDADE	0,000	0,00
46660	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA/UNO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
46661	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR/UNO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
46663	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO/UNO		14,000	UNIDADE	0,000	0,00
46664	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM/UNO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
46665	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO/UNO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
52793	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CARTE/ UNO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
46668	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR/UNO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
63311	SERVIÇO DE MOTOR UNO		13,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO FIAT PALIO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
45130	SERVICO DE RADIADOR PALIO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
45125	SERVICO DE CAPOTARIA PALIO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR FIAT PALIO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA FIAT PALIO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA TRASEIRA FIAT PALIO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO BRAÇO OCILANTE FIAT PALIO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO MOTOR FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE BALANÇA TRASEIRA FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE MOTOR FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR GERAL FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVICO DE RADIADOR - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR - FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - FIAT MOBI		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO BRAÇO OCILANTE - FIAT MOBI		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO MOTOR - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR - FIAT MOBI		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR GERAL - FIAT MOBI		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - VW 13.180		5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - VW 13.180		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - VW 13.180		10,000	UNIDADE	60,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE INSUFILME		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - VW 13.180		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - VW 13.180		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - VW 13.180		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - VW DELIVERY		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - VW DELIVERY		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - VW DELIVERY		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - VW DELIVERY		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - VW DELIVERY		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - VW DELIVERY		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - IVECO 17.280		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - IVECO 17.280		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - IVECO 17.280		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - IVECO 17.280		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - IVECO 17.280		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - IVECO 17.280		10,000	UNIDADE	150,000	1500,00

1E+05	SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO - IVECO 17.280	8,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - IVECO 17.280	20,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - IVECO 17.280	20,000	UNIDADE	60,000	1200,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - IVECO 17.280	9,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE MECÂNICA - IVECO 17.280	20,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - IVECO 17.280	3,000	UNIDADE	4000,000	12000,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - IVECO 17.280	8,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - IVECO 17.280	16,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - IVECO 17.280	4,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL - L200/MAROK	20,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO ELÉTRICO - L200/MAROK	10,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO EM SUSPENSÃO E FREIO - L200/MAROK	10,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - L200/MAROK	5,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65272	SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO RETRO/RANDON	4,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65273	SERVIÇO DE DESMONTAGEM RETRO/RANDON	4,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65274	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS RETRO/RANDON	4,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65275	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REVISÃO RETRO/RANDON	4,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65276	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA BALANÇA RETRO/RANDON	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
<i>Especificação: TROCAR REPAROS, REGULAGEM E MONTAR OS CUBOS DIANTEIROS</i>						
65277	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE RETRO/RANDON	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65278	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS RETRO/RANDON	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
<i>Especificação: FAZER REGULAGEM E MONTAR CONVERSOR DE TORQUE</i>						
65279	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO RETRO/RANDON	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65280	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAR A TRANSMISSÃO RETRO/RANDON	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
<i>Especificação: TROCAR REPAROS FAZER REGULAGEM</i>						
65281	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA RETRO/RANDON	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65283	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRÁULICA RETRO/RANDON	5,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65284	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS R MONTAGEM DA GARRAFA HIDRÁULICA RETRO/RANDON	5,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65287	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO RETRO/RANDON	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65288	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA RETRO/RANDON	1,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65289	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO RETRO/RANDON	1,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65290	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRÁULICA RETRO/RANDON	1,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
<i>Especificação: TROCAR REPAROS E REVISÃO</i>						
65291	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO RETRO/RANDON	1,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65292	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO RETRO/RANDON	1,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
<i>Especificação: TROCAR REPAROS E REGULAGEM</i>						
65294	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO RETRO/RANDON	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
<i>Especificação: TROCAR REPAROS, REVISÃO E REGULAGEM</i>						
65464	SERVIÇO DE REGULAGEM DO SISTEMA HIDRÁULICO COMPLETO RETRO/RANDON	1,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65465	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO REFERENTE A UM BICO INJETOR RETRO/RANDON	1,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65467	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO RETRO/RANDON	1,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
65468	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS DO DIFERENCIAL TRASEIRO RETRO/RANDON	1,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
<i>Especificação: REVISÃO, REGULAGEM E MONTAGEM</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - RETRO/UCB 3CX	4,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - RETRO/UCB 3CX	4,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM - RETRO/UCB 3CX	4,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
<i>Especificação: fazer revisão, montagem e regulagem dos cubos traseros</i>						
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REVISÃO - RETRO/UCB 3CX	4,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
<i>Especificação: trocar reparos, regulagem e montar os cubos dianteiros</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - RETRO/UCB 3CX	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS - RETRO/UCB 3CX	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
<i>Especificação: fazer regulagem e montar conversor de torque</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO - RETRO/UCB 3CX	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAR A TRANSMISSÃO - RETRO/UCB 3CX	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
<i>Especificação: trocar reparos, fazer regulagem</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - RETRO/UCB 3CX	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRÁULICA - RETRO/UCB 3CX	5,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA GARRAFA HIDRÁULICA - RETRO/UCB 3CX	5,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO - RETRO/UCB 3CX	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA - RETRO/UCB 3CX	1,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO - RETRO/UCB 3CX	1,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRÁULICA - RETRO/UCB 3CX	1,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
<i>Especificação: troca de reparos e revisão</i>						

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA DE GIRO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRI - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparo e regulagem</i>						
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICO INJETOR - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM/TROCA DE REPAROS DO DIFERENCIAL TRASEIRO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - RENAULT MESTER		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - RENAULT MASTER		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO - RENAULT MASTER		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS - RENAULT MASTER		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO - RENAULT MASTER		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DP KIT DE EMBREAGEM - RENAULT MASTER		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE - RENAULT MASTER		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - RENAULT MASTER		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO AM ALTERNADOR - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
28357	SERVIÇO DE CAMBAGEM DOBLO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
42648	SERVICO DE FREIOS DOBLO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
51028	SERVIÇO MECÂNICO GERAL		32,000	UNIDADE	0,000	0,00
28360	SERVIÇO MOTOR DOBLO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
42656	SERVICO DE PORTAS DOBLO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
51147	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DOBLO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
51149	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DOBLO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
51150	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS DOBLO		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
51151	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO DOBLO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
51152	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DOBLO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
51153	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE DOBLO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
51154	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA DOBLO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
51155	SERVIÇO DE TROCA DO FILTRO DE AR DOBLO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
51156	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA DOBLO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
51158	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO DOBLO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
42642	SERVICO DE ALTERNADOR DOBLO		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO INSULFILME		48,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS L200		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR L200		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS L200		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
46638	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO/CAMINHONETE L200		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO L200		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS L200		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO L200		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM L200		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE L200		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA L200		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA L200		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO L200		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO EM ALTERNADOR L200		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - L200		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - L200		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
34842	SERVIÇO DE CAMBAGEM UNO		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
63308	SERVIÇO DE FREIOS UNO		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
63310	SERVIÇO DE MECANICA UNO		75,000	UNIDADE	0,000	0,00
52778	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS FIAT UNO		21,000	UNIDADE	0,000	0,00
52779	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO FIAT UNO		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
52780	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM FIAT UNO		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
76828	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE UNO		21,000	UNIDADE	0,000	0,00
52781	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA FIAT UNO		21,000	UNIDADE	0,000	0,00
76829	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA UNO		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
52783	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO FIAT UNO		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
42616	SERVICO DE CAMBAGEM PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
42617	SERVICO DE FREIOS PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
42622	SERVICO DE MECANICA PALIO WEEKEND		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
42623	SERVICO DE MOTOR PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
51130	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PALIO WEEKEND		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
51131	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO PALIO WEEKEND		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
51133	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS PALIO WEEKEND		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
51134	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO PALIO WEEKEND		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO TROCA DO KIT DE EMBREAGEM PALIO WEEKEND		4,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

51136	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE PALIO WEEKEND		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
51137	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA PALIO WEEKEND		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
51141	SERVIÇO EM ALTERNADOR PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - SPIN/CHEVROLET		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - SPIN/CHOVROLET		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - SPIN/CHEVROLET		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO - SPIN/CHEVROLET		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS - SPIN/CHEVROLET		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO - SPIN/CHEVROLET		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM - SPIN/CHEVROLET		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE - SPIN/CHEVROLET		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - SPIN/CHEVROLET		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO EM ALTERNADOR - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
29974	SUBSTITUIR CILINDRO DE EMBREAGEM		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29988	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29989	SUBSTITUIR COMPRESSOR DE AR		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
29992	SUBSTITUIR DIAFRAGMA DO CUIÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29993	SUBSTITUIR LONA DE FREIO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29994	SUBSTITUIR REPAROS DE VALVULAS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29995	REVISÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29996	REVISÃO DO DIFERENCIAL		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29997	REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29998	SUBSTITUIR REPARO DA BOMBA DAGUA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30000	SUBSTITUIR SERVO DE EMBREAGEM		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30001	SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30002	SUBSTITUIR REPARO DA VALVULA REGULADORA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30003	SUBSTITUIR RETENTOR		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30004	SUBSTITUIR ROLAMENTO EM GERAL		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30005	SUBSTITUIR REPARO DA VALVULA 2 VIAS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30006	SUBSTITUIR ROLAMENTO DE CENTRO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30009	SUBSTITUIR PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
63592	FAZER EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO LADO E/D		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30012	SUBSTITUIR JUNTA DO CARTER		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
30014	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR TRASEIRO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30015	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR DIANTEIRO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30017	SUBSTITUIR RETENTOR COLAR DA REDUÇÃO		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
30019	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30020	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIR BICO INJETOR		24,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIR BOMBA DE ALTA		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
29991	SUBSTITUIR DIAFRAGMA DA CUICA		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
30008	SUBSTITUIR REPARO DO CUIÇÃO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
30011	SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
41953	REMOÇÃO E INSTALACAO DO RADIADOR		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
43406	SERVICO DE FEIXE TZ		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
43405	SERVICO DE FEIXE DT		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
63524	SERVIÇO REVISÃO DE FREIOS		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
63525	SERVIÇO DE SUPORTE DT		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
63526	SERVIÇO DE SUPORTE TZ		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
63527	SERVIÇO DE ESTABILIZADOR		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
63528	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXO DT		13,000	UNIDADE	0,000	0,00
63529	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXO TZ		13,000	UNIDADE	0,000	0,00
46378	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO ESQUERDA E DIREITA		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
63531	SERVIÇO DE REVISAR SUSPENSÃO DT		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
63532	SERVIÇO DE REVISAR SUSPENSÃO TZ		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
63627	SERVIÇO DE TROCA DE ALTERNADOR COMPLETO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO AUTOMATICO DE PARTIDA		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
63632	SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE CAMPO		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
63633	SERVIÇO DE TROCA DE BOIA DO TANQUE		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
63637	SERVIÇO DE TROCA DE BOTÃO TIC TAC 3 ESTAGIOS		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
63638	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO SUPORTE DO ALTERNADOR		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
63639	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO VENTILADOR		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
63646	SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE FAROL		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
63649	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE IGNIÇÃO		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
63651	SERVIÇO DE TROCA DE COMUTADOR DE IGNIÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
63653	SERVIÇO DE TROCA DE CONECTOR PARA RELÉ		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
63656	SERVIÇO DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DE PARTIDA		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
63657	SERVIÇO DE TROCA DE ENCAIXE DE FAROL		4,000	PEÇA	0,000	0,00

63658	SERVIÇO DE TROCA DE ESTATOR DE ALTERNADOR	8,000	PEÇA	0,000	0,000	0,000
63664	SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO SECADOR	9,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63669	SERVIÇO DE TROCA DE FIO BICOLOR 2X1	3,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63673	SERVIÇO DE TROCA DE INDUZIDOR DE PARTIDA	9,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63674	SERVIÇO DE TROCA DE INTERRUPTOR DE FREIO	9,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63675	SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE ESCOVAS	18,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63676	SERVIÇO DE TROCA DE KIT BUCHAS MOTOR DE PARTIDA	11,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63677	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 1141 12V	21,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63678	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 1141 24V	21,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63679	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 67 12V	21,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63680	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 67 24V	19,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63681	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 69 24V	16,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63683	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H3 12V	8,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63684	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H4 24V	13,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63685	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H5 12V	13,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63687	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA TORPEDO 24V	3,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63688	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DE PISCA	7,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63689	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA	4,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63690	SERVIÇO DE TROCA DE LENTE DA LANTERNA TRASEIRA	4,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63691	SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL DIANTEIRO DE PARTIDA	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63692	SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL DO ALTERNADOR	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63693	SERVIÇO DE TROCA DE MANIVELA DO LIMPADOR	8,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63694	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE ARRAQUÊ	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63695	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR LIMPADOR	8,000	PEÇA	0,000	0,000	0,000
63697	SERVIÇO DE TROCA DE PALHEITA DO LIMPADOR	12,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63699	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO 6MM	6,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63700	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO 8MM	6,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63701	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO ALTERNADOR 55 AM	6,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63702	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO AUTOMÁTICO	6,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63703	SERVIÇO DE TROCA DE PLANETARIA DE PARTIDA	3,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63704	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR	5,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63706	SERVIÇO DE TROCA DE PORTA ESCOVA DE PARTIDA	8,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63708	SERVIÇO DE TROCA DE REATOR DE LAMPADA FLUORESCENTE	10,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
44781	SERVIÇO DE TROCA DE REGULADOR DE VOLTAGEM	3,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63709	SERVIÇO DE TROCA DE RELE AUXILIAR 12V	13,000	PEÇA	0,000	0,000	0,000
63710	SERVIÇO DE TROCA DE RELE AUXILIAR 24V	11,000	PEÇA	0,000	0,000	0,000
63711	SERVIÇO DE TROCA DE RELE DE FAROL	10,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63712	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO DE COMBUSTIVEL	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63713	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO DE PRESSÃO DO ÓLEO	3,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63714	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO TEMPERATURA	6,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63716	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63717	SERVIÇO DE TROCA DE ROTOR DO ALTERNADOR	2,000	PEÇA	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO	3,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63721	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAIS ADAPTADOR	8,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63724	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA ELETROMAGNETICA	2,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63628	SERVIÇO DE TROCA DE ARVUELA DE PRESSÃO	15,000	PEÇA	0,000	0,000	0,000
63629	SERVIÇO DE TROCA DE ARVUELA LISA UNIVERSAL	15,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BENDIX DE PARTIDA	4,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63634	SERVIÇO DE TROCA DE BOLA DE CAMBIO	5,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63643	SERVIÇO DE TROCA DE CABO 6X1	5,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63670	SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVIS DE LAMINA	16,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63671	SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVIS DE PORCELANA	10,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63723	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE PONTEIRA	6,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63707	SERVIÇO DE TROCA DE PORTA FUSIVIS LAMINA	16,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63647	SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE LIMPADOR	3,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
63715	SERVIÇO DE TROCA DE RETROVISOR	1,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO - KILUX 2013	7,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AUTOMÁTICO DE PARTIDA-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BALANÇA INFERIOR-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BALANÇA SUPERIOR-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR - HILUX 2013	3,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA DO MOTOR-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO FEIXO DE MOLLA-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA ALTERNADOR-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE COXIM DIANTEIRO DO MOTOR-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	0,000	0,000	0,000

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FEIXO DE MOLA DIANTEIRO-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT BATENTE DO AMORTECEDOR-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM-HILUX 2013		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA DO LIMPADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO COM ANEIS-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE DIREÇÃO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DE ALTERNADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR PINHÃO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA C/LONA DE FREIO TRASEIRA -HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR TEMPERATURA D'AGUA-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE Sonda LAMBDA-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-S10 EXECUTIVE 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BATENTE DE FEIXO DE MOLA TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DA ALAVANCAR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE RODA TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE RODA DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO RADIADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FAROL DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT EMBREAGEM - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT ESTABILIZADOR EXTERNO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT ESTABILIZADOR INTERNO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA PARA FAROL - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DIANTEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE PARTIDA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHAO DA DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA BRISA DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PISTAO COM ANEIS - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DE ALTERNADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR PINHÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA C/LONA DE FREIO TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA ADMISSÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'AGUA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA BALANÇA PARTE TRASEIRA-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM-SAVEIRO 2014		3,000	TUBO	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DO ACELERADOR-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO TRASEIRO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS TRAVA DAS PASTILHA DE FREIO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHÃO AXIAL DIREÇÃO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PROTETOR DO CARTER-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DE VALVULA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO EIXO COMANDO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE ROTAÇÃO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVEL-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO INTERMEDIARIO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO TRASEIRO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE Sonda LAMBDA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMPA DO RADIADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMPA DO TANQUE-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMPA OLEO DO MOTOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR AUTOMATICO DA CORREIA DO ALTERNADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TUBO FLEXIVEL-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ANEL DE ADMISSAO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BICO INJETOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE IGNIÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE AGUA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE IGNIÇÃO DE VELA-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DO ACELERADOR-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE FREIO DE MAO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-UNO MILLE 2011	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO ANORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA DIANTEIRA-UNO MILLE 2011	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DE RODA TRASEIRA-UNO MILLE 2011	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DA TAMPA DE VALVULA-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA DE FAROL-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DIANTEIRA-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA EXTERNA-UNO MILLE 2011	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA INTERNA-UNO MILLE 2011	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHÃO AXIAL DIREÇÃO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA BARRO DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO-UNO MILLE 2011	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PINO DA PINÇA DE FREIO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PROTETOR DE CARTER-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DE VALVULA-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO EIXO COMANDO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA-UNO MILLE 2011	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE ROTAÇÃO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVEL-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO TRASEIRO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR AUTOMATICO DA CORREIA DO ALTERNADOR-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VELA DE IGNIÇÃO-UNO MILLE 2011	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - UNO MILLE 2011	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - ONIBUS	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - MICRO ONIBUS	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CAMINHAO FORD	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - CARREGADEIRA W20	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM DE MOTOR COMPLETO - CARREGADEIRA W20	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : fazer todos os reoaros, regular e calibrar motor</i>					
1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - CARREGADEIRA W20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM DOS CUBOS TRASEIROS - CARREGADEIRA W20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA W20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA W20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA BALANÇA - CARREGADEIRA W20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA W20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA W20	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO - CARREGADEIRA W20	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : trocar reparos, fazer regulagem</i>					
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - CARREGADEIRA W20	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E CALIBRAGEM DA BOMA INJETORA - CARREGADEIRA W20	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA W20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA W20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : trocar reparos</i>					

Planilha

1E+05	DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DIFERENCIAL TRASEIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM DE MOTOR COMPLETO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : fazer todos os reparos regular e calibrar motor</i>						
1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM DOS CUBOS TRASEIROS - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA BALANÇA - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : trocar reparos regular e montar</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : trocar reparos e fazer regulagem</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRÁULICA - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : trocar reparos</i>						
1E+05	DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparos / revisão</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparos/regulagem</i>						
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DIFERENCIAL TRASEIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANDE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA SATELITE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MONTAR E DESMONSTAR CONVERSOR DO TORQUE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA DANPI - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 140B		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E TROCA DE KIT DE REPARO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMINTAGEM DE PLACAS DE DESGASTE E LAMINAS - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM UNIDADE INJETORA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DO OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - PATROL 140B		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 140B		24,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE RIPE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DO TANQUE HIDRAULICO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA PATROL - 140B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE DIESEL - PATROL 140B		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICO PATROL - 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO JOYSIQUE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 135H		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA DO SATELITE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DE TRANSMISSÃO, DESMONTAR REPAROS E MONTAR - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA DANPI - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM DA TROCA DE KIT DE REPARO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 135H		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DE UNIDADE INJETORA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DE OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA BOMBA DE FREIO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 135H		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RIPE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE HIDRAULICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICO INJETOR - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 120K		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS TANDES - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS TANDES - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA SATELITE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 120K		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DE TRANSMISSÃO DESMONTAR FAZER REPAROS E MONTAR - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DEONTAR, REVISAR E FAZER REPAROS CONVERSOSR DO TORQUE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO DANPI - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 120K		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE KIT E MONTAGEM DE GIROCIRCO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 120K		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE KIT - PATROL 120K		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DE UNIDADE INJETORA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DO OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM BOMBA HIDRAULICA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 120K		4,000	UNIDADE	0,000	0,00

1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL - 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIRAUULCO - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 120K	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RIPLE - PATROL 120K	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DA MAQUINA - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : capu, lata, peltro e passo</i>					
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICOS - PATROL 120K	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 120K	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM DO MOTOR COMPLETO - PATROL 120K	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : fazer todos os reparos completos e montagem do motor</i>					
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTICK - PATROL 120K	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DA BOMBA - PATROL 120K	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparo, revisão, calibragem, regulagem da bomba de alta e baixa pressão do combustível</i>					
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE REPAROS CALIBRAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, REGULAGEM E MONTAGEM DE EMBREAGEM CENTRAL - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM, REVISÃO, REGULAGEM, MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO, TROCAR REPAROS E MONTAGEM DA BALANÇA - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, TROCA DE REPAROS, REVISÃO E MONTAGEM - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO, INSTALAÇÃO, DESMONTAGEM, TROCA DE REPAROS, REGULAGEM - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : calibragem e montagem bico injetor</i>					
1E+05	REMOÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA, TROCA DE REPAROS E MONTAGEM - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM, TROCA DE REPARO E MONTAGEM DO CILINDRO HIDRAULICO - TRATOR DE PNEU	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E EMBUXAMENTO GERAL - TRATOR DE PNEU	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DO MOTOR - RETROSCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, FAZER REPAROS, REGULAR E CALIBRAR MOTOR - RETROSCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADIADOR - RETROSCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - RETROSCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, REVISAR, REGULAR E MONTAR CUBOS TRASEIROS - RETROSCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - RETROSCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, REVISAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR CUBOS DIANTEIROS - RETRO 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - RETROSCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REVISAR, REGULAR E CALIBRAR BOMBA INJETORA - RETRO 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - RETROSCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS E MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA - RETROSCAVADEIRA 110B	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CONCAR - RETROSCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CONCAR - RETROSCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	EMBUXAMENTO DO CONCHAR - RETROSCAVADEIRA - 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO - RETROSCAVADEIRA 110B	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA HIDRAULICA - RETROSCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESCONTAMINAMÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - RETROSCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, TROCA DE REPAROS, REVISAR E MONTAR DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA DE GIRO - RETROSCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, TROCA DE REPAROS, REGULAR MONTAR BOMBA DE GIRO - RETROSCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - RETROSCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	DESMONTAR,TROCAR REPAROS,REVISAR,REGULAR E MONTAR DO DISTRIBUIDOR HID.-RETRO110B	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO REFERENTE A UM BICO INJETOR - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA MAQUINA,CAPU,PEITO,LATAS PESOS-RETRO 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR,TROCA DE REPAROS,REVISAR, REGULAR E MONTAR DIFER. TRASEIRO -RETRO 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CABINE - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DO BANCO DO OPERADOR - RETROESCAVADEIRA - 110B	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIR CILINDRO E EMBREAGEM - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	800,000	6400,00
1E+05	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	80,000	640,00
1E+05	SUBSTITUIR LONA DE FREIO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	60,000	480,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE VALVULAS - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	120,000	960,00
1E+05	REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	4000,000	32000,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	1400,000	11200,00
1E+05	REVISÃO CAIXA DE MARCHA - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	1500,000	12000,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO EMBREAGEM - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	65,000	520,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	40,000	320,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA VALVULA 2 VIAS - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	120,000	960,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DE CENTRO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	200,000	1600,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	1000,000	8000,00
1E+05	EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO LADO E/D - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	250,000	2000,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DO CARTER - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	150,000	1200,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO COXIM DO MOTOR TRASEIRO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	50,000	400,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO COXIM DO MOTOR DIANTEIRO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	50,000	400,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO COLAR DA REDUÇÃO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	120,000	960,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VW 26.280	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VW 13.180	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORD CARGO 2422	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PATROL 140B	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PATROL 120K	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CARREGADEIRA W20	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CARREGADEIRA XCMG	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	RECARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO	30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA DA BALANÇA - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA FREIO DE MAO - CAMINHÃO	50,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA TIRANTE - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA CHASSIS - CAMINHÃO	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA SUPORTE - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	ALINHAMENTO - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	0,000	0,00
64293	SERVIÇO DE PARABRISA DIANTEIRO EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64294	SERVIÇO DE PARABRISA TRASEIRO EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64296	SERVIÇO DE MUNHÃO DE DIREÇÃO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64299	SERVIÇO DE VALVULA ADMISSÃO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64304	SERVIÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64305	SERVIÇO DE ALAVANCA DO CAMBIO DE MACHA EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64306	SERVIÇO DE BRONZE BIELA EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64307	SERVIÇO DE BRONZE DE MANCAL EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64308	SERVIÇO DE BOMBA DE OLEO EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64309	SERVIÇO DE PISTÃO C/ANEIS EM CAMINHONETE	12,000	UNIDADE	0,000	0,00
64172	SERVIÇO DE ALTERNADOR EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64310	SERVIÇO DE RADIADOR EM CAMINHONETE	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
64313	SERVIÇO DE JUNTA HOMONOCINETICA EM CAMINHONETE	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
64315	SERVIÇO DE BIELA DO MOTOR EM CAMINHONETE	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
64316	SERVIÇO DE COIFA DO LADO DA RODA EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
64318	SERVIÇO DE COIFA DO LADO DO CAMBIO EM CAMINHONETE	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
64322	SERVIÇO DE VALVULA DE ADMISSÃO EM CAMINHONETE	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
64323	SERVIÇO DE MOTOR PARTIDA EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64325	SERVIÇO DE MOLA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
64326	SERVIÇO DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
64327	SERVIÇO DE BUCHA DE FEIXO DE MOLA EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
64328	SERVIÇO DE BOMBA DAGUA DO MOTOR EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64329	SERVIÇO DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64330	SERVIÇO DE SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64333	SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64334	SERVIÇO DE AMORTECEDOR TRASEIRO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64337	SERVIÇO DE BALANÇA SUPERIOR EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64338	SERVIÇO DE BALANÇA INFERIOR EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

64340	SERVIÇO DE TENSOR AUTOMATICO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64341	SERVIÇO DE CORREIA DO ALTERNADOR EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64342	SERVIÇO DE CORREIA DO AR CONDICIONADO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64343	SERVIÇO DE CORREIA DENTADA EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64344	SERVIÇO DE ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64345	SERVIÇO DE KIT BATENTE DO AMORTECEDOR EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64346	SERVIÇO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
64347	SERVIÇO DE CILINDRO DE RODA TRASEIRO EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
64348	SERVIÇO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64349	SERVIÇO DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64350	SERVIÇO DE SAPATA CLONA DE FREIO TRASEIRA EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64351	SERVIÇO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA EM CAMINHONETE	12,000	UNIDADE	0,000	0,00
64353	SERVIÇO DE TERMINAL DE DIREÇÃO EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64354	SERVIÇO DE PIVO DIREÇÃO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CABEÇOTES - VW 8.160	2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
1E+05	LIMPEZA DE BICO INJETORES - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA DE RADIADOR - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA DO CARTER - VW 8.160	2,000	UNIDADE	100,000	200,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BALANÇA - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÓLEO - VW 8.160	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MARCHA - VW 8.160	2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CARDAM - VW 8.160	2,000	UNIDADE	180,000	360,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM DIFERENCIAL - VW 8.160	2,000	UNIDADE	1600,000	3200,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS DIANTEIROS - VW 8.160	8,000	UNIDADE	80,000	640,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS TRASEIROS - VW 8.160	8,000	UNIDADE	80,000	640,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO - VW 8.160	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM TAMPA DE VALVULAS - VW 8.160	1,000	UNIDADE	100,000	100,00
1E+05	MANUTENÇÃO SIMPLES EM AR CONDICIONADO - VW 8.160	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO EM GERAL - VW 8.160	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM - VW 8.160	2,000	UNIDADE	100,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR - VW 8.160	6,000	UNIDADE	40,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA - VW 8.160	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DE ALTERNADOR - VW 8.160	2,000	UNIDADE	100,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - VW 8.160	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM - VW 8.160	10,000	UNIDADE	50,000	500,00
1E+05	TROCA DE CRUZETA - VW 8.160	6,000	UNIDADE	100,000	600,00
1E+05	TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE - VW 8.160	2,000	UNIDADE	500,000	1000,00
1E+05	TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM - VW 8.160	2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
1E+05	TROCA DE LAMPADAS - VW 8.160	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE RADIADOR - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE ROLAMENTO DA RODA VW 8.160	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE TAMBOR DE FREIO - VW 8.160	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL - VW 8.160	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE TROCA DE FAROIS - VW 8.160	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE LANTERNAS - VW 8.160	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS DIANTEIRAS - VW 8.160	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS TRASEIRAS - VW 8.160	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICOS EM GERAL - VW 8.160	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICOS SIMPLES EM MOTOR - VW 8.160	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM	60,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONANDO - AMAROK	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - L200	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - AMAROK	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - L200	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - AMAROK	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE CONDICIONADO - L200	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO - AMAROK	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - L200	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - AMAROK	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - L200	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - AMAROK	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - L200	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - VW 8.160	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REFORMA DE BANCOS - AMAROK	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REFORMA DE BANCOS - L200	3,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	REFORMA DE BANCOS - VW 8.160		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - L200		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - VW 8.160		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FIXAÇÃO DE MOLAS DIANTEIRAS - VW 8.160		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FIXAÇÃO DE MOLAS TRASEIRAS - VW 8.160		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRA - VW 8.160		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO - VW 8.160		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR L200 TRITON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO L200 TRITON		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO L200 TRITON		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GRAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
46843	SERVIÇO DO DIFERENCIAL /L200 TRITON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REPARO DA PINÇA DE FREIO - L200		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE ALTERNADOR - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE ARRANQUE - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO GERAL DE ARRANQUE - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO EM GERAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR - GOL 15/16		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO PARCIAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REPARO PINÇA FREIO - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO PARCIAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE RADIADOR - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO GERAL DE RADIADOR - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS TRASEIRO FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR FIAT MOBI		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO REPARO DE PINÇA - MOBI		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR RANGE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS TRASEIRO RANGE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO RANGE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DO DIFERENCIAL RANGE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REPARO DA PINÇA DE FREIO - RANGER		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSEPNSÃO - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - MICRO ONIBUS 11/12		9,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - MICRO-ONIBUS 11/12		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - MICRO-ONIBUS 11/12		16,000	UNIDADE	40,000	640,00
1E+05	SERVIÇO DE DIFERENCIAL - MICRO-ONIBUS 11/12		9,000	UNIDADE	700,000	6300,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - MICRO-ONIBUS 11/12		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - MICRO-ONIBUS 11/12		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - MICRO-ONIBUS 11/12		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DO BICO - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - DUCATO 17/18		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE BALANÇA - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PINÇA DE FREIO - DUCATO 17/18		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REPARO DE PINÇA DE FREIO - TORO 19/20		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE ARRANQUE - TORO 16/20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO GERAL DE ARRANQUE - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DIFERENCIAL - TORO 19/20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO - TORO 19/20		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO - TORO 19/20		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO PARCIAL - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO GERAL - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - TORO 19/20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DO RADIADOR PARCIAL - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR GERAL - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO PARCIAL - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO SUSPENSÃO - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - MB PINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - MB PRINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - MB PRINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - MB PRINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - MB PRINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - MB PRINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - MB PRINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - MB PRINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
					Total :	124910,00

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

Data :

J H B
SILVA:0587965
0000172

Assinado de forma digital
por J H B
SILVA:05879650000172
Dados: 2023.06.01
09:24:23 -03'00'

carimbo e assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.763.815/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/04/2009
NOME EMPRESARIAL JNB MOLAS E FREIOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POSTO DE MOLAS GAGIL	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GIACOMO ULIANA	NÚMERO 3520	COMPLEMENTO *****
CEP 68.632-000	BAIRRO/DISTRITO ULIANOPOLIS	MUNICÍPIO ULIANOPOLIS
UF PA	ENDEREÇO ELETRÔNICO GAGIL_PMG@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (94) 3323-6222/ (94) 3323-6611		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/04/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/04/2023 às 11:55:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - COTAÇÃO SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Seg, 12/06/2023 15:22

Para:gagil_pmg@hotmail.com <gagil_pmg@hotmail.com>

📎 1 anexos (224 KB)

pa96u_Ulianopolis_20230508001_030904_JNB_MOLAS_E_FREIOS_LTDA.xls;

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO

- Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

. FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

RE: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEÍCULOS

PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Seg, 12/06/2023 15:37

Para: Gagil Auto Molas e Parafusos LTDA <gagil_pmg@hotmail.com>

Cotação recebida!

De: Gagil Auto Molas e Parafusos LTDA <gagil_pmg@hotmail.com>

Enviado: segunda-feira, 12 de junho de 2023 15:32

Para: PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Assunto: RE: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEÍCULOS

Segue documento assinado.

POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL

Atenciosamente,

Gabi

**POSTO DE MOLAS
GAGIL**

📍 Rod. BR 010, Km 90 - Ulianópolis-PA

📞 (91) 3726-1215

☎ (91) 9 8394-7775

🌐 www.gagil.com.br

De: PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Enviado: segunda-feira, 12 de junho de 2023 15:29

Para: Gagil Auto Molas e Parafusos LTDA <gagil_pmg@hotmail.com>

Assunto: RE: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEÍCULOS

Boa tarde, desculpe, mas vc pode assinar novamente, eu tinha enviado na planilha GAGIL, esta agora está correta, JNB, por favor!

Só assinar, já preenchi conforme a outra.

De: Gagil Auto Molas e Parafusos LTDA <gagil_pmg@hotmail.com>

Enviado: segunda-feira, 12 de junho de 2023 09:35

Para: PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Assunto: RE: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEÍCULOS

Em anexo...


POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL


Atenciosamente,

Gabi

POSTO DE MOLAS
GAGIL

 Rod. BR 010, Km 90 - Ulianópolis-PA

 (91) 3726-1215

 (91) 9 8394-7775

 www.gagil.com.br

De: PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Enviado: segunda-feira, 12 de junho de 2023 09:26

Para: Gagil Auto Molas e Parafusos LTDA <gagil_pmg@hotmail.com>

Assunto: RE: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEÍCULOS

De: Gagil Auto Molas e Parafusos LTDA <gagil_pmg@hotmail.com>

Enviado: segunda-feira, 12 de junho de 2023 09:05

Para: PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Assunto: RE: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEÍCULOS

Bom dia, segue em anexo.


POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL


Atenciosamente,

Gabi

POSTO DE MOLAS
GAGIL

 Rod. BR 010, Km 90 - Ulianópolis-PA

 (91) 3726-1215

 (91) 9 8394-7775

 www.gagil.com.br

De: Gagil Auto Molas e Parafusos LTDA <gagil_pmg@hotmail.com>

Enviado: quarta-feira, 7 de junho de 2023 17:44

Para: PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Assunto: RE: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEÍCULOS

Boa tarde, segue em anexo!

POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL

Atenciosamente,

Gabi

POSTO DE MOLAS
GAGIL

Rod. BR 010, Km 90 - Ulianópolis-PA

(91) 3726-1215

(91) 9 8394-7775

www.gagil.com.br

De: PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 9 de maio de 2023 10:52

Para: gagil_pmg@hotmail.com <gagil_pmg@hotmail.com>; gagil_pmg@ulianopolis.pa.gov.br <gagil_pmg@ulianopolis.pa.gov.br>; JNB Molas e Freios LTDA <gagil_maraba@hotmail.com>

Assunto: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEÍCULOS

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO

• Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

. FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20230508001

Prefeitura Municipal de Ulianópolis

RESPONSÁVEL :

NOME: DALVAELENA GUIMARAES PERONI

PROponente :

NOME: JNB MOLAS E FREIOS LTDA

ENDEREÇO : AV GIACOMO ULIANA, 3520

BAIRRO : ULIANOPOLIS CIDADE : Ulianópolis - PA

CNPJ : 10.763.815/0001-86

O município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Ulianópolis.

Ulianópolis, 08 de Maio de 2023

DALVAELENA GUIMARAES PERONI

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
46838	SERVIÇO DE ALINHAMENTO		488,000	UNIDADE	0,000	0,00
37728	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO		672,000	UNIDADE	0,000	0,00
2976	SERVIÇO DE CAPOTARIA		141,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - STRADA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - STRADA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - STRADA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - STRADA		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO - STRADA		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - STRADA		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CABEÇOTES DE MOTOR - CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA DE BICO INJETORES - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA DE RADIADOR - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA DO CARTER - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BALANÇA - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÓLEO - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MARCHA - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CARDAN - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM DIFERENCIAL - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS DIANTEIRO - CAMINHONETE		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS TRASEIROS - CAMINHONETE		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM TAMPA DE VALVULAS - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO SIMPLES EM AR CONDICIONADO - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUSPENSÃO EM GERAL - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE CABO DE EMBREAGEM - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE AMORTECEDOR - CAMINHONETE		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE CORREIA DENTADA - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE COXIM - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE CRUZETAS - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE LAMPADAS - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE RADIADOR - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE ROLAMENTO DA RODA - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE TAMBOR DE FREIO - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL - CAMINHONETE		40,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE FARÓIS - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE TROCA DE LANTERNAS - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	SERVIÇOS EM MOLAS DIANTEIRAS - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS TRASEIRAS - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL - CAMINHONETE		40,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS MECANICOS SIMPLES EM MOTOR - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO AMORTECEDOR TRASEIRO AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ATUADOR DE EMBREAGEM AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO BOMBA D'ÁGUA AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO BOMBA DE OLEO AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64331	SERVIÇO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO CABO DE EMBREAGEM AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO CILINDRO MESTRE DO FREIO AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO CORREIA DO ALTERNADOR AMAROK		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO COXIM DO MOTOR AMAROK		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO CORREIA DO COMANDO DE VALVULAS AMAROK		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO KIT DE EMBREAGEM AMAROK		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO LONA DE FREIO AMAROK		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MOTOR DO LIMPADOR AMAROK		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO PALHETA DO VENTILADOR AMAROK		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO PASTILHA DE FREIO AMAROK		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO PIVÔ DA SUSPENSÃO AMAROK		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO RETENTOR DO VOLANTE AMAROK		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO TENSOR DA CORREIA AMAROK		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MOLAS DIANTEIRA AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MOLAS TRASEIRA AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
48839	SERVIÇO DE ALTERNADOR		200,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE AMORTECEDOR TRASEIRO - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ATUADOR DE EMBREAGEM - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE BOMBA D'ÁGUA - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE BOMBA DE ÓLEO - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CABO DE EMBREAGEM - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CORREIA DO ALTERNADOR - ARGO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO COXIM DO MOTOR - ARGO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CORREIA DO COMANDO DE VALVULAS - ARGO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO KIT DE EMBREAGEM - ARGO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE LONA DE FREIOS - ARGO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DO LIMPADOR - ARGO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PALHETA DO VENTILADOR - ARGO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PASTILHA DE FREIOS - ARGO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PIVO DA SUSPENSÃO - ARGO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETENTOR DO VOLANTE - ARGO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TENSOR DA CORREIA - ARGO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOLAS DIANTEIRA - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOLAS TRASEIRA - ARGO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
46829	SERVIÇO DE ALTERNADOR /FIAT UNO		29,000	UNIDADE	0,000	0,00
42665	SERVICO DE AR CONDICIONADO FIAT UNO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
42666	SERVICO DE ARRANQUE FIAT UNO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
42669	SERVICO DE CAPOTARIA FIAT UNO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
42671	SERVICO DE CAMBAGEM FIAT UNO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
42673	SERVICO DE INSTALACAO EM GERAL FIAT UNO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
42676	SERVICO DE MOTOR FIAT UNO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
89036	SERVICO DE RADIADOR MODO GERAL EM FIAT UNO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
42680	SERVICO DE VENTILADOR FIAT UNO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOLEJO - FIAT UNO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE ARRANQUE - TRATOR TT4030		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR TT4030		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE ALTERNADOR - TRATOR TT4030		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR TT4030		20,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR TT4030		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR TT4030		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DE TRACÇÃO - TRATOR TT4030		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR TT4030		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR TT4030		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR TT4030		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR TT4030		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR TT4030		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR TT4030		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR TT4030		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO - TRATOR TT4030		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DA TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR TT4030		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA - TRATOR TT4030		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR CASE		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR CASE		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR CASE		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR CASE		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR CASE		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR CASE		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DE TRACÇÃO - TRATOR CASE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR CASE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR CASE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR CASE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR CASE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR CASE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR CASE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DA TROCA DE CRUZETA - TRATOR CASE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR LS PLUS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR LS PLUS		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR LS PLUS		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR LS PLUS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR LS PLUS		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR LS PLUS		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DA TRACÇÃO - TRATOR LS PLUS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR LS PLUS		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR LS PLUS		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR LS PLUS		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR LS PLUS		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR LS PLUS		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR LS PLUS		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
89031	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL FIAT UNO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
46831	SERVIÇO DE ALTERNADOR/UNO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
46834	SERVIÇO DE RADIADOR/FIAT UNO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
63307	SERVIÇO DE CAPOTARIA UNO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR UNO		14,000	UNIDADE	0,000	0,00
46648	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL/UNO		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
46652	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA/UNO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
46653	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO C/LONA/UNO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
46654	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO/UNO		33,000	UNIDADE	0,000	0,00
46656	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO/UNO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
46657	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO/UNO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
46658	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA/UNO		14,000	UNIDADE	0,000	0,00
46660	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA/UNO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
46661	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR/UNO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
46663	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO/UNO		14,000	UNIDADE	0,000	0,00
46664	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM/UNO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
46665	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO/UNO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
52793	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CARTE/ UNO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
46668	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR/UNO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
63311	SERVIÇO DE MOTOR UNO		13,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO FIAT PALIO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
45130	SERVIÇO DE RADIADOR PALIO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
45125	SERVIÇO DE CAPOTARIA PALIO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR FIAT PALIO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA FIAT PALIO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA TRASEIRA FIAT PALIO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO BRAÇO OCILANTE FIAT PALIO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO MOTOR FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE BALANÇA TRASEIRA FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE MOTOR FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR GERAL FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR - FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - FIAT MOBI		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO BRAÇO OCILANTE - FIAT MOBI		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO MOTOR - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR - FIAT MOBI		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR GERAL - FIAT MOBI		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - VW 13.180		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - VW 13.180		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - VW 13.180		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE INSUFILME		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - VW 13.180		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - VW 13.180		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - VW 13.180		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - VW DELIVERY		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - VW DELIVERY		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - VW DELIVERY		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - VW DELIVERY		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - VW DELIVERY		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - VW DELIVERY		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - IVECO 17.280		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - IVECO 17.280		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - IVECO 17.280		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - IVECO 17.280		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - IVECO 17.280		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - IVECO 17.280		10,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - IVECO 17.280		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - IVECO 17.280		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - IVECO 17.280		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - IVECO 17.280		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - IVECO 17.280		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - IVECO 17.280		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - IVECO 17.280		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - IVECO 17.280		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - IVECO 17.280		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO EM GERAL - L200/AMAROK		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO - L200/AMAROK		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO EM SUSPENSÃO E FREIO - L200/AMAROK		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - L200/AMAROK		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
65272	SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
65273	SERVIÇO DE DESMONTAGEM RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : FAZER REVISÃO, MONTAGEM E REGULAGEM DOS CUBOS TRASEIROS</i>						
65274	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
65275	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REVISÃO RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : TROCAR REPAROS, REGULAGEM E MONTAR OS CUBOS DIANTEIROS</i>						
65276	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA BALANÇA RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : TROCAR REPAROS REGULAR E MONTAR</i>						
65277	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
65278	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : FAZER REGULAGEM E MONTAR CONVERSOR DE TORQUE</i>						
65279	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
65280	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAR A TRANSMISSÃO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : TROCAR REPAROS FAZER REGULAGEM</i>						
65281	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
65283	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA RETRO/RANDON		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
65284	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS R MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA RETRO/RANDON		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
65287	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
65288	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
65289	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
65290	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : TROCA DE REPAROS E REVISÃO</i>						
65291	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
65292	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : TROCA DE REPAROS E REGULAGEM</i>						
65294	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : TROCA DE REPAROS, REVISÃO E REGULAGEM</i>						
65464	SERVIÇO DE REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
65465	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO REFERENTE A UM BICO INJETOR RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
65467	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
65468	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCA DE REPAROS DO DIFERENCIAL TRASEIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : REVISÃO, REGULAGEM E MONTAGEM</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : fazer revisão, montagem e regulagem dos cubos traseiros</i>						
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REVISÃO - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : trocar reparos, regulagem e montar os cubos dianteiros</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA BALANÇA - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : fazer regulagem e montar conversor de torque</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAR A TRANSMISSÃO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : trocar reparos, fazer regulagem</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparos e revisão</i>						

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA DE GIRO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRI - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparo e regulagem</i>						
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICO INJETOR - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM/TROCA DE REPAROS DO DIFERENCIAL TRASEIRO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - RENAULT MESTER		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - RENAULT MASTER		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO - RENAULT MASTER		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS - RENAULT MASTER		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO - RENAULT MASTER		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DP KIT DE EMBREAGEM - RENAULT MASTER		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE - RENAULT MASTER		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - RENAULT MASTER		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO AM ALTERNADOR - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
28357	SERVIÇO DE CAMBAGEM DOBLO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
42648	SERVICO DE FREIOS DOBLO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
51028	SERVIÇO MECÂNICO GERAL		32,000	UNIDADE	0,000	0,00
28360	SERVIÇO MOTOR DOBLO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
42656	SERVICO DE PORTAS DOBLO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
51147	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DOBLO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
51149	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DOBLO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
51150	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS DOBLO		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
51151	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO DOBLO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
51152	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DOBLO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
51153	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE DOBLO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
51154	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA DOBLO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
51155	SERVIÇO DE TROCA DO FILTRO DE AR DOBLO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
51156	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA DOBLO		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
51158	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO DOBLO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
42642	SERVICO DE ALTERNADOR DOBLO		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO INSULFILME		48,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS L200		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR L200		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS L200		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
46638	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO/CAMINHONETE L200		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO L200		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS L200		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO L200		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM L200		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE L200		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA L200		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA L200		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO L200		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO EM ALTERNADOR L200		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - L200		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - L200		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
34842	SERVIÇO DE CAMBAGEM UNO		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
63308	SERVIÇO DE FREIOS UNO		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
63310	SERVIÇO DE MECANICA UNO		75,000	UNIDADE	0,000	0,00
52778	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS FIAT UNO		21,000	UNIDADE	0,000	0,00
52779	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO FIAT UNO		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
52780	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM FIAT UNO		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
76828	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE UNO		21,000	UNIDADE	0,000	0,00
52781	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA FIAT UNO		21,000	UNIDADE	0,000	0,00
76829	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA UNO		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
52783	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO FIAT UNO		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
42616	SERVICO DE CAMBAGEM PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
42617	SERVICO DE FREIOS PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
42622	SERVICO DE MECANICA PALIO WEEKEND		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
42623	SERVICO DE MOTOR PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
51130	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PALIO WEEKEND		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
51131	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO PALIO WEEKEND		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
51133	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS PALIO WEEKEND		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
51134	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO PALIO WEEKEND		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO TROCA DO KIT DE EMBREAGEM PALIO WEEKEND		4,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha

51136	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE PALIO WEEKEND		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
51137	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA PALIO WEEKEND		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
51141	SERVIÇO EM ALTERNADOR PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - SPIN/CHEVROLET		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - SPIN/CHOVROLET		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - SPIN/CHEVROLET		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO - SPIN/CHEVROLET		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS - SPIN/CHEVROLET		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO - SPIN/CHEVROLET		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM - SPIN/CHEVROLET		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE - SPIN/CHEVROLET		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - SPIN/CHEVROLET		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO EM ALTERNADOR - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
29974	SUBSTITUIR CILINDRO DE EMBREAGEM		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29988	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29989	SUBSTITUIR COMPRESSOR DE AR		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
29992	SUBSTITUIR DIAFRAGMA DO CUIÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29993	SUBSTITUIR LONA DE FREIO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29994	SUBSTITUIR REPAROS DE VALVULAS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29995	REVISÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29996	REVISÃO DO DIFERENCIAL		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29997	REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
29998	SUBSTITUIR REPARO DA BOMBA DAGUA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30000	SUBSTITUIR SERVO DE EMBREAGEM		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30001	SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30002	SUBSTITUIR REPARO DA VALVULA REGULADORA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30003	SUBSTITUIR RETENTOR		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30004	SUBSTITUIR ROLAMENTO EM GERAL		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30005	SUBSTITUIR REPARO DA VALVULA 2 VIAS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30006	SUBSTITUIR ROLAMENTO DE CENTRO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30009	SUBSTITUIR PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
63592	FAZER EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO LADO E/D		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30012	SUBSTITUIR JUNTA DO CARTER		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
30014	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR TRASEIRO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30015	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR DIANTEIRO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30017	SUBSTITUIR RETENTOR COLAR DA REDUÇÃO		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
30019	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
30020	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIR BICO INJETOR		24,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIR BOMBA DE ALTA		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
29991	SUBSTITUIR DIAFRAGMA DA CUIÇA		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
30008	SUBSTITUIR REPARO DO CUIÇÃO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
30011	SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
41953	REMOÇÃO E INSTALACAO DO RADIADOR		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
43406	SERVICO DE FEIXE TZ	JNB	28,000	UNIDADE	380,000	10640,00
43405	SERVICO DE FEIXE DT	JNB	28,000	UNIDADE	380,000	10640,00
63524	SERVIÇO REVISÃO DE FREIOS	JNB	28,000	UNIDADE	300,000	8400,00
63525	SERVIÇO DE SUPORTE DT	JNB	28,000	UNIDADE	320,000	8960,00
63526	SERVIÇO DE SUPORTE TZ	JNB	28,000	UNIDADE	320,000	8960,00
63527	SERVIÇO DE ESTABILIZADOR	JNB	18,000	UNIDADE	300,000	5400,00
63528	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXO DT	JNB	13,000	UNIDADE	350,000	4550,00
63529	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXO TZ	JNB	13,000	UNIDADE	350,000	4550,00
46378	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO ESQUERDA E DIREITA	JNB	18,000	UNIDADE	2200,000	39600,00
63531	SERVIÇO DE REVISAR SUSPENSÃO DT	JNB	12,000	UNIDADE	1000,000	12000,00
63532	SERVIÇO DE REVISAR SUSPENSÃO TZ	JNB	18,000	UNIDADE	1000,000	18000,00
1E+05	SERVIÇO DE REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
63627	SERVIÇO DE TROCA DE ALTERNADOR COMPLETO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO AUTOMATICO DE PARTIDA		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
63632	SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE CAMPO		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
63633	SERVIÇO DE TROCA DE BOIA DO TANQUE	JNB	3,000	UNIDADE	500,000	1500,00
63637	SERVIÇO DE TROCA DE BOTÃO TIC TAC 3 ESTAGIOS		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
63638	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO SUPORTE DO ALTERNADOR		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
63639	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO VENTILADOR		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
63646	SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE FAROL		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
63649	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE INIGNIÇÃO		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
63651	SERVIÇO DE TROCA DE COMUTADOR DE INIGNIÇÃO		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
63653	SERVIÇO DE TROCA DE CONECTOR PARA RELÊ		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
63656	SERVIÇO DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DE PARTIDA		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
63657	SERVIÇO DE TROCA DE ENCAIXE DE FAROL		4,000	PEÇA	0,000	0,00

Planilha1

63658	SERVIÇO DE TROCA DE ESTATOR DE ALTERNADOR		8,000	PEÇA	0,000	0,00
63664	SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO SECADOR		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
63669	SERVIÇO DE TROCA DE FIO BICOLOR 2X1		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
63673	SERVIÇO DE TROCA DE INDUZIDOR DE PARTIDA		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
63674	SERVIÇO DE TROCA DE INTERRUPTOR DE FREIO		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
63675	SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE ESCOVAS		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
63676	SERVIÇO DE TROCA DE KIT BUCHAS MOTOR DE PARTIDA		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
63677	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 1141 12V		21,000	UNIDADE	0,000	0,00
63678	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 1141 24V		21,000	UNIDADE	0,000	0,00
63679	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 67 12V		21,000	UNIDADE	0,000	0,00
63680	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 67 24V		19,000	UNIDADE	0,000	0,00
63681	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 69 24V		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
63683	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H3 12V		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
63684	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H4 24V		13,000	UNIDADE	0,000	0,00
63685	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H5 12V		13,000	UNIDADE	0,000	0,00
63687	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA TORPEDO 24V		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
63688	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DE PISCA		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
63689	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
63690	SERVIÇO DE TROCA DE LENTE DA LANTERNA TRASEIRA		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
63691	SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL DIANTEIRO DE PARTIDA		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
63692	SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL DO ALTERNADOR		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
63693	SERVIÇO DE TROCA DE MANIVELA DO LIMPADOR		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
63694	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE ARRANQUE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
63695	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR LIMPADOR		8,000	PEÇA	0,000	0,00
63697	SERVIÇO DE TROCA DE PALHEITA DO LIMPADOR		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
63699	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO 6MM		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
63700	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO 8MM		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
63701	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO ALTERNADOR 55 AM		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
63702	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO AUTOMATICO		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
63703	SERVIÇO DE TROCA DE PLANETARIA DE PARTIDA		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
63704	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
63706	SERVIÇO DE TROCA DE PORTA ESCOVA DE PARTIDA		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
63708	SERVIÇO DE TROCA DE REATOR DE LAMPADA FLUORESCENTE		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
44781	SERVIÇO DE TROCA DE REGULADOR DE VOLTAGEM		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
63709	SERVIÇO DE TROCA DE RELE AUXILIAR 12V		13,000	PEÇA	0,000	0,00
63710	SERVIÇO DE TROCA DE RELE AUXILIAR 24V		11,000	PEÇA	0,000	0,00
63711	SERVIÇO DE TROCA DE RELE DE FAROL		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
63712	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO DE COMBUSTIVEL		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
63713	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO PRESSÃO DO OLEO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
63714	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO TEMPERATURA		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
63716	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
63717	SERVIÇO DE TROCA DE ROTOR DO ALTERNADOR		2,000	PEÇA	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
63721	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINALIS ADAPTADOR		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
63724	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA ELETROMAGNETICA		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
63628	SERVIÇO DE TROCA DE ARRUELA DE PRESSÃO		15,000	PEÇA	0,000	0,00
63629	SERVIÇO DE TROCA DE ARRUELA LISA UNIVERSAL		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BENDIX DE PARTIDA		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
63634	SERVIÇO DE TROCA DE BOLA DE CAMBIO		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
63643	SERVIÇO DE TROCA DE CABO 6X1		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
63670	SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVEIS DE LAMINA		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
63671	SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVEIS DE PORCELANA		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
63723	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE PONTEIRA		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
63707	SERVIÇO DE TROCA DE PORTA FUSIVEIS LAMINA		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
63647	SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE LIMPADOR		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
63715	SERVIÇO DE TROCA DE RETROVISOR		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO - KILUX 2013		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AUTOMATICO DE PARTIDA-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BALANÇA INFERIOR-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BALANÇA SUPERIOR-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR - HILUX 2013		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'AGUA DO MOTOR-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO FEIXO DE MOLA-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA ALTERNADOR-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DIANTEIRO DO MOTOR-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FEIXO DE MOLA DIANTEIRO-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT BATENTE DO AMORTECEDOR-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM-HILUX 2013		9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA DO LIMPADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO COM ANEIS-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE DIREÇÃO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DE ALTERNADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR PINHÃO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA C/LONA DE FREIO TRASEIRA -HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR TEMPERATURA D'AGUA-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE Sonda LAMBDA-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HILUX 2013		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-S10 EXECUTIVE 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BATENTE DE FEIXO DE MOLA TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DA ALAVANCAR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE RODA TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE RODA DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO RADIADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FAROL DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT EMBREAGEM - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT ESTABILIZADOR EXTERNO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT ESTABILIZADOR INTERNO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA PARA FAROL - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DIANTEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE PARTIDA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHAO DA DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA BRISA DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PISTAO COM ANEIS - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DE ALTERNADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR PINHÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA C/LONA DE FREIO TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA ADMISSÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE 2010		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'AGUA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA BALANÇA PARTE TRASEIRA-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM-SAVEIRO 2014		3,000	TUBO	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DO ACELERADOR-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO TRASEIRO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS TRAVA DAS PASTILHA DE FREIO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHÃO AXIAL DIREÇÃO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PROTETOR DO CARTER-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DE VALVULA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO EIXO COMANDO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE ROTAÇÃO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVEL-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO INTERMEDIARIO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO TRASEIRO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE Sonda LAMBADA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMPÃO DO RADIADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMPÃO DO TANQUE-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMPÃO OLEO DO MOTOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR AUTOMÁTICO DA CORREIA DO ALTERNADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TUBO FLEXIVEL-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ANEL DE ADMISSÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BICO INJETOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE IGNIÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE AGUA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE IGNIÇÃO DE VELA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DO ACELERADOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE FREIO DE MAO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO ANORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA DIANTEIRA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DE RODA TRASEIRA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DA TAMPA DE VALVULA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA DE FAROL-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DIANTEIRA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA EXTERNA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA INTERNA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHÃO AXIAL DIREÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA BARRO DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PINO DA PINÇA DE FREIO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PROTETOR DE CARTER-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DE VALVULA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO EIXO COMANDO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE ROTAÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVEL-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO TRASEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR AUTOMÁTICO DA CORREIA DO ALTERNADOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VELA DE IGNIÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - ONIBUS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - MICRO ONIBUS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CAMINHAO FORD		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM DE MOTOR COMPLETO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : fazer todos os reoaros, regular e calibrar motor</i>						
1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM DOS CUBOS TRASEIROS - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA BALANÇA - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : trocar reparos, fazer regulagem</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E CALIBRAGEM DA BOMA INJETORA - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : trocar reparos</i>						

Planilha1

1E+05	DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DIFERENCIAL TRASEIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM DE MOTOR COMPLETO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : fazer todos os reparos regular e calibrar motor</i>						
1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM DOS CUBOS TRASEIROS - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA BALANÇA - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : trocar reparos regular e montar</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : trocar reparos e fazer regulagem</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRÁULICA - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : trocar reparos</i>						
1E+05	DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparos / revisão</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparos/regulagem</i>						
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DIFERENCIAL TRASEIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANDE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA SATELITE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MONTAR E DESMONSTAR CONVERSOR DO TORQUE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA DANPI - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 140B		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E TROCA DE KIT DE REPARO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMINTAGEM DE PLACAS DE DESGASTE E LAMINAS - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM UNIDADE INJETORA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DO OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - PATROL 140B		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 140B		24,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE RIPE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DO TANQUE HIDRAULICO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA PATROL - 140B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE DIESEL - PATROL 140B		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICO PATROL - 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO JOYSYIQUE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 135H		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA DO SATELITE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DE TRANSMISSÃO, DESMONTAR REPAROS E MONTAR - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA DANPI - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM DA TROCA DE KIT DE REPARO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 135H		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DE UNIDADE INJETORA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DE OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA BOMBA DE FREIO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 135H		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RIPE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE HIDRAULICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICO INJETOR - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 120K		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS TANDES - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS TANDES - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA SATELITE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 120K		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DE TRANSMISSÃO DESMONTAR FAZER REPAROS E MONTAR - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DEONTAR, REVISAR E FAZER REPAROS CONVERSOSR DO TORQUE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO DANPI - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 120K		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE KIT E MONTAGEM DE GIROCIRCO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 120K		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE KIT - PATROL 120K		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DE UNIDADE INJETORA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DO OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM BOMBA HIDRAULICA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 120K		4,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha

1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL - 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIRAUILICO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 120K		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RIPE - PATROL 120K		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DA MAQUINA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : capu, lata, peito e pesos</i>						
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICOS - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM DO MOTOR COMPLETO - PATROL 120K		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : fazer todos os reparos completos e montagem do motor</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DA BOMBA - PATROL 120K		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : troca de reparo, revisão, calibragem, regulagem da bomba de alta e baixa pressão do combustível</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM TROÇA DE REPAROS CALIBRAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, REGULAGEM E MONTAGEM DE EMBREAGEM CENTRAL - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM, REVISAO, REGULAGEM, MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO, TROCAR REPAROS E MONTAGEM DA BALANÇA - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, TROÇA DE REPAROS, REVISAO E MONTAGEM - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : cubo traseiro ou redução final</i>						
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DIANTEIROS - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM, TROÇA DE REPAROS, REVISAO E MONTAGEM DOS CUBOS REDUTOR DIANTEIRO		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM,REV.,TROÇA REPAROS,REG.,CALIBRAGEM BOMBA INJETORA-TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO,INSTALAÇÃO,DESMONTAGEM,TROÇA DE REPAROS, REGULAGEM - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : calibragem e montagem bico injetor</i>						
1E+05	REMOÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA, TROÇA DE REPAROS E MONTAGEM - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM, TROÇA DE REPARO E MONTAGEM DO CILINDRO HIDRAULICO - TRATOR DE PNEU		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E EMBUXAMENTO GERAL - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, FAZER REPAROS, REGULAR E CALIBRAR MOTOR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADIADOR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, REVISAR, REGULAR E MONTAR CUBOS TRASEIROS - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, REVISAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR CUBOS DIANTEIROS- RETRO 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA BALANÇA, TROCAR REPAROS REGULAR E MONTAR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR CONVERSOR DE TORQUE - RETRO 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR A TRANSMISSÃO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA INJETORA - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REVISAR, REGULAR E CALIBAR BOMBA INJETORA- RETRO 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - RETROESCAVADEIRA 110B		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DEMONTAR, TROCAR REPAROS E MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA- RETROESCAVADEIRA 110B		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CONCAR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	EMBUCHAMENTO DO CONCHAR - RETROESCAVADEIRA - 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO - RETROESCAVADEIRA 110B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA HIDRAULICA - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, TROÇA DE REPAROS, REVISAR E MONTAR DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA DE GIRO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR, TROÇA DE REPAROS, REGULAR MONTAR BOMBA DE GIRO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO- RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	DESMONTAR,TROCAR REPAROS,REVISAR,REGULAR E MONTAR DO DISTRIBUIDOR HID.-RETRO110B		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO REFERENTE A UM BICO INJETOR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA MAQUINA,CAPU,PEITO,LATAS PESOS-RETRO 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DESMONTAR,TROCA DE REPAROS,REVISAR, REGULAR E MONTAR DIFER. TRASEIRO -RETRO 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CABINE - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REMOÇÃO DO BANCO DO OPERADOR - RETROESCAVADEIRA - 110B		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIR CILINDRO E EMBREAGEM - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIR LONA DE FREIO - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE VALVULAS - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REVISÃO CAIXA DE MARCHA - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO EMBREAGEM - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA VALVULA 2 VIAS - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DE CENTRO - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO LADO E/D - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DO CARTER - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO COXIM DO MOTOR TRASEIRO - CAMINHOS	JNB	8,000	UNIDADE	350,000	2800,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO COXIM DO MOTOR DIANTEIRO - CAMINHOS	JNB	8,000	UNIDADE	350,000	2800,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO COLAR DA REDUÇÃO - CAMINHOS		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - CAMINHOS	JNB	8,000	UNIDADE	250,000	2000,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VW 26.280		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VW 13.180		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORD CARGO 2422		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PATROL 140B		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PATROL 120K		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CARREGADEIRA W20		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CARREGADEIRA XCMG		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	RECARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO - CAMINHÃO		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO - CAMINHÃO		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA DA BALANÇA - CAMINHÃO	JNB	30,000	UNIDADE	280,000	8400,00
1E+05	MAO DE OBRA FREIO DE MAO - CAMINHÃO		50,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAO DE OBRA TIRANTE - CAMINHÃO	JNB	30,000	UNIDADE	280,000	8400,00
1E+05	MAO DE OBRA CHASSIS - CAMINHÃO	JNB	10,000	UNIDADE	6000,000	60000,00
1E+05	MAO DE OBRA SUPORTE - CAMINHÃO	JNB	30,000	UNIDADE	450,000	13500,00
1E+05	ALINHAMENTO - CAMINHÃO		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - CAMINHÃO		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
64293	SERVIÇO DE PARABRISA DIANTEIRO EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64294	SERVIÇO DE PARABRISA TRASEIRO EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64296	SERVIÇO DE MUNHÃO DE DIREÇÃO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64299	SERVIÇO DE VALVULA ADMISSÃO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64304	SERVIÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64305	SERVIÇO DE ALAVANCA DO CAMBIO DE MACHA EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64306	SERVIÇO DE BRONZE BIELA EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64307	SERVIÇO DE BRONZE DE MANCAL EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64308	SERVIÇO DE BOMBA DE OLEO EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64309	SERVIÇO DE PISTÃO C/ANEIS EM CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
64172	SERVIÇO DE ALTERNADOR EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64310	SERVIÇO DE RADIADOR EM CAMINHONETE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
64313	SERVIÇO DE JUNTA HOMONOCINETICA EM CAMINHONETE		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
64315	SERVIÇO DE BIELA DO MOTOR EM CAMINHONETE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
64316	SERVIÇO DE COIFA DO LADO DA RODA EM CAMINHONETE		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
64318	SERVIÇO DE COIFA DO LADO DO CAMBIO EM CAMINHONETE		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
64322	SERVIÇO DE VALVULA DE ADMISSÃO EM CAMINHONETE		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
64323	SERVIÇO DE MOTOR PARTIDA EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64325	SERVIÇO DE MOLA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO EM CAMINHONETE		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
64326	SERVIÇO DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO EM CAMINHONETE		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
64327	SERVIÇO DE BUCHA DE FEIXO DE MOLA EM CAMINHONETE		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
64328	SERVIÇO DE BOMBA DAGUA DO MOTOR EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64329	SERVIÇO DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64330	SERVIÇO DE SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64333	SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64334	SERVIÇO DE AMORTECEDOR TRASEIRO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64337	SERVIÇO DE BALANÇA SUPERIOR EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64338	SERVIÇO DE BALANÇA INFERIOR EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

64340	SERVIÇO DE TENSOR AUTOMATICO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64341	SERVIÇO DE CORREIA DO ALTERNADOR EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64342	SERVIÇO DE CORREIA DO AR CONDICIONADO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64343	SERVIÇO DE CORREIA DENTADA EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64344	SERVIÇO DE ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64345	SERVIÇO DE KIT BATENTE DO AMORTECEDOR EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64346	SERVIÇO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO EM CAMINHONETE		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
64347	SERVIÇO DE CILINDRO DE RODA TRASEIRO EM CAMINHONETE		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
64348	SERVIÇO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64349	SERVIÇO DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64350	SERVIÇO DE SAPATA C/LONA DE FREIO TRASEIRA EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
64351	SERVIÇO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA EM CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
64353	SERVIÇO DE TERMINAL DE DIREÇÃO EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
64354	SERVIÇO DE PIVO DIREÇÃO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CABEÇOTES - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA DE BICO INJETORES - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA DE RADIADOR - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA DO CARTER - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BALANÇA - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÓLEO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MARCHA - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CARDAM - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM DIFERENCIAL - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS DIANTEIROS - VW 8.160		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS TRASEIROS - VW 8.160		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO - VW 8.160		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM TAMPA DE VALVULAS - VW 8.160		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO SIMPLES EM AR CONDICIONADO - VW 8.160		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO EM GERAL - VW 8.160		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR - VW 8.160		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA - VW 8.160		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DE ALTERNADOR - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM - VW. 8160		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE CRUZETA - VW 8.160		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE LAMPADAS - VW 8.160		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE RADIADOR - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE ROLAMENTO DA RODA VW 8.160		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE TAMBOR DE FREIO - VW 8.160		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL - VW 8.160		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE TROCA DE FAROIS - VW 8.160		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE LANTERNAS - VW 8.160		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS DIANTEIRAS - VW 8.160		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS TRASEIRAS - VW 8.160		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICOS EM GERAL - VW 8.160		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICOS SIMPLES EM MOTOR - VW 8.160		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM		60,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - VW. 8160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REFORMA DE BANCOS - AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REFIRMA DE BANCOS - L200		3,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	REFORMA DE BANCOS - VW 8.160		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - AMAROK		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - L200		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - VW 8.160		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FIXAÇÃO DE MOLAS DIANTEIRAS - VW 8.160		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FIXAÇÃO DE MOLAS TRASEIRAS - VW 8.160		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRA - VW 8.160		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO - VW 8.160		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR L200 TRITON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO L200 TRITON		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO L200 TRITON		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GRAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
46843	SERVIÇO DO DIFERENCIAL /L200 TRITON		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REPARO DA PINÇA DE FREIO - L200		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇOS DE ALTERNADOR - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE ARRANQUE - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO GERAL DE ARRANQUE - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO EM GERAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR - GOL 15/16		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO PARCIAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REPARO PINÇA FREIO - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO PARCIAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE RADIADOR - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO GERAL DE RADIADOR - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS TRASEIRO FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR FIAT MOBI		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO REPARO DE PINÇA - MOBI		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR RANGE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS TRASEIRO RANGE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO RANGE		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DO DIFERENCIAL RANGE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE REPARO DA PINÇA DE FREIO - RANGER		8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - MICRO ONIBUS 11/12		9,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - MICRO-ONIBUS 11/12	12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - MICRO-ONIBUS 11/12	16,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DIFERENCIAL - MICRO-ONIBUS 11/12	9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - MICRO-ONIBUS 11/12	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - MICRO-ONIBUS 11/12	9,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - MICRO-ONIBUS 11/12	12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DO BICO - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - DUCATO 17/18	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE BALANÇA - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE PINÇA DE FREIO - DUCATO 17/18	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	REPARO DE PINÇA DE FREIO - TORO 19/20	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE ARRANQUE - TORO 16/20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO GERAL DE ARRANQUE - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE DIFERENCIAL - TORO 19/20	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO - TORO 19/20	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO - TORO 19/20	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO PARCIAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO GERAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - TORO 19/20	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DO RADIADOR PARCIAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR GERAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO PARCIAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO SUSPENSÃO - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	0,000	0,00

Total : 231100,00

Condições de pagamento :	CONFORME EDITAL
Prazo de entrega :	CONFORME EDITAL
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	DUZENTOS E TRINTA E HUM MIL E CEM REAIS

Data : 12/06/2023

JNB MOLAS E FREIOS
 LTDA:10763815000186

Assinado de forma digital
 por JNB MOLAS E FREIOS
 LTDA:10763815000186

carimbo e assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.874.399/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/06/1985
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SALVADOR AUTO PECAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV PRESIDENTE VARGAS	NÚMERO 1	COMPLEMENTO *****
---	--------------------	----------------------

CEP 68.625-130	BAIRRO/DISTRITO URAIM	MUNICÍPIO PARAGOMINAS	UF PA
--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (91) 3729-7233
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/10/2004
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/05/2023** às **10:15:00** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEICULOS

cotacao.ulianopolis@hotmail.com <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Ter, 09/05/2023 10:49

Para: salvadorparagominas@hotmail.com <salvadorparagominas@hotmail.com>

 1 anexos (224 KB)

pa96u_Ulianopolis_20230508001_000046_SALVADOR_AUTO_PECAS_LTDA.xls;

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO

- Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

. FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

RE: cotação de serviços - Salvador Auto Peças

cotacao.ulianopolis@hotmail.com <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Qui, 15/06/2023 10:29

Para: João Batista <batista.salvador@hotmail.com>

BOM DIA!

COTAÇÃO RECEBIDA!

De: João Batista <batista.salvador@hotmail.com>

Enviado: quarta-feira, 14 de junho de 2023 18:55

Para: cotacao.ulianopolis@hotmail.com <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Assunto: cotação de serviços - Salvador Auto Peças

Boa noite,

Segue em anexo a cotação de serviços pela Salvador Auto Peças Paragominas.

Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20230508001

Prefeitura Municipal de Ulianópolis

RESPONSÁVEL :
NOME: DALVAELENA GUIMARAES PERONI

PROPONENTE :
NOME: SALVADOR AUTO PECAS LTDA
ENDEREÇO : AV. PRESIDENTE VARGAS, 1 - URAIM
BAIRRO : CENTRO CIDADE : Paragominas - PA
CNPJ : 07.874.399/0001-89

O município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Ulianópolis.

Ulianópolis, 08 de Maio de 2023


DALVAELENA GUIMARAES PERONI
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
46838	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	SALVADOR	488,000	UNIDADE	80,000	39040,00
37728	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	SALVADOR	672,000	UNIDADE	15,000	10080,00
2976	SERVIÇO DE CAPOTARIA	SALVADOR	141,000	UNIDADE	500,000	70500,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - STRADA	SALVADOR	10,000	UNIDADE	250,000	2500,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - STRADA	SALVADOR	10,000	UNIDADE	600,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - STRADA	SALVADOR	10,000	UNIDADE	230,000	2300,00
1E+05	SERVIÇO DE CANGAGEM - STRADA	SALVADOR	10,000	UNIDADE	60,000	360,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO - STRADA	SALVADOR	20,000	UNIDADE	300,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - STRADA	SALVADOR	20,000	UNIDADE	2800,000	56000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CABEÇOTES DE MOTOR - CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	2000,000	12000,00
1E+05	LIMPEZA DE BICO INJETORES - CAMINHONETE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	LIMPEZA DE RADIADOR - CAMINHONETE	SALVADOR	8,000	UNIDADE	250,000	2000,00
1E+05	LIMPEZA DO CARTER - CAMINHONETE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR - CAMINHONETE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BALANÇA - CAMINHONETE	SALVADOR	12,000	UNIDADE	400,000	4800,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÓLEO - CAMINHONETE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MARCHA - CAMINHONETE	SALVADOR	8,000	UNIDADE	2500,000	20000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CARDAN - CAMINHONETE	SALVADOR	8,000	UNIDADE	800,000	6400,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM DIFERENCIAL - CAMINHONETE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1000,000	4000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS DIANTEIRO - CAMINHONETE	SALVADOR	30,000	UNIDADE	300,000	9000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS TRASEIROS - CAMINHONETE	SALVADOR	30,000	UNIDADE	300,000	9000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA - CAMINHONETE	SALVADOR	8,000	UNIDADE	200,000	1600,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO - CAMINHONETE	SALVADOR	20,000	UNIDADE	600,000	12000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM TAMPA DE VALVULAS - CAMINHONETE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
1E+05	MANUTENÇÃO SIMPLES EM AR CONDICIONADO - CAMINHONETE	SALVADOR	12,000	UNIDADE	500,000	6000,00
1E+05	SUSPENSÃO EM GERAL - CAMINHONETE	SALVADOR	12,000	UNIDADE	1200,000	14400,00
1E+05	TROCA DE CABO DE EMBREAGEM - CAMINHONETE	SALVADOR	8,000	UNIDADE	1000,000	8000,00
1E+05	TROCA DE COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA - CAMINHONETE	SALVADOR	30,000	UNIDADE	120,000	3600,00
1E+05	TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR - CAMINHONETE	SALVADOR	20,000	UNIDADE	150,000	3000,00
1E+05	TROCA DE CORREIA DENTADA - CAMINHONETE	SALVADOR	20,000	UNIDADE	120,000	2400,00
1E+05	TROCA DE COXIM - CAMINHONETE	SALVADOR	20,000	UNIDADE	450,000	9000,00
1E+05	TROCA DE CRUZETAS - CAMINHONETE	SALVADOR	12,000	UNIDADE	380,000	7600,00
1E+05	TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE - CAMINHONETE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	2500,000	10000,00
1E+05	TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - CAMINHONETE	SALVADOR	12,000	UNIDADE	250,000	3000,00
1E+05	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM - CAMINHONETE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1000,000	4000,00
1E+05	TROCA DE LAMPADAS - CAMINHONETE	SALVADOR	20,000	UNIDADE	80,000	1600,00
1E+05	TROCA DE RADIADOR - CAMINHONETE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	350,000	1400,00
1E+05	TROCA DE ROLAMENTO DA RODA - CAMINHONETE	SALVADOR	12,000	UNIDADE	300,000	3600,00
1E+05	TROCA DE TAMBOR DE FREIO - CAMINHONETE	SALVADOR	20,000	UNIDADE	250,000	5000,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL - CAMINHONETE	SALVADOR	40,000	UNIDADE	280,000	11200,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE FARÓIS - CAMINHONETE	SALVADOR	8,000	UNIDADE	200,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE TROCA DE LANTERNAS - CAMINHONETE	SALVADOR	12,000	UNIDADE	150,000	1800,00

Página 1

07.874.399/0001-89
Salvador Auto Peças Ltda
Av Presidente Vargas, 01 - Uraim
CEP-68.625-130 Paragominas PA

Página 2



1E+05	SERVÇOS EM MOLAS TRASERAS - CAMINHONETE	SALVADOR	8,000	UNIDADE	400,000	3200,00
1E+05	SERVÇOS MECANICOS EM GERAL - CAMINHONETE	SALVADOR	8,000	UNIDADE	600,000	4800,00
1E+05	SERVÇOS MECANICOS SIMPLES EM MOTOR - CAMINHONETE	SALVADOR	40,000	UNIDADE	600,000	24000,00
1E+05	SERVÇO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMAROK	SALVADOR	20,000	UNIDADE	400,000	8000,00
1E+05	SERVÇO AMORTECEDOR TRASEIRO AMAROK	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVÇO BOMBA DE ÓLEO AMAROK	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
6431	SERVÇO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL EM CAMINHONETE	SALVADOR	3,000	UNIDADE	280,000	840,00
1E+05	SERVÇO CABO DE EMBRAGEM AMAROK	SALVADOR	8,000	UNIDADE	180,000	1440,00
1E+05	SERVÇO CILINDRO MESTRE DO FREIO AMAROK	SALVADOR	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVÇO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO AMAROK	SALVADOR	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVÇO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK	SALVADOR	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVÇO CORREIA DO ALTERNADOR AMAROK	SALVADOR	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVÇO PIVÔ DA SUSPENSÃO AMAROK	SALVADOR	6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVÇO TENSOR DA CORREIA AMAROK	SALVADOR	6,000	UNIDADE	300,000	1800,00
1E+05	SERVÇO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK	SALVADOR	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVÇO MOLAS DIANTEIRA AMAROK	SALVADOR	3,000	UNIDADE	800,000	2400,00
1E+05	SERVÇO MOLAS TRASEIRA AMAROK	SALVADOR	3,000	UNIDADE	800,000	2400,00
48839	SERVÇO ALTERNADOR	SALVADOR	200,000	UNIDADE	300,000	60000,00
1E+05	SERVÇO DE AMORTECEDOR TRASEIRO - ARGO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVÇO DE ATUADOR DE EMBRAGEM - ARGO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVÇOS DE BOMBA D'ÁGUA - ARGO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	500,000	1500,00
1E+05	SERVÇO DE BOMBA DE ÓLEO - ARGO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVÇO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL - ARGO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	1500,000	4500,00
1E+05	SERVÇO DE CABO DE EMBRAGEM - ARGO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	400,000	1200,00
1E+05	SERVÇO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - ARGO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVÇO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - ARGO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVÇO DE CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVÇO DE CORREIA DO ALTERNADOR - ARGO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVÇO COXIM DO MOTOR - ARGO	SALVADOR	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVÇO DE ELTROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO	SALVADOR	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVÇO DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	600,000	1800,00
1E+05	SERVÇO DE JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR - ARGO	SALVADOR	2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
1E+05	SERVÇO DE CORREIA DO COMANDO DE VALVULAS - ARGO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	2000,000	6000,00
1E+05	SERVÇO KIT DE EMBRAGEM - ARGO	SALVADOR	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVÇO DE LONA DE FREIOS - ARGO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVÇO DE MOTOR DO LIMPADOR - ARGO	SALVADOR	4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
1E+05	SERVÇO DE PASTILHA DE FREIOS - ARGO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	60,000	360,00
1E+05	SERVÇO DE PASTILHA DE FREIOS - ARGO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVÇO DE PIVO DA SUSPENSÃO - ARGO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVÇO DE RETENTOR DO VOLANTE - ARGO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVÇO DE TENSOR DA CORREIA - ARGO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVÇO DE MOLAS DIANTEIRA - ARGO	SALVADOR	4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
1E+05	SERVÇO DE MOLAS TRASEIRA - ARGO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
48828	SERVÇO DE ALTERNADOR /FIAT UNO	SALVADOR	28,000	UNIDADE	250,000	7000,00
42665	SERVÇO DE AR CONDICIONADO FIAT UNO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
42666	SERVÇO DE CAPOTARIA FIAT UNO	SALVADOR	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
42669	SERVÇO DE ARRANQUE FIAT UNO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	600,000	3600,00
42871	SERVÇO DE CARGAGEM FIAT UNO	SALVADOR	5,000	UNIDADE	600,000	3000,00
42873	SERVÇO DE INSTALÇÃO EM GERAL FIAT UNO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	50,000	300,00
42676	SERVÇO DE MOTOR FIAT UNO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	600,000	3600,00
89038	SERVÇO DE RADIADOR MODO GERAL EM FIAT UNO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	250,000	1500,00
42680	SERVÇO DE VENTILADOR FIAT UNO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	300,000	1800,00
1E+05	SERVÇO DE MOLETO - FIAT UNO	SALVADOR	5,000	UNIDADE	250,000	1250,00
1E+05	SERVÇOS DE ARRANQUE - TRATOR TT4030	SALVADOR	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVÇOS DE INSTALÇÃO ELTRICA - TRATOR TT4030	SALVADOR	20,000	UNIDADE	300,000	6000,00
1E+05	SERVÇOS DE ALTERNADOR - TRATOR TT4030	SALVADOR	18,000	UNIDADE	600,000	10800,00
1E+05	SERVÇO DE RADIADOR - TRATOR TT4030	SALVADOR	20,000	UNIDADE	300,000	6000,00

07.874.399/0001-91
 Av Presidente Vargas, 01-Urain
 Salvador Auto Peças Ltda
 CEP-68.625-130 Paragominas PA

Planilha 1

1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR TT4030	SALVADOR	7,000	UNIDADE	6000,000	35000,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR TT4030	SALVADOR	5,000	UNIDADE	6000,000	30000,00
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DE TRACÇÃO - TRATOR TT4030	SALVADOR	18,000	UNIDADE	4000,000	64000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR TT4030	SALVADOR	12,000	UNIDADE	2000,000	24000,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR TT4030	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR TT4030	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1500,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR TT4030	SALVADOR	18,000	UNIDADE	300,000	4500,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR TT4030	SALVADOR	10,000	UNIDADE	400,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR TT4030	SALVADOR	4,000	UNIDADE	600,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR TT4030	SALVADOR	8,000	UNIDADE	2500,000	15000,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO - TRATOR TT4030	SALVADOR	7,000	UNIDADE	3000,000	21000,00
1E+05	SERVIÇO DA TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR TT4030	SALVADOR	8,000	UNIDADE	600,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA - TRATOR TT4030	SALVADOR	12,000	UNIDADE	400,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR CASE	SALVADOR	10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR CASE	SALVADOR	5,000	UNIDADE	600,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR CASE	SALVADOR	7,000	UNIDADE	600,000	4200,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR CASE	SALVADOR	10,000	UNIDADE	800,000	8000,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR CASE	SALVADOR	7,000	UNIDADE	600,000	3500,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR CASE	SALVADOR	5,000	UNIDADE	600,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DE TRACÇÃO - TRATOR CASE	SALVADOR	8,000	UNIDADE	3000,000	24000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR CASE	SALVADOR	8,000	UNIDADE	1200,000	7200,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR CASE	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR CASE	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR CASE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR CASE	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR CASE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1500,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DA TROCA DE CRUZETA - TRATOR CASE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	800,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR LS PLUS	SALVADOR	10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR LS PLUS	SALVADOR	5,000	UNIDADE	1400,000	7000,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR LS PLUS	SALVADOR	7,000	UNIDADE	350,000	2450,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR LS PLUS	SALVADOR	10,000	UNIDADE	600,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR LS PLUS	SALVADOR	7,000	UNIDADE	2800,000	19600,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR LS PLUS	SALVADOR	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DA TRACÇÃO - TRATOR LS PLUS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	2500,000	20000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR LS PLUS	SALVADOR	12,000	UNIDADE	1200,000	14400,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR LS PLUS	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR LS PLUS	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR LS PLUS	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1500,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR LS PLUS	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR LS PLUS	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1400,000	5600,00
89031	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL FIAT UNO	SALVADOR	10,000	UNIDADE	350,000	3500,00
46831	SERVIÇO DE ALTERNADOR/UNO	SALVADOR	8,000	UNIDADE	300,000	2400,00
46834	SERVIÇO DE RADIADOR/FIAT UNO	SALVADOR	8,000	UNIDADE	600,000	4800,00
63307	SERVIÇO DE CAPOTARIA UNO	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1500,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR UNO	SALVADOR	14,000	UNIDADE	100,000	1400,00
46648	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL/UNO	SALVADOR	18,000	UNIDADE	120,000	1920,00
46652	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA/UNO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
46653	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO CALONA/UNO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	180,000	1080,00
46654	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO/UNO	SALVADOR	33,000	UNIDADE	150,000	4950,00
46656	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO/UNO	SALVADOR	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
46657	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO/UNO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	180,000	1080,00
46658	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA/UNO	SALVADOR	14,000	UNIDADE	200,000	2800,00
46660	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA/UNO	SALVADOR	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
46661	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR/UNO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	150,000	900,00
46663	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO/UNO	SALVADOR	14,000	UNIDADE	160,000	2240,00
46664	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM/UNO	SALVADOR	4,000	UNIDADE	500,000	2000,00
46665	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO/UNO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	400,000	1200,00
52793	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CARTE/ UNO	SALVADOR	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
46668	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR/UNO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	400,000	1200,00
63311	SERVIÇO DE MOTOR UNO	SALVADOR	13,000	UNIDADE	2500,000	32500,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO FIAT PALIO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	600,000	3600,00
45130	SERVIÇO DE RADIADOR PALIO	SALVADOR	4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
45125	SERVIÇO DE CAPOTARIA PALIO	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR FIAT PALIO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	80,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA FIAT PALIO	SALVADOR	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA TRASEIRA FIAT PALIO	SALVADOR	4,000	UNIDADE	160,000	720,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO BRAÇO OCLANTE FIAT PALIO	SALVADOR	5,000	UNIDADE	160,000	780,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO MOTOR FIAT PALIO	SALVADOR	2,000	UNIDADE	180,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO FIAT PALIO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO FIAT PALIO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	140,000	420,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL FIAT PALIO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT PALIO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR FIAT PALIO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA FIAT PALIO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO FIAT PALIO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO FIAT PALIO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE BALANÇA TRASEIRA FIAT PALIO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA FIAT PALIO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR FIAT PALIO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE MOTOR FIAT PALIO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO FIAT PALIO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM FIAT PALIO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	500,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO FIAT PALIO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	600,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR FIAT PALIO	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR FIAT PALIO	SALVADOR	2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR GERAL FIAT PALIO	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - FIAT MOBI	SALVADOR	6,000	UNIDADE	600,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - FIAT MOBI	SALVADOR	2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - FIAT MOBI	SALVADOR	2,000	UNIDADE	600,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR - FIAT MOBI	SALVADOR	6,000	UNIDADE	100,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAGEMTO DA RODA TRASEIRA - FIAT MOBI	SALVADOR	4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO BRAÇO OCILANTE - FIAT MOBI	SALVADOR	5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO MOTOR - FIAT MOBI	SALVADOR	2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO - FIAT MOBI	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	760,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL - FIAT MOBI	SALVADOR	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - FIAT MOBI	SALVADOR	2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR - FIAT MOBI	SALVADOR	3,000	UNIDADE	50,000	150,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - FIAT MOBI	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO - FIAT MOBI	SALVADOR	3,000	UNIDADE	160,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO - FIAT MOBI	SALVADOR	3,000	UNIDADE	140,000	420,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA - FIAT MOBI	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA - FIAT MOBI	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	760,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR - FIAT MOBI	SALVADOR	3,000	UNIDADE	400,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE - FIAT MOBI	SALVADOR	3,000	UNIDADE	400,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO - FIAT MOBI	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM - FIAT MOBI	SALVADOR	3,000	UNIDADE	600,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO - FIAT MOBI	SALVADOR	3,000	UNIDADE	600,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR - FIAT MOBI	SALVADOR	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR - FIAT MOBI	SALVADOR	1,000	UNIDADE	300,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR GERAL - FIAT MOBI	SALVADOR	1,000	UNIDADE	3000,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - VW 13.180	SALVADOR	2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - VW 13.180	SALVADOR	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - VW 13.180	SALVADOR	2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - VW 13.180	SALVADOR	2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - VW 13.180	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - VW 13.180	SALVADOR	5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - VW 13.180	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - VW 13.180	SALVADOR	10,000	UNIDADE	1600,000	16000,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - VW 13.180	SALVADOR	10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - VW 13.180	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	SERVIÇOS DE INSUFILME	SALVADOR	12,000	UNIDADE	600,000	9600,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - VW 13.180	SALVADOR	10,000	UNIDADE	600,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - VW 13.180	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - VW 13.180	SALVADOR	4,000	UNIDADE	700,000	2800,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - VW 13.180	SALVADOR	8,000	UNIDADE	1400,000	11200,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - VW 13.180	SALVADOR	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - VW DELIVERY	SALVADOR	2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - VW DELIVERY	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - VW DELIVERY	SALVADOR	2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - VW DELIVERY	SALVADOR	2,000	UNIDADE	600,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - VW DELIVERY	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - VW DELIVERY	SALVADOR	5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - VW DELIVERY	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - VW DELIVERY	SALVADOR	10,000	UNIDADE	1800,000	18000,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - VW DELIVERY	SALVADOR	10,000	UNIDADE	350,000	3500,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - VW DELIVERY	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - VW DELIVERY	SALVADOR	10,000	UNIDADE	1500,000	15000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - VW DELIVERY	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - VW DELIVERY	SALVADOR	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - VW DELIVERY	SALVADOR	8,000	UNIDADE	1800,000	14400,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - VW DELIVERY	SALVADOR	2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - IVECO 17.280	SALVADOR	6,000	UNIDADE	400,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - IVECO 17.280	SALVADOR	2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - IVECO 17.280	SALVADOR	6,000	UNIDADE	600,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - IVECO 17.280	SALVADOR	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - IVECO 17.280	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1600,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - IVECO 17.280	SALVADOR	10,000	UNIDADE	80,000	800,00

07.874.399/0001-89
 Salvador Auto Peças Ltda
 Av Presidente Vargas 111
 41.108.625

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - IVECO 17.280	SALVADOR	8,000	UNIDADE	3000,000	24000,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - IVECO 17.280	SALVADOR	20,000	UNIDADE	1600,000	32000,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - IVECO 17.280	SALVADOR	20,000	UNIDADE	400,000	8000,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - IVECO 17.280	SALVADOR	9,000	UNIDADE	1800,000	16200,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - IVECO 17.280	SALVADOR	20,000	UNIDADE	2000,000	40000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - IVECO 17.280	SALVADOR	3,000	UNIDADE	8000,000	24000,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - IVECO 17.280	SALVADOR	8,000	UNIDADE	700,000	5600,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - IVECO 17.280	SALVADOR	16,000	UNIDADE	1500,000	24000,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - IVECO 17.280	SALVADOR	4,000	UNIDADE	700,000	2800,00
1E+05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - L200/AMAROK	SALVADOR	20,000	UNIDADE	1500,000	30000,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO EM GERAL - L200/AMAROK	SALVADOR	10,000	UNIDADE	1400,000	14000,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO - L200/AMAROK	SALVADOR	10,000	UNIDADE	1200,000	12000,00
1E+05	SERVIÇO EM SUSPENSÃO E FREIO - L200/AMAROK	SALVADOR	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
65272	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - L200/AMAROK	SALVADOR	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
65272	SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO RETRO/RANDON	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
65273	SERVIÇO DE DESMONTAGEM RETRO/RANDON	SALVADOR	4,000	UNIDADE	800,000	3200,00

Especificação : FAZER REVISÃO, MONTAGEM E REGULAGEM DOS CUBOS TRASEIROS

65274	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS RETRO/RANDON	SALVADOR	4,000	UNIDADE	800,000	3200,00
65275	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REVISÃO RETRO/RANDON	SALVADOR	4,000	UNIDADE	800,000	3200,00

Especificação : TROCAR REPAROS, REGULAGEM E MONTAR OS CUBOS DIANTEIROS

65276	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA BALANÇA RETRO/RANDON	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
-------	--	----------	-------	---------	----------	---------

Especificação : TROCAR REPAROS REGULAR E MONTAR

65277	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE RETRO/RANDON	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
65278	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS RETRO/RANDON	SALVADOR	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00

Especificação : FAZER REGULAGEM E MONTAR CONVERSOR DE TORQUE

65279	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO RETRO/RANDON	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
65280	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAR A TRANSMISSÃO RETRO/RANDON	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00

Especificação : TROCAR REPAROS FAZER REGULAGEM

65281	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA RETRO/RANDON	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
65283	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA RETRO/RANDON	SALVADOR	5,000	UNIDADE	2000,000	10000,00
65284	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS E MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA RETRO/RANDON	SALVADOR	5,000	UNIDADE	2000,000	10000,00
65287	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO RETRO/RANDON	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
65288	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA RETRO/RANDON	SALVADOR	1,000	UNIDADE	2000,000	2000,00
65289	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO RETRO/RANDON	SALVADOR	1,000	UNIDADE	3000,000	3000,00
65290	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA RETRO/RANDON	SALVADOR	1,000	UNIDADE	2500,000	2500,00

Especificação : TROCA DE REPAROS E REVISÃO

65291	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO RETRO/RANDON	SALVADOR	1,000	UNIDADE	2000,000	2000,00
65292	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO RETRO/RANDON	SALVADOR	1,000	UNIDADE	2000,000	2000,00

Especificação : TROCA DE REPAROS E REGULAGEM

65294	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO RETRO/RANDON	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
-------	---	----------	-------	---------	----------	---------

Especificação : TROCA DE REPAROS, REVISÃO E REGULAGEM

65484	SERVIÇO DE REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO RETRO/RANDON	SALVADOR	1,000	UNIDADE	2500,000	2500,00
65465	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO REFERENTE A UM BICO INJETOR RETRO/RANDON	SALVADOR	1,000	UNIDADE	1500,000	1500,00
65467	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO RETRO/RANDON	SALVADOR	1,000	UNIDADE	3000,000	3000,00
65468	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCA DE REPAROS DO DIFERENCIAL TRASEIRO RETRO/RANDON	SALVADOR	1,000	UNIDADE	3000,000	3000,00

Especificação : REVISÃO, REGULAGEM E MONTAGEM

1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	4,000	UNIDADE	3000,000	12000,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	4,000	UNIDADE	2500,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	4,000	UNIDADE	6000,000	24000,00

Especificação : fazer revisão, montagem e regulagem dos cubos traseros

1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REVISÃO - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	4,000	UNIDADE	4000,000	16000,00
-------	--	----------	-------	---------	----------	----------

Especificação : trocar reparos, regulagem e montar os cubos dianteiros

1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA BALANÇA - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00

Especificação : fazer regulagem e montar conversor de torque

1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3200,000	6400,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAR A TRANSMISSAO - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00

Especificação : trocar reparos, fazer regulagem

1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	5,000	UNIDADE	2000,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	5,000	UNIDADE	2000,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	1,000	UNIDADE	2500,000	2500,00
1E+05	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	1,000	UNIDADE	2000,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	1,000	UNIDADE	2500,000	2500,00

Especificação : troca de reparos e revisão

07.874.399/0001-89
 Salvador Auto Peças Ltda
 Av Presidente Vargas 01 - Ilhéus
 Tel: 408.620.140

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	1,000	UNIDADE	2800,000	2800,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	1,000	UNIDADE	2800,000	2800,00
Especificação : troca de reparo e regulagem						
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	1,000	UNIDADE	2000,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICO INJETOR - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	1,000	UNIDADE	2000,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	1,000	UNIDADE	3000,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM/TROCA DE REPAROS DO DIFERENCIAL TRASEIRO - RETRO/JCB 3CX	SALVADOR	1,000	UNIDADE	3000,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE CANGAGEM - RENAULT MASTER	SALVADOR	9,000	UNIDADE	100,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - RENAULT MASTER	SALVADOR	9,000	UNIDADE	400,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - RENAULT MESTER	SALVADOR	30,000	UNIDADE	800,000	24000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - RENAULT MASTER	SALVADOR	9,000	UNIDADE	4000,000	36000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - RENAULT MASTER	SALVADOR	15,000	UNIDADE	80,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO - RENAULT MASTER	SALVADOR	12,000	UNIDADE	200,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS - RENAULT MASTER	SALVADOR	18,000	UNIDADE	300,000	5400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO - RENAULT MASTER	SALVADOR	12,000	UNIDADE	150,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DP KIT DE EMBREAGEM - RENAULT MASTER	SALVADOR	12,000	UNIDADE	1500,000	18000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE - RENAULT MASTER	SALVADOR	6,000	UNIDADE	350,000	2100,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA - RENAULT MASTER	SALVADOR	9,000	UNIDADE	300,000	2700,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - RENAULT MASTER	SALVADOR	6,000	UNIDADE	600,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO AM ALTERNADOR - RENAULT MASTER	SALVADOR	9,000	UNIDADE	500,000	4500,00
28357	SERVIÇO DE CANGAGEM DOBLO	SALVADOR	8,000	UNIDADE	50,000	400,00
42648	SERVIÇO DE FREIOS DOBLO	SALVADOR	8,000	UNIDADE	250,000	2000,00
51028	SERVIÇO MECÂNICO GERAL	SALVADOR	32,000	UNIDADE	800,000	25600,00
28360	SERVIÇO MOTOR DOBLO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	3000,000	18000,00
42656	SERVIÇO DE PORTAS DOBLO	SALVADOR	8,000	UNIDADE	300,000	2400,00
51147	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DOBLO	SALVADOR	8,000	UNIDADE	50,000	300,00
51149	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DOBLO	SALVADOR	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
51150	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS DOBLO	SALVADOR	12,000	UNIDADE	250,000	3000,00
51151	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO DOBLO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	120,000	720,00
51152	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DOBLO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	600,000	3600,00
51153	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE DOBLO	SALVADOR	10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
51154	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA DOBLO	SALVADOR	10,000	UNIDADE	250,000	2500,00
51155	SERVIÇO DE TROCA DO FILTRO DE AR DOBLO	SALVADOR	8,000	UNIDADE	50,000	400,00
51156	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA DOBLO	SALVADOR	8,000	UNIDADE	250,000	2000,00
51158	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO DOBLO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	150,000	900,00
42642	SERVIÇO DE ALTERNADOR DOBLO	SALVADOR	12,000	UNIDADE	250,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO INSULFILME	SALVADOR	48,000	UNIDADE	600,000	28800,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS L200	SALVADOR	4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR L200	SALVADOR	4,000	UNIDADE	4000,000	16000,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS L200	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1000,000	2000,00
48638	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO/CAMINHONETE L200	SALVADOR	6,000	UNIDADE	80,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO L200	SALVADOR	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS L200	SALVADOR	6,000	UNIDADE	300,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO L200	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM L200	SALVADOR	2,000	UNIDADE	900,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE L200	SALVADOR	4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA L200	SALVADOR	4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA L200	SALVADOR	4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO L200	SALVADOR	2,000	UNIDADE	250,000	500,00
1E+05	SERVIÇO EM ALTERNADOR L200	SALVADOR	10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE CANGAGEM - L200	SALVADOR	4,000	UNIDADE	80,000	320,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - L200	SALVADOR	20,000	UNIDADE	1200,000	24000,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - L200	SALVADOR	15,000	UNIDADE	50,000	750,00
34842	SERVIÇO DE CANGAGEM UNO	SALVADOR	9,000	UNIDADE	200,000	1800,00
63308	SERVIÇO DE FREIOS UNO	SALVADOR	75,000	UNIDADE	800,000	60000,00
63310	SERVIÇO DE MECANICA UNO	SALVADOR	21,000	UNIDADE	200,000	4200,00
52778	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS FIAT UNO	SALVADOR	12,000	UNIDADE	150,000	1800,00
52779	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO FIAT UNO	SALVADOR	12,000	UNIDADE	600,000	6000,00
52780	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM FIAT UNO	SALVADOR	21,000	UNIDADE	250,000	5250,00
76828	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE UNO	SALVADOR	21,000	UNIDADE	150,000	3150,00
52781	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA FIAT UNO	SALVADOR	15,000	UNIDADE	200,000	3000,00
76829	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA UNO	SALVADOR	12,000	UNIDADE	120,000	1440,00
52783	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO FIAT UNO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
42616	SERVIÇO DE CANGAGEM PALIO WEEKEND	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
42617	SERVIÇO DE FREIOS PALIO WEEKEND	SALVADOR	10,000	UNIDADE	800,000	8000,00
42622	SERVIÇO DE MECANICA PALIO WEEKEND	SALVADOR	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
42623	SERVIÇO DE MOTOR PALIO WEEKEND	SALVADOR	5,000	UNIDADE	50,000	250,00
51130	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PALIO WEEKEND	SALVADOR	4,000	UNIDADE	150,000	600,00
51131	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO PALIO WEEKEND	SALVADOR	6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
51133	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS PALIO WEEKEND	SALVADOR	4,000	UNIDADE	140,000	560,00
51134	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO PALIO WEEKEND	SALVADOR	4,000	UNIDADE	500,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO TROCA DO KIT DE EMBREAGEM PALIO WEEKEND	SALVADOR	4,000	UNIDADE	500,000	2000,00

Planilha

51136	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE PALIO WEEKEND	SALVADOR	2,000	UNIDADE	250,000	500,00
51137	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA PALIO WEEKEND	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA PALIO WEEKEND	SALVADOR	2,000	UNIDADE	250,000	500,00
51141	SERVIÇO EM ALTERNADOR PALIO WEEKEND	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - SPIN/CHEVROLET	SALVADOR	9,000	UNIDADE	60,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - SPIN/CHEVROLET	SALVADOR	9,000	UNIDADE	200,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - SPIN/CHEVROLET	SALVADOR	30,000	UNIDADE	600,000	18000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - SPIN/CHEVROLET	SALVADOR	9,000	UNIDADE	250,000	2250,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - SPIN/CHEVROLET	SALVADOR	18,000	UNIDADE	50,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO - SPIN/CHEVROLET	SALVADOR	12,000	UNIDADE	150,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS - SPIN/CHEVROLET	SALVADOR	18,000	UNIDADE	200,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO - SPIN/CHEVROLET	SALVADOR	12,000	UNIDADE	150,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM - SPIN/CHEVROLET	SALVADOR	12,000	UNIDADE	600,000	7200,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE - SPIN/CHEVROLET	SALVADOR	8,000	UNIDADE	250,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA - SPIN/CHEVROLET	SALVADOR	8,000	UNIDADE	180,000	1620,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - SPIN/CHEVROLET	SALVADOR	6,000	UNIDADE	250,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO EM ALTERNADOR - SPIN/CHEVROLET	SALVADOR	9,000	UNIDADE	250,000	2250,00
29974	SUBSTITUIR CILINDRO DE EMBREAGEM	SALVADOR	10,000	UNIDADE	250,000	2500,00
29988	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE	SALVADOR	10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
29989	SUBSTITUIR COMPRESSOR DE AR	SALVADOR	7,000	UNIDADE	600,000	4200,00
29992	SUBSTITUIR DIAFRAGMA DO CUIÇÃO	SALVADOR	10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
29993	SUBSTITUIR LONA DE FREIO	SALVADOR	10,000	UNIDADE	250,000	2500,00
29994	SUBSTITUIR REPAROS DE VALVULAS	SALVADOR	10,000	UNIDADE	290,000	2900,00
29995	REVISÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR	SALVADOR	10,000	UNIDADE	4000,000	40000,00
29996	REVISÃO DO DIFERENCIAL	SALVADOR	10,000	UNIDADE	2000,000	20000,00
29997	REVISÃO DA CADA DE MARCHA	SALVADOR	10,000	UNIDADE	2400,000	24000,00
29998	SUBSTITUIR REPARO DA BOMBA DA GUA	SALVADOR	10,000	UNIDADE	500,000	5000,00
30000	SUBSTITUIR SERVO DE EMBREAGEM	SALVADOR	10,000	UNIDADE	600,000	6000,00
30001	SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO	SALVADOR	10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
30002	SUBSTITUIR REPARO DA VALVULA REGULADORA	SALVADOR	10,000	UNIDADE	500,000	5000,00
30003	SUBSTITUIR RETENTOR	SALVADOR	10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
30004	SUBSTITUIR ROLAMENTO EM GERAL	SALVADOR	10,000	UNIDADE	250,000	2800,00
30005	SUBSTITUIR REPARO DA VALVULA 2 VIAS	SALVADOR	10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
30006	SUBSTITUIR ROLAMENTO DE CENTRO	SALVADOR	10,000	UNIDADE	280,000	2800,00
30009	SUBSTITUIR PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM	SALVADOR	10,000	UNIDADE	1200,000	12000,00
63592	FAZER EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO LADO E/D	SALVADOR	10,000	UNIDADE	500,000	5000,00
30012	SUBSTITUIR JUNTA DO CARTER	SALVADOR	7,000	UNIDADE	200,000	1400,00
30014	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR TRASEIRO	SALVADOR	10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
30015	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR DIANTEIRO	SALVADOR	10,000	UNIDADE	250,000	2500,00
30017	SUBSTITUIR RETENTOR COLAR DA REDUÇÃO	SALVADOR	7,000	UNIDADE	400,000	2800,00
30018	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	SALVADOR	10,000	UNIDADE	250,000	2500,00
30020	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	SALVADOR	10,000	UNIDADE	200,000	2000,00
1E+05	SUBSTITUIR BICO INJETOR	SALVADOR	24,000	UNIDADE	1200,000	28800,00
1E+05	SUBSTITUIR BOMBA DE ALTA	SALVADOR	12,000	UNIDADE	2000,000	24000,00
29991	SUBSTITUIR DIAFRAGMA DA CUIÇA	SALVADOR	3,000	UNIDADE	320,000	960,00
30008	SUBSTITUIR REPARO DO CUIÇÃO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
30011	SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
41953	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR	SALVADOR	3,000	UNIDADE	350,000	1050,00
43406	SERVIÇO DE FEIXE TZ	SALVADOR	28,000	UNIDADE	500,000	14000,00
43405	SERVIÇO DE FEIXE DT	SALVADOR	28,000	UNIDADE	500,000	14000,00
63524	SERVIÇO REVISÃO DE FREIOS	SALVADOR	28,000	UNIDADE	300,000	8400,00
63525	SERVIÇO DE SUPORTE DT	SALVADOR	28,000	UNIDADE	450,000	12600,00
63526	SERVIÇO DE SUPORTE TZ	SALVADOR	28,000	UNIDADE	400,000	11200,00
63527	SERVIÇO DE ESTABILIZADOR	SALVADOR	18,000	UNIDADE	250,000	4500,00
63528	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXO DT	SALVADOR	13,000	UNIDADE	500,000	6500,00
63529	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXO TZ	SALVADOR	13,000	UNIDADE	400,000	5200,00
48378	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO ESQUERDA E DIREITA	SALVADOR	18,000	UNIDADE	600,000	10800,00
63531	SERVIÇO DE REVISAR SUSPENSÃO DT	SALVADOR	12,000	UNIDADE	800,000	9600,00
63532	SERVIÇO DE REVISAR SUSPENSÃO TZ	SALVADOR	18,000	UNIDADE	700,000	12600,00
1E+05	SERVIÇO DE REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	800,000	4800,00
63627	SERVIÇO DE TROCA DE ALTERNADOR COMPLETO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO AUTOMATICO DE PARTIDA	SALVADOR	5,000	UNIDADE	350,000	1750,00
63832	SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE CAMPO	SALVADOR	15,000	UNIDADE	300,000	4500,00
63833	SERVIÇO DE TROCA DE BOIA DO TANQUE	SALVADOR	3,000	UNIDADE	350,000	1050,00
63637	SERVIÇO DE TROCA DE BOTÃO TIC TAC 3 ESTAGIOS	SALVADOR	4,000	UNIDADE	80,000	320,00
63638	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO SUPORTE DO ALTERNADOR	SALVADOR	10,000	UNIDADE	120,000	1200,00
63839	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO VENTILADOR	SALVADOR	10,000	UNIDADE	250,000	2500,00
63648	SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE FAROL	SALVADOR	4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
63649	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE INIGNÇÃO	SALVADOR	7,000	UNIDADE	250,000	1750,00
63651	SERVIÇO DE TROCA DE COMUTADOR DE INIGNÇÃO	SALVADOR	10,000	UNIDADE	200,000	2000,00
63653	SERVIÇO DE TROCA DE CONECTOR PARA RELÉ	SALVADOR	8,000	UNIDADE	150,000	1200,00
63656	SERVIÇO DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DE PARTIDA	SALVADOR	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
63657	SERVIÇO DE TROCA DE ENCADE DE FAROL	SALVADOR	4,000	PEÇA	200,000	800,00

Planilha1


63658	SERVIÇO DE TROCA DE ESTATOR DE ALTERNADOR	SALVADOR	8,000	PEÇA	320,000	2560,00
63664	SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO SECADOR	SALVADOR	9,000	UNIDADE	80,000	720,00
63669	SERVIÇO DE TROCA DE FIO BICOLOR 2X1	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
63673	SERVIÇO DE TROCA DE INDUZIDOR DE PARTIDA	SALVADOR	8,000	UNIDADE	300,000	2400,00
63674	SERVIÇO DE TROCA DE INTERRUPTOR DE FREIO	SALVADOR	9,000	UNIDADE	200,000	1800,00
63675	SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE ESCOVAS	SALVADOR	18,000	UNIDADE	210,000	3780,00
63676	SERVIÇO DE TROCA DE KIT BUCHAS MOTOR DE PARTIDA	SALVADOR	11,000	UNIDADE	300,000	3300,00
63677	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 1141 12V	SALVADOR	21,000	UNIDADE	80,000	1680,00
63678	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 1141 24V	SALVADOR	21,000	UNIDADE	80,000	1680,00
63679	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 67 12V	SALVADOR	21,000	UNIDADE	60,000	1260,00
63680	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 67 24V	SALVADOR	19,000	UNIDADE	60,000	1140,00
63681	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 69 24V	SALVADOR	16,000	UNIDADE	60,000	960,00
63683	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H3 12V	SALVADOR	8,000	UNIDADE	60,000	480,00
63684	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H4 24V	SALVADOR	13,000	UNIDADE	60,000	780,00
63685	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H5 12V	SALVADOR	13,000	UNIDADE	60,000	780,00
63687	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA TORPEDO 24V	SALVADOR	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
63688	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DE PISCA	SALVADOR	7,000	UNIDADE	120,000	840,00
63689	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA	SALVADOR	4,000	UNIDADE	120,000	480,00
63690	SERVIÇO DE TROCA DE LENTE DA LANTERNA TRASEIRA	SALVADOR	4,000	UNIDADE	120,000	480,00
63691	SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL DIANTEIRO DE PARTIDA	SALVADOR	2,000	UNIDADE	300,000	600,00
63692	SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL DO ALTERNADOR	SALVADOR	2,000	UNIDADE	300,000	600,00
63693	SERVIÇO DE TROCA DE MANVELA DO LIMPADOR	SALVADOR	8,000	UNIDADE	400,000	3200,00
63694	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE ARRANQUE	SALVADOR	2,000	UNIDADE	300,000	600,00
63695	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR LIMPADOR	SALVADOR	8,000	PEÇA	350,000	2800,00
63697	SERVIÇO DE TROCA DE PALHEITA DO LIMPADOR	SALVADOR	12,000	UNIDADE	80,000	960,00
63699	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO 6MM	SALVADOR	6,000	UNIDADE	60,000	360,00
63700	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO 6MM	SALVADOR	6,000	UNIDADE	60,000	360,00
63701	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO ALTERNADOR 55 AM	SALVADOR	6,000	UNIDADE	60,000	360,00
63702	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO AUTOMATICO	SALVADOR	6,000	UNIDADE	120,000	720,00
63703	SERVIÇO DE TROCA DE PLANETARIA DE PARTIDA	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
63704	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR	SALVADOR	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
63706	SERVIÇO DE TROCA DE PORTA ESCOVA DE PARTIDA	SALVADOR	8,000	UNIDADE	250,000	2000,00
63708	SERVIÇO DE TROCA DE REATOR DE LAMPADA FLUORESCENTE	SALVADOR	10,000	UNIDADE	200,000	2000,00
44781	SERVIÇO DE TROCA DE REGULADOR DE VOLTAGEM	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
63709	SERVIÇO DE TROCA DE RELE AUXILIAR 12V	SALVADOR	13,000	PEÇA	120,000	1560,00
63710	SERVIÇO DE TROCA DE RELE AUXILIAR 24V	SALVADOR	11,000	PEÇA	120,000	1320,00
63711	SERVIÇO DE TROCA DE RELE DE FAROL	SALVADOR	10,000	UNIDADE	120,000	1200,00
63712	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO DE COMBUSTIVEL	SALVADOR	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
63713	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO PRESSÃO DO OLEO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	180,000	540,00
63714	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO TEMPERATURA	SALVADOR	6,000	UNIDADE	180,000	1080,00
63716	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR	SALVADOR	2,000	UNIDADE	250,000	500,00
63717	SERVIÇO DE TROCA DE ROTOR DO ALTERNADOR	SALVADOR	2,000	PEÇA	250,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO	SALVADOR	3,000	UNIDADE	180,000	540,00
63721	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAIS ADAPTADOR	SALVADOR	8,000	UNIDADE	100,000	800,00
63724	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA ELETROMAGNETICA	SALVADOR	2,000	UNIDADE	240,000	480,00
63628	SERVIÇO DE TROCA DE ARRUELA DE PRESSÃO	SALVADOR	15,000	PEÇA	60,000	900,00
63629	SERVIÇO DE TROCA DE ARRUELA LISA UNIVERSAL	SALVADOR	15,000	UNIDADE	60,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BENDIX DE PARTIDA	SALVADOR	4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
63634	SERVIÇO DE TROCA DE BOLA DE CAMBIO	SALVADOR	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
63643	SERVIÇO DE TROCA DE CABO 6X1	SALVADOR	16,000	UNIDADE	80,000	1280,00
63670	SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVEL DE LAMINA	SALVADOR	10,000	UNIDADE	80,000	800,00
63671	SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVEL DE PORCELANA	SALVADOR	6,000	UNIDADE	80,000	480,00
63723	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE PONTEIRA	SALVADOR	16,000	UNIDADE	80,000	1280,00
63707	SERVIÇO DE TROCA DE PORTA FUSIVEL LAMINA	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
63647	SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE LIMPADOR	SALVADOR	1,000	UNIDADE	200,000	200,00
63715	SERVIÇO DE TROCA DE RETROVISOR	SALVADOR	7,000	UNIDADE	200,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO - HILUX 2013	SALVADOR	7,000	UNIDADE	250,000	1750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AUTOMATICO DE PARTIDA-HILUX 2013	SALVADOR	3,000	UNIDADE	400,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BALANÇA INFERIOR-HILUX 2013	SALVADOR	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BALANÇA SUPERIOR-HILUX 2013	SALVADOR	3,000	UNIDADE	2000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR - HILUX 2013	SALVADOR	3,000	UNIDADE	600,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'AGUA DO MOTOR-HILUX 2013	SALVADOR	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL-HILUX 2013	SALVADOR	3,000	UNIDADE	2000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-HILUX 2013	SALVADOR	3,000	UNIDADE	2000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-HILUX 2013	SALVADOR	3,000	UNIDADE	2000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA-HILUX 2013	SALVADOR	7,000	UNIDADE	400,000	2800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO FEIXO DE MOLA-HILUX 2013	SALVADOR	6,000	UNIDADE	300,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	500,000	2500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO-HILUX 2013	SALVADOR	6,000	UNIDADE	800,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO-HILUX 2013	SALVADOR	7,000	UNIDADE	800,000	5600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA ALTERNADOR-HILUX 2013	SALVADOR	7,000	UNIDADE	200,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-HILUX 2013	SALVADOR	3,000	UNIDADE	400,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DIANTEIRO DO MOTOR-HILUX 2013	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	750,00

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO-HILUX 2013	SALVADOR	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO-HILUX 2013	SALVADOR	7,000	UNIDADE	700,000	4900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FEIXO DE MOLA DIANTEIRO-HILUX 2013	SALVADOR	11,000	UNIDADE	400,000	4400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO-HILUX 2013	SALVADOR	11,000	UNIDADE	300,000	3300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT BATENTE DO AMORTECEDOR-HILUX 2013	SALVADOR	7,000	UNIDADE	280,000	1750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM-HILUX 2013	SALVADOR	9,000	UNIDADE	1000,000	9000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO-HILUX 2013	SALVADOR	11,000	UNIDADE	300,000	3300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	280,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA DO LIMPADOR-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-HILUX 2013	SALVADOR	11,000	UNIDADE	250,000	2750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA-HILUX 2013	SALVADOR	11,000	UNIDADE	320,000	3520,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO COM ANEIS-HILUX 2013	SALVADOR	11,000	UNIDADE	2500,000	27500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE DIREÇÃO-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	600,000	2500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	400,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	450,000	2250,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DE ALTERNADOR-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	400,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	380,000	1900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR-HILUX 2013	SALVADOR	7,000	UNIDADE	180,000	1260,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	500,000	2500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR PINHÃO-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	400,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	350,000	1750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA CLONA DE FREIO TRASEIRA -HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	250,000	1250,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR TEMPERATURA D'AGUA-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE Sonda LAMBDA-HILUX 2013	SALVADOR	3,000	UNIDADE	800,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO-HILUX 2013	SALVADOR	7,000	UNIDADE	250,000	1750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO-HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HILUX 2013	SALVADOR	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BATENTE DE FEIXO DE MOLA TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	2000,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	2000,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANGAL - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	2000,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DA ALAVANCAR - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	320,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE RODA TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE RODA DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	3,000	UNIDADE	220,000	660,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	600,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	700,000	3500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO RADIADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	400,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FAROL DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	7,000	UNIDADE	250,000	1750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT EMBREAGEM - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT ESTABILIZADOR EXTERNO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT ESTABILIZADOR INTERNO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA PARA FAROL - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	7,000	UNIDADE	80,000	560,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DIANTEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	7,000	UNIDADE	150,000	1050,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	11,000	UNIDADE	250,000	2750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE PARTIDA - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	11,000	UNIDADE	300,000	3300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	11,000	UNIDADE	250,000	2750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHAO DA DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	7,000	UNIDADE	200,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA BRISA DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	600,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	600,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	11,000	UNIDADE	150,000	1650,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	11,000	UNIDADE	180,000	1980,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PISTAO COM ANEIS - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	3500,000	17500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DE ALTERNADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	600,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	400,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR PINHÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	250,000	1250,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA CLONA DE FREIO TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	300,000	1500,00

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA ADMISSÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	1250,000	6250,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	550,000	2500,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE 2010	SALVADOR	5,000	UNIDADE	1200,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELLA DO MOTOR-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE BOMBA DE OLEO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	240,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	1500,000	4500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	1500,000	4500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA BALANÇA PARTE TRASEIRA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMERGENÇA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	180,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE ACELERADOR-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	TUBO	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DO ACELERADOR-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	70,000	210,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAUDA DE DIREÇÃO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	120,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	170,000	510,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	160,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO TRASEIRO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	5,000	UNIDADE	170,000	850,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	210,000	630,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS TRAVA DAS PASTILHA DE FREIO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	5,000	UNIDADE	100,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHO AXIAL DIREÇÃO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	120,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	5,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PROTETOR DO CATER-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	180,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DE VALVULA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO EXO COMANDO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	5,000	UNIDADE	500,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE ROTACÃO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	180,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	180,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVEL-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	280,000	560,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO INTERMEDIARIO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO TRASEIRO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SONDA LAMBDA-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	190,000	380,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMPA DO RADIADOR-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMPA DO TANQUE-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMPA OLEO DO MOTOR-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	60,000	100,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR AUTOMATICO DA CORREIA DO ALTERNADOR-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	30,000	60,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DIREÇÃO-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TUBO FI EXCEL-SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SAVEIRO 2014	SALVADOR	2,000	UNIDADE	100,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	800,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ADELAS-SAVEIRO 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BICO INJETOR-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	1200,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELLA DO MOTOR-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE IGNIÇÃO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	1600,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE AGUA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE OLEO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	300,000	900,00



07.874.999/0101
 Salvador Auto Peças Ltda
 Av Presidente Vargas, 111
 CEP-06.620-140 Salvador

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	600,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	1500,000	4500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	1600,000	4500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE IGNIÇÃO DE VELA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DO ACELERADOR-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE FREIO DE MAO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	400,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	5,000	UNIDADE	250,000	1250,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO ANORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA DIANTEIRA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DE RODA TRASEIRA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO TRASEIRO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DA TAMPA DE VALVULA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	500,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA DE FAROL-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DIANTEIRA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA EXTERNA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA INTERNA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHÃO AXIAL DIREÇÃO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	50,000	150,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA BARRO DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA BARRO TRASEIRO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	600,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	5,000	UNIDADE	130,000	650,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PINO DA PINÇA DE FREIO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PROTETOR DE CARTER-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	400,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	500,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DE VALVULA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO EIXO COMANDO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	5,000	UNIDADE	230,000	1150,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE ROTAÇÃO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVEL-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO TRASEIRO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR AUTOMATICO DA CORREIA DO ALTERNADOR-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR AUTOMATICO DA CORREIA DO ALTERNADOR-UNO MILLE 2011	SALVADOR	3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VELA DE IGNIÇÃO-UNO MILLE 2011	SALVADOR	5,000	UNIDADE	600,000	4000,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - UNO MILLE 2011	SALVADOR	8,000	UNIDADE	700,000	5600,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - ONIBUS	SALVADOR	10,000	UNIDADE	1000,000	10000,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - MICRO ONIBUS	SALVADOR	4,000	UNIDADE	800,000	3200,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CAMINHÃO FORD	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
1E+05	DESMONTAGEM DE MOTOR COMPLETO - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1500,000	6000,00
1E+05	DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM DOS CUBOS TRASEIROS - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1500,000	6000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1500,000	6000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
1E+05	REMOÇÃO DA BALANCA - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	2000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAGEM E CALIBRAGEM DA BOMA INJETORA - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	3500,000	14000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	3000,000	12000,00

Especificação : trocar reparos

Planilha 1

1E+05	DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2900,000	5800,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	29000,000	58000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3800,000	7600,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DIFERENCIAL TRASEIRO - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
1E+05	DESMONTAGEM DE MOTOR COMPLETO - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
<i>Especificação : fazer todos os reparos regular e calibrar motor</i>						
1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	4,000	UNIDADE	4500,000	18000,00
1E+05	DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM DOS CUBOS TRASEIROS - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	4,000	UNIDADE	4000,000	16000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	4,000	UNIDADE	3900,000	15200,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	4,000	UNIDADE	4000,000	16000,00
1E+05	REMOÇÃO DA BALANCA - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	4,000	UNIDADE	3900,000	15600,00
<i>Especificação : trocar reparos regular e montar</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	4,000	UNIDADE	4500,000	18000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
<i>Especificação : trocar reparos o fazer regulagem</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7000,000	14000,00
1E+05	DESMONTAGEM E CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6500,000	13000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	4,000	UNIDADE	4000,000	16000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	4,000	UNIDADE	6500,000	26000,00
<i>Especificação : trocar reparos</i>						
1E+05	DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3900,000	7800,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4580,000	9160,00
<i>Especificação : troca de reparos / revisão</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
<i>Especificação : troca de reparos/regulagem</i>						
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DIFERENCIAL TRASEIRO - CARREGADEIRA LW300	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3900,000	7800,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	10000,000	20000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANDE - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA SATELITE - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2400,000	4800,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2400,000	4800,00
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 140B	SALVADOR	4,000	UNIDADE	3000,000	12000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 140B	SALVADOR	4,000	UNIDADE	4000,000	16000,00
1E+05	MONTAR E DESMONSTAR CONVERSOR DO TORQUE - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4580,000	9160,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA DANPI - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5604,000	11208,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 140B	SALVADOR	5,000	UNIDADE	3500,000	17500,00
1E+05	DESMONTAGEM E TROCA DE KIT DE REPARO - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 140B	SALVADOR	4,000	UNIDADE	6000,000	24000,00
1E+05	DESMONTAGEM DE PLACAS DE DESGASTE E LAMINAS - PATROL 140B	SALVADOR	4,000	UNIDADE	8000,000	32000,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM UNIDADE INJETORA - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7000,000	14000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DO OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3800,000	7600,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3900,000	7800,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00

Planilha

1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - PATROL 140B	SALVADOR	3,000	UNIDADE	6000,000	15000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 140B	SALVADOR	24,000	UNIDADE	1500,000	36000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE RIPE - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2800,000	5600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DO TANQUE HIDRAULICO - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA PATROL - 140B	SALVADOR	4,000	UNIDADE	8000,000	32000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE DIESEL - PATROL 140B	SALVADOR	6,000	UNIDADE	4000,000	24000,00
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICO PATROL - 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3900,000	7800,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 140B	SALVADOR	4,000	UNIDADE	4500,000	18000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	10000,000	20000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO JOYSTIQUE - PATROL 140B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 135H	SALVADOR	1,000	UNIDADE	10000,000	10000,00
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CADA DO SATELITE - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2900,000	5800,00
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3200,000	6400,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3300,000	6600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REVISÃO DE TRANSMISSÃO, DESMONTAR REPAROS E MONTAR - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3800,000	7600,00
1E+05	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA DANPI - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3900,000	7800,00
1E+05	DESMONTAGEM DA TROCA DE KIT DE REPARO - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 135H	SALVADOR	3,000	UNIDADE	12000,000	36000,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DE UNIDADE INJETORA - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	9000,000	18000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DE OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2400,000	4800,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	REMOÇÃO DA BOMBA DE FREIO - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3900,000	7800,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 135H	SALVADOR	8,000	UNIDADE	2400,000	19200,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RIPE - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE HIDRAULICO - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICO INJETOR - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICO - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 135H	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 120K	SALVADOR	1,000	UNIDADE	10000,000	10000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS TANDES - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	REVISÃO DOS TANDES - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4800,000	9600,00
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3900,000	7800,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CADA SATELITE - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 120K	SALVADOR	4,000	UNIDADE	2800,000	11200,00
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 120K	SALVADOR	6,000	UNIDADE	2400,000	14400,00
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 120K	SALVADOR	6,000	UNIDADE	3500,000	21000,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 120K	SALVADOR	6,000	UNIDADE	3000,000	18000,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2800,000	5600,00
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2800,000	5600,00
1E+05	REVISÃO DE TRANSMISSÃO DESMONTAR FAZER REPAROS E MONTAR - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
1E+05	DEONTAR, REVISAR E FAZER REPAROS CONVERSOSR DO TORQUE - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7000,000	14000,00
1E+05	REMOÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO DANPI - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 120K	SALVADOR	3,000	UNIDADE	5000,000	15000,00
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE KIT E MONTAGEM DE GIROCIRCO - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 120K	SALVADOR	3,000	UNIDADE	7000,000	21000,00
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE KIT - PATROL 120K	SALVADOR	3,000	UNIDADE	7800,000	23400,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DE UNIDADE INJETORA - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DO OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6900,000	13800,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM BOMBA HIDRAULICA - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 120K	SALVADOR	4,000	UNIDADE	4000,000	16000,00

07.874.399/0001-97
 Salvador Auto Peças Ltda
 Av Presidente Vargas, 01-Urnam
 L CEP-66.625-130 Paragominas, PA

Planilha

1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL - 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIRAUULICO - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4521,000	9042,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1520,000	3040,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 120K	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1520,000	6080,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RIPE - PATROL 120K	SALVADOR	5,000	UNIDADE	3000,000	15000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DA MAQUINA - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7000,000	14000,00
<i>Especificação : capu, lata, palto e pesos</i>						
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICOS - PATROL 120K	SALVADOR	6,000	UNIDADE	6500,000	39000,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 120K	SALVADOR	6,000	UNIDADE	6000,000	36000,00
1E+05	DESMONTAGEM DO MOTOR COMPLETO - PATROL 120K	SALVADOR	1,000	UNIDADE	6500,000	6500,00
<i>Especificação : fazer todos os reparos completos e montagem do motor</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 120K	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DA BOMBA - PATROL 120K	SALVADOR	1,000	UNIDADE	6000,000	6000,00
<i>Especificação : troca de reparo, revisão, calibragem, regulagem da bomba de óleo e baixa pressão do combustível</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - TRATOR DE PNEU	SALVADOR	2,000	UNIDADE	10000,000	20000,00
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE REPAROS CALIBRAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - TRATOR DE PNEU	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, REGULAGEM E MONTAGEM DE EMBREAGEM CENTRAL - TRATOR DE PNEU	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7000,000	14000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA - TRATOR DE PNEU	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6800,000	13600,00
1E+05	DESMONTAGEM, REVISAO, REGULAGEM, MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA - TRATOR DE PNEU	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
1E+05	REMOÇÃO, TROCAR REPAROS E MONTAGEM DA BALANÇA - TRATOR DE PNEU	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7450,000	14900,00
1E+05	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, TROCA DE REPAROS, REVISAO E MONTAGEM - TRATOR DE PNEU	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
<i>Especificação : cubo traseiro ou redução final</i>						
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DIANTEIROS - TRATOR DE PNEU	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7000,000	14000,00
1E+05	DESMONTAGEM, TROCA DE REPAROS, REVISAO E MONTAGEM DOS CUBOS REDUTOR DIANTEIRO	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
1E+05	DESMONTAGEM, REV, TROCA REPAROS, REG, CALIBRAGEM BOMBA INJETORA - TRATOR DE PNEU	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - TRATOR DE PNEU	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO, INSTALAÇÃO, DESMONTAGEM, TROCA DE REPAROS, REGULAGEM - TRATOR DE PNEU	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5500,000	11000,00
<i>Especificação : calibragem e montagem bico injetor</i>						
1E+05	REMOÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA, TROCA DE REPAROS E MONTAGEM - TRATOR DE PNEU	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6540,000	13080,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - TRATOR DE PNEU	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7400,000	14800,00
1E+05	DESMONTAGEM, TROCA DE REPARO E MONTAGEM DO CILINDRO HIDRAULICO - TRATOR DE PNEU	SALVADOR	6,000	UNIDADE	6000,000	36000,00
1E+05	DESMONTAGEM E EMBUXAMENTO GERAL - TRATOR DE PNEU	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7000,000	14000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8500,000	17000,00
1E+05	DESMONTAR, FAZER REPAROS, REGULAR E CALIBRAR MOTOR - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5460,000	10920,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADIADOR - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	DESMONTAR, REVISAR, REGULAR E MONTAR CUBOS TRASEIROS - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	DESMONTAR, REVISAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR CUBOS DIANTEIROS - RETRO 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8540,000	17080,00
1E+05	REMOÇÃO DA BALANÇA, TROCAR REPAROS REGULAR E MONTAR - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR CONVERSOR DE TORQUE - RETRO 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7000,000	14000,00
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR A TRANSMISSÃO - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REVISAR, REGULAR E CALIBRAR BOMBA INJETORA - RETRO 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	5,000	UNIDADE	6520,000	32600,00
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS E MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	5,000	UNIDADE	4560,000	22800,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CONCAR - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7854,000	15708,00
1E+05	EMBUCHAMENTO DO CONCHAR - RETROESCAVADEIRA - 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5264,000	10528,00
1E+05	REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	4,000	UNIDADE	8000,000	32000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7000,000	14000,00
1E+05	DESMONTAR, TROCA DE REPAROS, REVISAR E MONTAR DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7801,000	15602,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAR, TROCA DE REPAROS, REGULAR MONTAR BOMBA DE GIRO - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7000,000	14000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00

07.874.009/0001-89
 Salvador Auto Peças Ltda
 Av Presidente Vargas, 01 - Itaramé
 CEP-66.625-130 Salvador - BA

Planilha

1E+05	DESMONTAR,TROCAR REPAROS,REVISAR,REGULAR E MONTAR DO DISTRIBUIDOR HID.-RETRO 110B	SALVADOR	4,000	UNIDADE	6000,000	20000,00
1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3800,000	7600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO REFERENTE A UM BICO INJETOR - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7000,000	14000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA MAQUINA,CAPU,PEITO,LATAS PESOS-RETRO 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6500,000	13000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7000,000	14000,00
1E+05	DESMONTAR,TROCA DE REPAROS,REVISAR, REGULAR E MONTAR DIFER. TRASEIRO -RETRO 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CABINE - RETROESCAVADEIRA 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	8000,000	12000,00
1E+05	REMOÇÃO DO BANCO DO OPERADOR - RETROESCAVADEIRA - 110B	SALVADOR	2,000	UNIDADE	7000,000	14000,00
1E+05	SUBSTITUIR CLINDRO E EMBREAGEM - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	600,000	4800,00
1E+05	SUBSTITUIR CLINDRO MESTRE - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	700,000	5600,00
1E+05	SUBSTITUIR LONA DE FREIO - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	400,000	3200,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE VALVULAS - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	500,000	4000,00
1E+05	REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	600,000	4800,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	1500,000	12000,00
1E+05	REVISÃO CADXA DE MARCHA - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	2500,000	20000,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO EMBREAGEM - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	2000,000	16000,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	800,000	6400,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA VALVULA 2 VIAS - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	1000,000	8000,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO COXIM DO ROLAMENTO DE CENTRO - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	1200,000	9600,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	2000,000	16000,00
1E+05	EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EXO LADO E/D - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	1500,000	12000,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DO CARTER - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	2000,000	16000,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO COXIM DO MOTOR TRASEIRO - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	1500,000	12000,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO COXIM DO MOTOR DIANTEIRO - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	1500,000	12000,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO COLAR DA REDUÇÃO - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	2000,000	16000,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - CAMINHOS	SALVADOR	8,000	UNIDADE	2300,000	18400,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VW 26.280	SALVADOR	5,000	UNIDADE	1500,000	7500,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VW 13.180	SALVADOR	5,000	UNIDADE	1500,000	7500,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORD CARGO 2422	SALVADOR	5,000	UNIDADE	1800,000	9000,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PATROL 140B	SALVADOR	5,000	UNIDADE	2000,000	10000,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PATROL 120K	SALVADOR	5,000	UNIDADE	2000,000	10000,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CARREGADEIRA W20	SALVADOR	5,000	UNIDADE	2000,000	10000,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CARREGADEIRA XCMG	SALVADOR	5,000	UNIDADE	2000,000	10000,00
1E+05	RECARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO	SALVADOR	30,000	UNIDADE	1000,000	30000,00
1E+05	MAO DE OBRA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO - CAMINHÃO	SALVADOR	30,000	UNIDADE	1800,000	54000,00
1E+05	MAO DE OBRA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO - CAMINHÃO	SALVADOR	30,000	UNIDADE	1800,000	54000,00
1E+05	MAO DE OBRA DA BALANÇA - CAMINHÃO	SALVADOR	30,000	UNIDADE	2000,000	60000,00
1E+05	MAO DE OBRA FREIO DE MAO - CAMINHÃO	SALVADOR	50,000	UNIDADE	1500,000	75000,00
1E+05	MAO DE OBRA TIRANTE - CAMINHÃO	SALVADOR	30,000	UNIDADE	1200,000	36000,00
1E+05	MAO DE OBRA CHASSIS - CAMINHÃO	SALVADOR	10,000	UNIDADE	3000,000	30000,00
1E+05	MAO DE OBRA SUPORTE - CAMINHÃO	SALVADOR	30,000	UNIDADE	1800,000	54000,00
1E+05	ALINHAMENTO - CAMINHÃO	SALVADOR	30,000	UNIDADE	300,000	9000,00
1E+05	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - CAMINHÃO	SALVADOR	30,000	UNIDADE	100,000	3000,00
64293	SERVIÇO DE PARABRISA DIANTEIRO EM CAMINHONETE	SALVADOR	3,000	UNIDADE	500,000	1500,00
64294	SERVIÇO DE PARABRISA TRASEIRO EM CAMINHONETE	SALVADOR	3,000	UNIDADE	500,000	1500,00
64296	SERVIÇO DE MUNHÃO DE DIREÇÃO EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
64299	SERVIÇO DE VALVULA ADMISSÃO EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	2000,000	12000,00
64304	SERVIÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA EM CAMINHONETE	SALVADOR	3,000	UNIDADE	500,000	1500,00
64305	SERVIÇO DE ALAVANCA DO CAMBIO DE MACHA EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	600,000	3600,00
64306	SERVIÇO DE BRONZE BIELA EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	3500,000	21000,00
64307	SERVIÇO DE BRONZE DE MANCAL EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	3800,000	22800,00
64308	SERVIÇO DE BOMBA DE OLEO EM CAMINHONETE	SALVADOR	3,000	UNIDADE	3800,000	11400,00
64309	SERVIÇO DE PISTÃO C/ANEIS EM CAMINHONETE	SALVADOR	12,000	UNIDADE	4000,000	48000,00
64172	SERVIÇO DE ALTERNADOR EM CAMINHONETE	SALVADOR	3,000	UNIDADE	400,000	1200,00
64310	SERVIÇO DE RADIADOR EM CAMINHONETE	SALVADOR	2,000	UNIDADE	400,000	800,00
64313	SERVIÇO DE JUNTA HOMONOCINETICA EM CAMINHONETE	SALVADOR	5,000	UNIDADE	600,000	2500,00
64315	SERVIÇO DE BIELA DO MOTOR EM CAMINHONETE	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
64316	SERVIÇO DE COIFA DO LADO DA RODA EM CAMINHONETE	SALVADOR	10,000	UNIDADE	200,000	2000,00
64318	SERVIÇO DE COIFA DO LADO DO CAMBIO EM CAMINHONETE	SALVADOR	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
64322	SERVIÇO DE VALVULA DE ADMISSÃO EM CAMINHONETE	SALVADOR	5,000	UNIDADE	2500,000	12500,00
64323	SERVIÇO DE MOTOR PARTIDA EM CAMINHONETE	SALVADOR	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
64325	SERVIÇO DE MOLA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO EM CAMINHONETE	SALVADOR	10,000	UNIDADE	200,000	2000,00
64326	SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO EM CAMINHONETE	SALVADOR	10,000	UNIDADE	250,000	2500,00
64327	SERVIÇO DE BUCHA DE FEIXE DE MOLA EM CAMINHONETE	SALVADOR	10,000	UNIDADE	600,000	6000,00
64328	SERVIÇO DE BOMBA DA GUA DO MOTOR EM CAMINHONETE	SALVADOR	3,000	UNIDADE	800,000	2400,00
64329	SERVIÇO DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
64330	SERVIÇO DE SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	350,000	2100,00
64333	SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
64334	SERVIÇO DE AMORTECEDOR TRASEIRO EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
64337	SERVIÇO DE BALANÇA SUPERIOR EM CAMINHONETE	SALVADOR	8,000	UNIDADE	200,000	1500,00
64338	SERVIÇO DE BALANÇA INFERIOR EM CAMINHONETE	SALVADOR	8,000	UNIDADE	300,000	3000,00

Planilha

64340	SERVIÇO DE TENSOR AUTOMÁTICO EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	600,000	3600,00
64341	SERVIÇO DE CORREIA DO ALTERNADOR EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	400,000	2400,00
64342	SERVIÇO DE CORREIA DO AR CONDICIONADO EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
64343	SERVIÇO DE CORREIA DENTADA EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	500,000	3000,00
64344	SERVIÇO DE ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	500,000	3000,00
64345	SERVIÇO DE KIT BATENTE DO AMORTECEDOR EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	300,000	1800,00
64346	SERVIÇO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO EM CAMINHONETE	SALVADOR	10,000	UNIDADE	350,000	3500,00
64347	SERVIÇO DE CILINDRO DE RODA TRASEIRO EM CAMINHONETE	SALVADOR	10,000	UNIDADE	200,000	2000,00
64348	SERVIÇO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA EM CAMINHONETE	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
64349	SERVIÇO DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO EM CAMINHONETE	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
64350	SERVIÇO DE SAPATA CLONA DE FREIO TRASEIRA EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	350,000	2100,00
64351	SERVIÇO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA EM CAMINHONETE	SALVADOR	12,000	UNIDADE	300,000	3600,00
64353	SERVIÇO DE TERMINAL DE DIREÇÃO EM CAMINHONETE	SALVADOR	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
64354	SERVIÇO DE PIVO DIREÇÃO EM CAMINHONETE	SALVADOR	6,000	UNIDADE	400,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CABEÇOTES - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	LIMPEZA DE BICO INJETORES - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	LIMPEZA DE RADIADOR - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	LIMPEZA DO CARTER - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BALANÇA - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÓLEO - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MARCHA - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CARDAM - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM DIFERENCIAL - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS DIANTEIROS - VW 8.160	SALVADOR	8,000	UNIDADE	4000,000	32000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS TRASEIROS - VW 8.160	SALVADOR	8,000	UNIDADE	3000,000	24000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO - VW 8.160	SALVADOR	6,000	UNIDADE	6000,000	36000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM TAMPA DE VALVULAS - VW 8.160	SALVADOR	1,000	UNIDADE	800,000	800,00
1E+05	MANUTENÇÃO SIMPLES EM AR CONDICIONADO - VW 8.160	SALVADOR	3,000	UNIDADE	1200,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO EM GERAL - VW 8.160	SALVADOR	6,000	UNIDADE	1500,000	9000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR - VW 8.160	SALVADOR	6,000	UNIDADE	250,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA - VW 8.160	SALVADOR	6,000	UNIDADE	400,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DE ALTERNADOR - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	500,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM - VW 8.160	SALVADOR	10,000	UNIDADE	400,000	4000,00
1E+05	TROCA DE CRUZETA - VW 8.160	SALVADOR	6,000	UNIDADE	300,000	1800,00
1E+05	TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
1E+05	TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	350,000	700,00
1E+05	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	TROCA DE LAMPADAS - VW 8.160	SALVADOR	10,000	UNIDADE	250,000	2500,00
1E+05	TROCA DE RADIADOR - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	TROCA DE ROLAMENTO DA RODA VW 8.160	SALVADOR	6,000	UNIDADE	500,000	3000,00
1E+05	TROCA DE TAMBOR DE FREIO - VW 8.160	SALVADOR	6,000	UNIDADE	600,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL - VW 8.160	SALVADOR	10,000	UNIDADE	400,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE TROCA DE FAROIS - VW 8.160	SALVADOR	4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE LANTERNAS - VW 8.160	SALVADOR	6,000	UNIDADE	450,000	2700,00
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS DIANTEIRAS - VW 8.160	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS TRASEIRAS - VW 8.160	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1000,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO MECANICOS EM GERAL - VW 8.160	SALVADOR	20,000	UNIDADE	800,000	16000,00
1E+05	SERVIÇO MECANICOS SIMPLES EM MOTOR - VW 8.160	SALVADOR	10,000	UNIDADE	1200,000	12000,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM	SALVADOR	60,000	UNIDADE	100,000	6000,00
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - AMAROK	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - L200	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - AMAROK	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - L200	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - AMAROK	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - L200	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO - AMAROK	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - L200	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - AMAROK	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - L200	SALVADOR	2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - AMAROK	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - L200	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - VW 8.160	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	REFORMA DE BANCOS - AMAROK	SALVADOR	3,000	UNIDADE	200,000	2400,00
1E+05	REFORMA DE BANCOS - L200	SALVADOR	3,000	UNIDADE	1500,000	4500,00

107-85100-91/0001-91
 Salvador Auto Resposta
 Av Presidente Vargas, 01-01111
 CEP-68.625-130 Paragominas PA

Planilha 1

1E+05	REFORMA DE BANCOS - VW 8.160	SALVADOR	3,000	UNIDADE	1600,000	4500,00
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - AMAROK	SALVADOR	3,000	UNIDADE	2000,000	6000,00
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - L200	SALVADOR	3,000	UNIDADE	2000,000	6000,00
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - VW 8.160	SALVADOR	3,000	UNIDADE	2000,000	6000,00
1E+05	FIXAÇÃO DE MOLAS DIANTEIRAS - VW 8.160	SALVADOR	15,000	UNIDADE	3000,000	45000,00
1E+05	FIXAÇÃO DE MOLAS TRASEIRAS - VW 8.160	SALVADOR	15,000	UNIDADE	3000,000	45000,00
1E+05	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRA - VW 8.160	SALVADOR	15,000	UNIDADE	400,000	6000,00
1E+05	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO - VW 8.160	SALVADOR	15,000	UNIDADE	400,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL L200 TRITON	SALVADOR	4,000	UNIDADE	350,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO PARCIAL L200 TRITON	SALVADOR	4,000	UNIDADE	350,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR L200 TRITON	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO L200 TRITON	SALVADOR	8,000	UNIDADE	400,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO L200 TRITON	SALVADOR	8,000	UNIDADE	500,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL L200 TRITON	SALVADOR	4,000	UNIDADE	600,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL L200 TRITON	SALVADOR	4,000	UNIDADE	700,000	2800,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA PARCIAL L200 TRITON	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL L200 TRITON	SALVADOR	4,000	UNIDADE	500,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO PARCIAL L200 TRITON	SALVADOR	4,000	UNIDADE	500,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GRAL L200 TRITON	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL L200 TRITON	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
48843	SERVIÇO DO DIFERENCIAL R200 TRITON	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	REPARO DA PINÇA DE FREIO - L200	SALVADOR	8,000	UNIDADE	500,000	4000,00
1E+05	SERVIÇOS DE ALTERNADOR - GOL 15/16	SALVADOR	4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE ARRANQUE - GOL 15/16	SALVADOR	4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO GERAL DE ARRANQUE - GOL 15/16	SALVADOR	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO - GOL 15/16	SALVADOR	4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO - GOL 15/16	SALVADOR	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO EM GERAL - GOL 15/16	SALVADOR	4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR - GOL 15/16	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO PARCIAL - GOL 15/16	SALVADOR	4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL - GOL 15/16	SALVADOR	4,000	UNIDADE	500,000	2000,00
1E+05	REPARO PINÇA FREIO - GOL 15/16	SALVADOR	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO PARCIAL - GOL 15/16	SALVADOR	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE RADIADOR - GOL 15/16	SALVADOR	4,000	UNIDADE	500,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO GERAL DE RADIADOR - GOL 15/16	SALVADOR	4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - GOL 15/16	SALVADOR	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR FIAT MOBI	SALVADOR	6,000	UNIDADE	300,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL FIAT MOBI	SALVADOR	6,000	UNIDADE	250,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO FIAT MOBI	SALVADOR	6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS TRASEIRO FIAT MOBI	SALVADOR	6,000	UNIDADE	300,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MODO GERAL FIAT MOBI	SALVADOR	6,000	UNIDADE	500,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL FIAT MOBI	SALVADOR	6,000	UNIDADE	600,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR FIAT MOBI	SALVADOR	4,000	UNIDADE	2500,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL FIAT MOBI	SALVADOR	6,000	UNIDADE	400,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR FIAT MOBI	SALVADOR	6,000	UNIDADE	600,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL FIAT MOBI	SALVADOR	6,000	UNIDADE	800,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL FIAT MOBI	SALVADOR	6,000	UNIDADE	700,000	4200,00
1E+05	SERVIÇO REPARO DE PINÇA - MOBI	SALVADOR	8,000	UNIDADE	600,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR RANGE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL RANGE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO PARCIAL RANGE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	350,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR RANGE	SALVADOR	2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS TRASEIRO RANGE	SALVADOR	8,000	UNIDADE	400,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO RANGE	SALVADOR	8,000	UNIDADE	300,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL RANGE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL RANGE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA PARCIAL RANGE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	600,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL RANGE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	500,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO PARCIAL RANGE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	500,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL RANGE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL RANGE	SALVADOR	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DO DIFERENCIAL RANGE	SALVADOR	2,000	UNIDADE	800,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE REPARO DA PINÇA DE FREIO - RANGER	SALVADOR	8,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - KANGOO 15/16	SALVADOR	6,000	UNIDADE	400,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - KANGOO 15/16	SALVADOR	5,000	UNIDADE	600,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - KANGOO 15/16	SALVADOR	5,000	UNIDADE	250,000	1250,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - KANGOO 15/16	SALVADOR	5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - KANGOO 15/16	SALVADOR	5,000	UNIDADE	400,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - KANGOO 15/16	SALVADOR	5,000	UNIDADE	500,000	2500,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - KANGOO 15/16	SALVADOR	5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - KANGOO 15/16	SALVADOR	5,000	UNIDADE	3500,000	17500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - KANGOO 15/16	SALVADOR	5,000	UNIDADE	1200,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - MICRO ONIBUS 11/12	SALVADOR	9,000	UNIDADE	500,000	4500,00


Planilha 1

1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - MICRO-ONIBUS 11/12	SALVADOR	12,000	UNIDADE	1200,000	14400,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - MICRO-ONIBUS 11/12	SALVADOR	16,000	UNIDADE	400,000	6400,00
1E+05	SERVIÇO DE DIFERENCIAL - MICRO-ONIBUS 11/12	SALVADOR	9,000	UNIDADE	2000,000	18000,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - MICRO-ONIBUS 11/12	SALVADOR	8,000	UNIDADE	250,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - MICRO-ONIBUS 11/12	SALVADOR	9,000	UNIDADE	300,000	2700,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - MICRO-ONIBUS 11/12	SALVADOR	12,000	UNIDADE	1200,000	14400,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - DUCATO 17/18	SALVADOR	2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - DUCATO 17/18	SALVADOR	2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - DUCATO 17/18	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - DUCATO 17/18	SALVADOR	2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL - DUCATO 17/18	SALVADOR	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - DUCATO 17/18	SALVADOR	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DO BICO - DUCATO 17/18	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - DUCATO 17/18	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - DUCATO 17/18	SALVADOR	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL - DUCATO 17/18	SALVADOR	2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - DUCATO 17/18	SALVADOR	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE BALANÇA - DUCATO 17/18	SALVADOR	2,000	UNIDADE	500,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE PINÇA DE FREIO - DUCATO 17/18	SALVADOR	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - TORO 19/20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
1E+05	REPARO DE PINÇA DE FREIO - TORO 19/20	SALVADOR	8,000	UNIDADE	400,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TORO 19/20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE ARRANQUE - TORO 19/20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO GERAL DE ARRANQUE - TORO 19/20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	350,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO DE DIFERENCIAL - TORO 19/20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO - TORO 19/20	SALVADOR	8,000	UNIDADE	450,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO - TORO 19/20	SALVADOR	8,000	UNIDADE	350,000	2800,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO PARCIAL - TORO 19/20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	800,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO GERAL - TORO 19/20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	900,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - TORO 19/20	SALVADOR	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	SERVIÇO DO RADIADOR PARCIAL - TORO 19/20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	800,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR GERAL - TORO 19/20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	900,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO PARCIAL - TORO 19/20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1500,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL - TORO 19/20	SALVADOR	4,000	UNIDADE	1300,000	5200,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - BERLINGO 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	400,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - BERLINGO 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	400,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - BERLINGO 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	3500,000	17500,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - BERLINGO 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	600,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO SUSPENSÃO - BERLINGO 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	400,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - BERLINGO 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	350,000	1750,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - BERLINGO 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - BERLINGO 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	250,000	1250,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - BERLINGO 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - MB PRINT ROTAN 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	250,000	1250,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - MB PRINT ROTAN 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	1200,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - MB PRINT ROTAN 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - MB PRINT ROTAN 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - MB PRINT ROTAN 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	4000,000	20000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - MB PRINT ROTAN 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - MB PRINT ROTAN 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - MB PRINT ROTAN 17/18	SALVADOR	5,000	UNIDADE	1200,000	6000,00

Total : 7496208,00

Condições de pagamento :	CONFORME EDITAL
Prazo de entrega :	CONFORME EDITAL
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	SETE MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITO REAIS

Data : 15/06/2023


 Carimbo e assinatura

07.874.399/0001-89
 Salvador Auto Peças Ltda
 Av Presidente Vargas, 01 - Uraim
 CEP-68.625-130

07.874.399/0001-89
 Salvador Auto Peças Ltda
 Av Presidente Vargas, 01 - Uraim
 CEP-68.625-130



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.211.264/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/07/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TRATORSERVICE PECAS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO ROD BR 010	NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM 12
--------------------------	--------------	----------------------

CEP 68.625-295	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INOCENCIO OLIVEIRA	MUNICÍPIO PARAGOMINAS	UF PA
-------------------	--	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TRATORSERVICE@YAHOO.COM	TELEFONE (91) 3729-6627
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/07/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/05/2023 às 10:21:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PARA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEICULOS

cotacao.ulianopolis@hotmail.com <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Ter, 09/05/2023 11:05

Para: tratorservice@yahoo.com <tratorservice@yahoo.com>

 1 anexos (224 KB)

pa96u_Ulianopolis_20230508001_062390_TRATORSERVICE_PECAS_E_SERVICOS_EIRELI.xls;

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO

• Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

. FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

RE: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLAHILHA PARA COTAÇÃO PEÇAS PARA VEICULOS

PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Seg, 19/06/2023 14:26

Para:tratorservice tratorservice <tratorservice@yahoo.com>

RECEBIDO.

De: tratorservice tratorservice <tratorservice@yahoo.com>

Enviado: segunda-feira, 19 de junho de 2023 12:03

Para: PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Assunto: Re: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLAHILHA PARA COTAÇÃO PEÇAS PARA VEICULOS

PLANILHA DE PEÇAS E SERVIÇOS

Em segunda-feira, 19 de junho de 2023 às 10:02:02 BRT, PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com> escreveu:

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO

- Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

. FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Planilha 1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20230508001	
Prefeitura Municipal de Ulianópolis	
RESPONSÁVEL : NOME: DALVAELENA GUIMARAES PERONI	
PROPONENTE : NOME: TRATORSERVICE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ENDEREÇO : R BELO HORIZONTE 22 LOTE MODULO II BAIRRO : CELIO MIRANDA CIDADE : Paragominas - PA CNPJ : 28.211.264/0001-03	

O município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Ulianópolis.

Ulianópolis, 08 de Maio de 2023

DALVAELENA GUIMARAES PERONI
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
46838	SERVIÇO DE ALINHAMENTO		488,000	UNIDADE	85,000	41480,00
37728	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO		672,000	UNIDADE	16,000	10752,00
2976	SERVIÇO DE CAPOTARIA		141,000	UNIDADE	527,000	74307,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - STRADA		10,000	UNIDADE	265,000	2650,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - STRADA		10,000	UNIDADE	632,000	6320,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - STRADA		10,000	UNIDADE	242,105	2421,05
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - STRADA		6,000	UNIDADE	63,158	378,95
1E+05	SERVIÇO MECANICO - STRADA		20,000	UNIDADE	315,789	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - STRADA		20,000	UNIDADE	2947,368	58947,37
1E+05	MANUTENÇÃO EM CABEÇOTES DE MOTOR - CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	2105,263	12631,58
1E+05	LIMPEZA DE BICO INJETORES - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	631,579	2526,32
1E+05	LIMPEZA DE RADIADOR - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	263,158	2105,26
1E+05	LIMPEZA DO CARTER - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	315,789	1263,16
1E+05	MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	210,526	842,11
1E+05	MANUTENÇÃO EM BALANÇA - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	421,053	5052,63
1E+05	MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÓLEO - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	631,579	2526,32
1E+05	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MARCHA - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	2631,579	21052,63
1E+05	MANUTENÇÃO EM CARDAN - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	842,105	6736,84
1E+05	MANUTENÇÃO EM DIFERENCIAL - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	1052,632	4210,53
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS DIANTEIRO - CAMINHONETE		30,000	UNIDADE	315,789	9473,68
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS TRASEIROS - CAMINHONETE		30,000	UNIDADE	315,789	9473,68
1E+05	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	210,526	1684,21
1E+05	MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	631,579	12631,58
1E+05	MANUTENÇÃO EM TAMPA DE VALVULAS - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	263,158	1052,63
1E+05	MANUTENÇÃO SIMPLES EM AR CONDICIONADO - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	526,316	6315,79
1E+05	SUSPENSÃO EM GERAL - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	1263,158	15157,89
1E+05	TROCA DE CABO DE EMBREAGEM - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	1052,632	8421,05
1E+05	TROCA DE AMORTECEDOR - CAMINHONETE		30,000	UNIDADE	126,316	3789,47
1E+05	TROCA DE COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	157,895	3157,89
1E+05	TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	126,316	2526,32
1E+05	TROCA DE CORREIA DENTADA - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	473,684	9473,68
1E+05	TROCA DE COXIM - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	400,000	8000,00
1E+05	TROCA DE CRUZETAS - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	189,474	2273,68
1E+05	TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	2631,579	10526,32
1E+05	TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	263,158	3157,89
1E+05	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	1052,632	4210,53
1E+05	TROCA DE LAMPADAS - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	84,211	1684,21
1E+05	TROCA DE RADIADOR - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	368,421	1473,68
1E+05	TROCA DE ROLAMENTO DA RODA - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	315,789	3789,47
1E+05	TROCA DE TAMBOR DE FREIO - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	263,158	5263,16
1E+05	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL - CAMINHONETE		40,000	UNIDADE	294,737	11789,47
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE FARÓIS - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	210,526	1684,21
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE TROCA DE LANTERNAS - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	263,158	3157,89

Planilha 1

1E+05	SERVIÇOS EM MOLAS DIANTEIRAS - CAMINHONETE	8,000	UNIDADE	421,053	3368,42
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS TRASEIRAS - CAMINHONETE	8,000	UNIDADE	631,579	5052,63
1E+05	SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL - CAMINHONETE	40,000	UNIDADE	842,105	33684,21
1E+05	SERVIÇOS MECANICOS SIMPLES EM MOTOR - CAMINHONETE	20,000	UNIDADE	4210,526	84210,53
1E+05	SERVIÇO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMAROK	3,000	UNIDADE	263,158	789,47
1E+05	SERVIÇO AMORTECEDOR TRASEIRO AMAROK	3,000	UNIDADE	263,158	789,47
1E+05	SERVIÇO ATUADOR DE EMBREAGEM AMAROK	3,000	UNIDADE	1263,158	3789,47
1E+05	SERVIÇO BOMBA D'ÁGUA AMAROK	3,000	UNIDADE	736,842	2210,53
1E+05	SERVIÇO BOMBA DE OLEO AMAROK	3,000	UNIDADE	2947,368	8842,11
64331	SERVIÇO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	1894,737	11368,42
1E+05	SERVIÇO CABO DE EMBREAGEM AMAROK	3,000	UNIDADE	1263,158	3789,47
1E+05	SERVIÇO CILINDRO MESTRE DO FREIO AMAROK	3,000	UNIDADE	842,105	2526,32
1E+05	SERVIÇO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO AMAROK	3,000	UNIDADE	631,579	1894,74
1E+05	SERVIÇO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK	3,000	UNIDADE	631,579	1894,74
1E+05	SERVIÇO CORREIA DO ALTERNADOR AMAROK	5,000	UNIDADE	315,789	1578,95
1E+05	SERVIÇO COXIM DO MOTOR AMAROK	5,000	UNIDADE	473,684	2368,42
1E+05	SERVIÇO ELETRO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO	3,000	UNIDADE	526,316	1578,95
1E+05	SERVIÇO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK	2,000	UNIDADE	631,579	1263,16
1E+05	SERVIÇO JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR	3,000	UNIDADE	2631,579	7894,74
1E+05	SERVIÇO CORREIA DO COMANDO DE VALVULAS AMAROK	4,000	UNIDADE	631,579	2526,32
1E+05	SERVIÇO KIT DE EMBREAGEM AMAROK	4,000	UNIDADE	1263,158	5052,63
1E+05	SERVIÇO LONA DE FREIO AMAROK	6,000	UNIDADE	263,158	1578,95
1E+05	SERVIÇO MOTOR DO LIMPADOR AMAROK	4,000	UNIDADE	315,789	1263,16
1E+05	SERVIÇO PALHETA DO VENTILADOR AMAROK	5,000	UNIDADE	63,158	315,79
1E+05	SERVIÇO PASTILHA DE FREIO AMAROK	6,000	UNIDADE	157,895	947,37
1E+05	SERVIÇO PIVÔ DA SUSPENSÃO AMAROK	6,000	UNIDADE	315,789	1894,74
1E+05	SERVIÇO RETENTOR DO VOLANTE AMAROK	6,000	UNIDADE	1052,632	6315,79
1E+05	SERVIÇO TENSOR DA CORREIA AMAROK	4,000	UNIDADE	842,105	3368,42
1E+05	SERVIÇO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK	2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	SERVIÇO MOLAS DIANTEIRA AMAROK	3,000	UNIDADE	842,105	2526,32
1E+05	SERVIÇO MOLAS TRASEIRA AMAROK	3,000	UNIDADE	947,368	2842,11
46839	SERVIÇO DE ALTERNADOR	200,000	UNIDADE	315,789	63157,89
1E+05	SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - ARGO	3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE AMORTECEDOR TRASEIRO - ARGO	3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE ATUADOR DE EMBREAGEM - ARGO	3,000	UNIDADE	526,316	1578,95
1E+05	SERVIÇOS DE BOMBA D'AGUA - ARGO	3,000	UNIDADE	315,789	947,37
1E+05	SERVIÇO DE BOMBA DE ÓLEO - ARGO	3,000	UNIDADE	1578,947	4736,84
1E+05	SERVIÇO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL - ARGO	3,000	UNIDADE	421,053	1263,16
1E+05	SERVIÇO DE CABO DE EMBREAGEM - ARGO	3,000	UNIDADE	126,316	378,95
1E+05	SERVIÇO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - ARGO	3,000	UNIDADE	210,526	631,58
1E+05	SERVIÇO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - ARGO	3,000	UNIDADE	631,579	1894,74
1E+05	SERVIÇO DE CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO	3,000	UNIDADE	631,579	1894,74
1E+05	SERVIÇO DE CORREIA DO ALTERNADOR - ARGO	5,000	UNIDADE	157,895	789,47
1E+05	SERVIÇO COXIM DO MOTOR - ARGO	5,000	UNIDADE	210,526	1052,63
1E+05	SERVIÇO DE ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO	3,000	UNIDADE	842,105	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO	2,000	UNIDADE	631,579	1263,16
1E+05	SERVIÇO DE JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR - ARGO	3,000	UNIDADE	2105,263	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE CORREIA DO COMANDO DE VALVULAS - ARGO	4,000	UNIDADE	210,526	842,11
1E+05	SERVIÇO KIT DE EMBREAGEM - ARGO	4,000	UNIDADE	631,579	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE LONA DE FREIOS - ARGO	6,000	UNIDADE	157,895	947,37
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DO LIMPADOR - ARGO	4,000	UNIDADE	263,158	1052,63
1E+05	SERVIÇO DE PALHETA DO VENTILADOR - ARGO	5,000	UNIDADE	52,632	263,16
1E+05	SERVIÇO DE PASTILHA DE FREIOS - ARGO	6,000	UNIDADE	157,895	947,37
1E+05	SERVIÇO DE PIVO DA SUSPENSÃO - ARGO	6,000	UNIDADE	157,895	947,37
1E+05	SERVIÇO DE RETENTOR DO VOLANTE - ARGO	6,000	UNIDADE	421,053	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE TENSOR DA CORREIA - ARGO	4,000	UNIDADE	263,158	1052,63
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO	2,000	UNIDADE	421,053	842,11
1E+05	SERVIÇO DE MOLAS DIANTEIRA - ARGO	3,000	UNIDADE	263,158	789,47
1E+05	SERVIÇO DE MOLAS TRASEIRA - ARGO	3,000	UNIDADE	263,158	789,47
46829	SERVIÇO DE ALTERNADOR /FIAT UNO	29,000	UNIDADE	210,526	6105,26
42665	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO FIAT UNO	8,000	UNIDADE	631,579	5052,63
42666	SERVIÇO DE ARRANQUE FIAT UNO	4,000	UNIDADE	210,526	842,11
42669	SERVIÇO DE CAPOTARIA FIAT UNO	5,000	UNIDADE	631,579	3157,89
42671	SERVIÇO DE CAMBAGEM FIAT UNO	5,000	UNIDADE	52,632	263,16
42673	SERVIÇO DE INSTALACAO EM GERAL FIAT UNO	6,000	UNIDADE	631,579	3789,47
42676	SERVIÇO DE MOTOR FIAT UNO	5,000	UNIDADE	2631,579	13157,89
69036	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL EM FIAT UNO	5,000	UNIDADE	315,789	1578,95
42680	SERVIÇO DE VENTILADOR FIAT UNO	5,000	UNIDADE	263,158	1315,79
1E+05	SERVIÇO DE MOLEJO - FIAT UNO	3,000	UNIDADE	315,789	947,37
1E+05	SERVIÇOS DE ARRANQUE - TRATOR TT4030	20,000	UNIDADE	315,789	6315,79
1E+05	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR TT4030	15,000	UNIDADE	631,579	9473,68
1E+05	SERVIÇOS DE ALTERNADOR - TRATOR TT4030	18,000	UNIDADE	315,789	5684,21
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR TT4030	20,000	UNIDADE	421,053	8421,05

Planilha 1

1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR TT4030		7,000	UNIDADE	5263,158	36842,11
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR TT4030		5,000	UNIDADE	6315,789	31578,95
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DE TRAÇÃO - TRATOR TT4030		16,000	UNIDADE	4210,526	67368,42
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR TT4030		12,000	UNIDADE	2105,263	25263,16
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR TT4030		2,000	UNIDADE	3157,895	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR TT4030		4,000	UNIDADE	1578,947	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR TT4030		15,000	UNIDADE	315,789	4736,84
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR TT4030		10,000	UNIDADE	421,053	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR TT4030		4,000	UNIDADE	842,105	3368,42
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR TT4030		6,000	UNIDADE	2631,579	15789,47
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO - TRATOR TT4030		7,000	UNIDADE	3157,895	22105,26
1E+05	SERVIÇO DA TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR TT4030		8,000	UNIDADE	631,579	5052,63
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA - TRATOR TT4030		12,000	UNIDADE	421,053	5052,63
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR CASE		10,000	UNIDADE	315,789	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR CASE		5,000	UNIDADE	842,105	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR CASE		7,000	UNIDADE	631,579	4421,05
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR CASE		10,000	UNIDADE	842,105	8421,05
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR CASE		7,000	UNIDADE	526,316	3684,21
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR CASE		5,000	UNIDADE	842,105	4210,53
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DE TRAÇÃO - TRATOR CASE		8,000	UNIDADE	3157,895	25263,16
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR CASE		6,000	UNIDADE	1263,158	7578,95
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR CASE		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR CASE		2,000	UNIDADE	1578,947	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR CASE		4,000	UNIDADE	1263,158	5052,63
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR CASE		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR CASE		4,000	UNIDADE	1578,947	6315,79
1E+05	SERVIÇO DA TROCA DE CRUZETA - TRATOR CASE		6,000	UNIDADE	842,105	5052,63
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR LS PLUS		10,000	UNIDADE	315,789	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR LS PLUS		5,000	UNIDADE	1473,684	7368,42
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR LS PLUS		7,000	UNIDADE	368,421	2578,95
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR LS PLUS		10,000	UNIDADE	631,579	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR LS PLUS		7,000	UNIDADE	2947,368	20631,58
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR LS PLUS		5,000	UNIDADE	842,105	4210,53
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DA TRAÇÃO - TRATOR LS PLUS		8,000	UNIDADE	2631,579	21052,63
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR LS PLUS		12,000	UNIDADE	1263,158	15157,89
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR LS PLUS		2,000	UNIDADE	3157,895	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR LS PLUS		2,000	UNIDADE	1894,737	3789,47
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR LS PLUS		4,000	UNIDADE	1578,947	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR LS PLUS		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR LS PLUS		4,000	UNIDADE	1473,684	5894,74
89031	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL FIAT UNO		10,000	UNIDADE	368,421	3684,21
46831	SERVIÇO DE ALTERNADOR/FIAT UNO		8,000	UNIDADE	315,789	2526,32
46834	SERVIÇO DE RADIADOR/FIAT UNO		8,000	UNIDADE	526,316	4210,53
63307	SERVIÇO DE CAPOTARIA UNO		4,000	UNIDADE	1578,947	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR UNO		14,000	UNIDADE	105,263	1473,68
46648	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL/UNO		16,000	UNIDADE	126,316	2021,05
46652	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA/UNO		6,000	UNIDADE	210,526	1263,16
46653	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO C/LONA/UNO		6,000	UNIDADE	189,474	1136,84
46654	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO/UNO		33,000	UNIDADE	157,895	5210,53
46656	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO/UNO		4,000	UNIDADE	210,526	842,11
46657	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO/UNO		6,000	UNIDADE	189,474	1136,84
46658	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA/UNO		14,000	UNIDADE	210,526	2947,37
46660	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA/UNO		4,000	UNIDADE	210,526	842,11
46661	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR/UNO		6,000	UNIDADE	157,895	947,37
46663	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO/UNO		14,000	UNIDADE	168,421	2357,89
46664	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM/UNO		4,000	UNIDADE	526,316	2105,26
46665	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO/UNO		3,000	UNIDADE	421,053	1263,16
52793	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CARTE/ UNO		4,000	UNIDADE	210,526	842,11
46668	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR/UNO		3,000	UNIDADE	421,053	1263,16
63311	SERVIÇO DE MOTOR UNO		13,000	UNIDADE	2631,579	34210,53
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO FIAT PALIO		6,000	UNIDADE	631,579	3789,47
45130	SERVIÇO DE RADIADOR PALIO		4,000	UNIDADE	315,789	1263,16
45125	SERVIÇO DE CAPOTARIA PALIO		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR FIAT PALIO		6,000	UNIDADE	84,211	505,26
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA FIAT PALIO		4,000	UNIDADE	210,526	842,11
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA TRASEIRA FIAT PALIO		4,000	UNIDADE	189,474	757,89
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO BRAÇO OCILANTE FIAT PALIO		5,000	UNIDADE	157,895	789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO MOTOR FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	189,474	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	147,368	442,11
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	63,158	189,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	210,526	631,58

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	189,474	568,42
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE BALANÇA TRASEIRA FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	263,158	789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	126,316	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE MOTOR FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	126,316	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	526,316	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	631,579	1894,74
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	2105,263	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	421,053	842,11
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR GERAL FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	631,579	3789,47
1E+05	SERVICO DE RADIADOR - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	315,789	631,58
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	842,105	1684,21
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR - FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	105,263	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - FIAT MOBI		4,000	UNIDADE	157,895	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO BRAÇO OCILANTE - FIAT MOBI		5,000	UNIDADE	189,474	947,37
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO MOTOR - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	210,526	421,05
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	263,158	789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	126,316	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	210,526	421,05
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	52,632	157,89
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	168,421	505,26
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	147,368	442,11
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	263,158	789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	421,053	1263,16
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	421,053	1263,16
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	526,316	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	631,579	1894,74
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	842,105	1684,21
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR - FIAT MOBI		1,000	UNIDADE	315,789	315,79
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR GERAL - FIAT MOBI		1,000	UNIDADE	3157,895	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - VW 13.180		2,000	UNIDADE	315,789	631,58
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - VW 13.180		2,000	UNIDADE	842,105	1684,21
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	315,789	631,58
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	631,579	1263,16
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - VW 13.180		2,000	UNIDADE	1578,947	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - VW 13.180		5,000	UNIDADE	84,211	421,05
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - VW 13.180		2,000	UNIDADE	2105,263	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - VW 13.180		10,000	UNIDADE	1578,947	15789,47
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - VW 13.180		10,000	UNIDADE	315,789	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - VW 13.180		2,000	UNIDADE	1578,947	3157,89
1E+05	SERVIÇOS DE INSUFILME		12,000	UNIDADE	842,105	10105,26
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - VW 13.180		10,000	UNIDADE	631,579	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	5263,158	10526,32
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - VW 13.180		4,000	UNIDADE	736,842	2947,37
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - VW 13.180		8,000	UNIDADE	1473,684	11789,47
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	842,105	1684,21
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	315,789	631,58
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	1578,947	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	315,789	631,58
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	526,316	1052,63
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	1578,947	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - VW DELIVERY		5,000	UNIDADE	84,211	421,05
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	2105,263	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - VW DELIVERY		10,000	UNIDADE	1894,737	18947,37
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - VW DELIVERY		10,000	UNIDADE	368,421	3684,21
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - VW DELIVERY		10,000	UNIDADE	1578,947	15789,47
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - VW DELIVERY		4,000	UNIDADE	631,579	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - VW DELIVERY		8,000	UNIDADE	1894,737	15157,89
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	631,579	1263,16
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - IVECO 17.280		6,000	UNIDADE	421,053	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - IVECO 17.280		2,000	UNIDADE	631,579	1263,16
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - IVECO 17.280		6,000	UNIDADE	526,316	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - IVECO 17.280		2,000	UNIDADE	842,105	1684,21
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - IVECO 17.280		2,000	UNIDADE	1578,947	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - IVECO 17.280		10,000	UNIDADE	84,211	842,11

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - IVECO 17.280		8,000	UNIDADE	3157,895	25263,16
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - IVECO 17.280		20,000	UNIDADE	1684,211	33684,21
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - IVECO 17.280		20,000	UNIDADE	421,053	8421,05
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - IVECO 17.280		9,000	UNIDADE	1894,737	17052,63
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - IVECO 17.280		20,000	UNIDADE	2105,263	42105,26
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - IVECO 17.280		3,000	UNIDADE	8421,053	25263,16
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - IVECO 17.280		8,000	UNIDADE	736,842	5894,74
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - IVECO 17.280		16,000	UNIDADE	1578,947	25263,16
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - IVECO 17.280		4,000	UNIDADE	736,842	2947,37
1E+05	SERVIÇO MECANICO EM GERAL - L200/AMAROK		20,000	UNIDADE	1578,947	31578,95
1E+05	SERVIÇO ELETRICO - L200/AMAROK		10,000	UNIDADE	1473,684	14736,84
1E+05	SERVIÇO EM SUSPENSÃO E FREIO - L200/AMAROK		10,000	UNIDADE	1263,158	12631,58
1E+05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - L200/AMAROK		5,000	UNIDADE	842,105	4210,53
65272	SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	1263,158	5052,63
65273	SERVIÇO DE DESMONTAGEM RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	842,105	3368,42
<i>Especificação : FAZER REVISÃO, MONTAGEM E REGULAGEM DOS CUBOS TRASEIROS</i>						
65274	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	947,368	3789,47
65275	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REVISÃO RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	842,105	3368,42
<i>Especificação : TROCAR REPAROS, REGULAGEM E MONTAR OS CUBOS DIANTEIROS</i>						
65276	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA BALANÇA RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
<i>Especificação : TROCAR REPAROS REGULAR E MONTAR</i>						
65277	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	2105,263	4210,53
65278	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	842,105	1684,21
<i>Especificação : FAZER REGULAGEM E MONTAR CONVERSOR DE TORQUE</i>						
65279	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	3157,895	6315,79
65280	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAR A TRANSMISSÃO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	3684,211	7368,42
<i>Especificação : TROCAR REPAROS FAZER REGULAGEM</i>						
65281	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
65283	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA RETRO/RANDON		5,000	UNIDADE	2105,263	10526,32
65284	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS E MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA RETRO/RANDON		5,000	UNIDADE	2105,263	10526,32
65287	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	1894,737	3789,47
65288	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	2105,263	2105,26
65289	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	3157,895	3157,89
65290	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	2631,579	2631,58
<i>Especificação : TROCA DE REPAROS E REVISÃO</i>						
65291	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	2105,263	2105,26
65292	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	2105,263	2105,26
<i>Especificação : TROCA DE REPAROS E REGULAGEM</i>						
65294	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	1578,947	3157,89
<i>Especificação : TROCA DE REPAROS, REVISÃO E REGULAGEM</i>						
65464	SERVIÇO DE REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	2631,579	2631,58
65465	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO REFERENTE A UM BICO INJETOR RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	1578,947	1578,95
65467	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	3157,895	3157,89
65468	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCA DE REPAROS DO DIFERENCIAL TRASEIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	3157,895	3157,89
<i>Especificação : REVISÃO, REGULAGEM E MONTAGEM</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	3157,895	12631,58
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	2631,579	10526,32
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	6315,789	25263,16
<i>Especificação : fazer revisão, montagem e regulagem dos cubos traseiros</i>						
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REVISÃO - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	4210,526	16842,11
<i>Especificação : trocar reparos, regulagem e montar os cubos dianteiros</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA BALANÇA - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	3157,895	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	2105,263	4210,53
<i>Especificação : fazer regulagem e montar conversor de torque</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	3368,421	6736,84
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAR A TRANSMISSÃO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	3157,895	6315,79
<i>Especificação : trocar reparos, fazer regulagem</i>						
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		5,000	UNIDADE	2105,263	10526,32
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		5,000	UNIDADE	2105,263	10526,32
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	2631,579	2631,58
1E+05	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - RETRO/ JCB 3CX		1,000	UNIDADE	2105,263	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	2631,579	2631,58
<i>Especificação : troca de reparos e revisão</i>						

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA DE GIRO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	2947,368	2947,37
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRI - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	2947,368	2947,37
<i>Especificação : troca de reparo e regulagem</i>						
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	3157,895	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	2105,263	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICO INJETOR - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	2105,263	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	3157,895	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM/TROCA DE REPAROS DO DIFERENCIAL TRASEIRO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	3157,895	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	105,263	947,37
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	421,053	3789,47
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - RENAULT MESTER		30,000	UNIDADE	842,105	25263,16
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	4210,526	37894,74
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - RENAULT MASTER		15,000	UNIDADE	84,211	1263,16
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO - RENAULT MASTER		12,000	UNIDADE	210,526	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS - RENAULT MASTER		18,000	UNIDADE	315,789	5684,21
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO - RENAULT MASTER		12,000	UNIDADE	157,895	1894,74
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DP KIT DE EMBREAGEM - RENAULT MASTER		12,000	UNIDADE	1578,947	18947,37
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE - RENAULT MASTER		6,000	UNIDADE	368,421	2210,53
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	315,789	2842,11
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - RENAULT MASTER		6,000	UNIDADE	631,579	3789,47
1E+05	SERVIÇO AM ALTERNADOR - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	526,316	4736,84
28357	SERVIÇO DE CAMBAGEM DOBLO		8,000	UNIDADE	52,632	421,05
42648	SERVIÇO DE FREIOS DOBLO		8,000	UNIDADE	263,158	2105,26
51028	SERVIÇO MECÂNICO GERAL		32,000	UNIDADE	842,105	26947,37
28360	SERVIÇO MOTOR DOBLO		6,000	UNIDADE	3157,895	18947,37
42656	SERVIÇO DE PORTAS DOBLO		8,000	UNIDADE	315,789	2526,32
51147	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DOBLO		6,000	UNIDADE	52,632	315,79
51149	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DOBLO		4,000	UNIDADE	210,526	842,11
51150	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS DOBLO		12,000	UNIDADE	263,158	3157,89
51151	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO DOBLO		6,000	UNIDADE	126,316	757,89
51152	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DOBLO		6,000	UNIDADE	631,579	3789,47
51153	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE DOBLO		10,000	UNIDADE	315,789	3157,89
51154	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA DOBLO		10,000	UNIDADE	263,158	2631,58
51155	SERVIÇO DE TROCA DO FILTRO DE AR DOBLO		8,000	UNIDADE	52,632	421,05
51156	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA DOBLO		8,000	UNIDADE	263,158	2105,26
51158	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO DOBLO		6,000	UNIDADE	157,895	947,37
42642	SERVIÇO DE ALTERNADOR DOBLO		12,000	UNIDADE	263,158	3157,89
1E+05	SERVIÇO INSULFILME		48,000	UNIDADE	631,579	30315,79
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS L200		4,000	UNIDADE	421,053	1684,21
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR L200		4,000	UNIDADE	4210,526	16842,11
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS L200		2,000	UNIDADE	1052,632	2105,26
46638	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO/CAMINHONETE L200		6,000	UNIDADE	84,211	505,26
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO L200		4,000	UNIDADE	210,526	842,11
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS L200		8,000	UNIDADE	315,789	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO L200		2,000	UNIDADE	1578,947	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM L200		2,000	UNIDADE	947,368	1894,74
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE L200		4,000	UNIDADE	315,789	1263,16
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA L200		4,000	UNIDADE	315,789	1263,16
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA L200		4,000	UNIDADE	421,053	1684,21
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO L200		2,000	UNIDADE	263,158	526,32
1E+05	SERVIÇO EM ALTERNADOR L200		10,000	UNIDADE	315,789	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - L200		4,000	UNIDADE	84,211	336,84
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - L200		20,000	UNIDADE	1263,158	25263,16
34842	SERVIÇO DE CAMBAGEM UNO		15,000	UNIDADE	52,632	789,47
63308	SERVIÇO DE FREIOS UNO		9,000	UNIDADE	210,526	1894,74
63310	SERVIÇO DE MECANICA UNO		75,000	UNIDADE	842,105	63157,89
52778	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS FIAT UNO		21,000	UNIDADE	210,526	4421,05
52779	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO FIAT UNO		12,000	UNIDADE	157,895	1894,74
52780	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM FIAT UNO		12,000	UNIDADE	526,316	6315,79
76828	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE UNO		21,000	UNIDADE	263,158	5526,32
52781	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA FIAT UNO		21,000	UNIDADE	157,895	3315,79
76829	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA UNO		15,000	UNIDADE	210,526	3157,89
52783	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO FIAT UNO		12,000	UNIDADE	126,316	1515,79
42616	SERVIÇO DE CAMBAGEM PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	63,158	189,47
42617	SERVIÇO DE FREIOS PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
42622	SERVIÇO DE MECANICA PALIO WEEKEND		10,000	UNIDADE	842,105	8421,05
42623	SERVIÇO DE MOTOR PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	315,789	947,37
51130	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PALIO WEEKEND		5,000	UNIDADE	52,632	263,16
51131	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO PALIO WEEKEND		4,000	UNIDADE	157,895	631,58
51133	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS PALIO WEEKEND		6,000	UNIDADE	210,526	1263,16
51134	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO PALIO WEEKEND		4,000	UNIDADE	147,368	589,47

Planilha

1E+05	SERVIÇO TROCA DO KIT DE EMBREAGEM PALIO WEEKEND		4,000	UNIDADE	526,316	2105,26
51136	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE PALIO WEEKEND		2,000	UNIDADE	263,158	526,32
51137	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA PALIO WEEKEND		2,000	UNIDADE	263,158	526,32
51141	SERVIÇO EM ALTERNADOR PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	63,158	568,42
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	210,526	1894,74
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - SPIN/CHEVROLET		30,000	UNIDADE	631,579	18947,37
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - SPIN/CHOVROLET		9,000	UNIDADE	263,158	2368,42
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - SPIN/CHEVROLET		15,000	UNIDADE	52,632	789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO - SPIN/CHEVROLET		12,000	UNIDADE	157,895	1894,74
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS - SPIN/CHEVROLET		18,000	UNIDADE	210,526	3789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO - SPIN/CHEVROLET		12,000	UNIDADE	157,895	1894,74
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM - SPIN/CHEVROLET		12,000	UNIDADE	631,579	7578,95
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE - SPIN/CHEVROLET		6,000	UNIDADE	263,158	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	189,474	1705,26
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - SPIN/CHEVROLET		6,000	UNIDADE	263,158	1578,95
1E+05	SERVIÇO EM ALTERNADOR - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	263,158	2368,42
29974	SUBSTITUIR CILINDRO DE EMBREAGEM		10,000	UNIDADE	263,158	2631,58
29988	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE		10,000	UNIDADE	315,789	3157,89
29989	SUBSTITUIR COMPRESSOR DE AR		7,000	UNIDADE	631,579	4421,05
29992	SUBSTITUIR DIAFRAGMA DO CUIÇÃO		10,000	UNIDADE	315,789	3157,89
29993	SUBSTITUIR LONA DE FREIO		10,000	UNIDADE	263,158	2631,58
29994	SUBSTITUIR REPAROS DE VALVULAS		10,000	UNIDADE	305,263	3052,63
29995	REVISÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR		10,000	UNIDADE	4210,526	42105,26
29996	REVISÃO DO DIFERENCIAL		10,000	UNIDADE	2105,263	21052,63
29997	REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA		10,000	UNIDADE	2526,316	25263,16
29998	SUBSTITUIR REPARO DA BOMBA DAGUA		10,000	UNIDADE	526,316	5263,16
30000	SUBSTITUIR SERVO DE EMBREAGEM		10,000	UNIDADE	842,105	8421,05
30001	SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO		10,000	UNIDADE	315,789	3157,89
30002	SUBSTITUIR REPARO DA VALVULA REGULADORA		10,000	UNIDADE	526,316	5263,16
30003	SUBSTITUIR RETENTOR		10,000	UNIDADE	315,789	3157,89
30004	SUBSTITUIR ROLAMENTO EM GERAL		10,000	UNIDADE	294,737	2947,37
30005	SUBSTITUIR REPARO DA VALVULA 2 VIAS		10,000	UNIDADE	315,789	3157,89
30006	SUBSTITUIR ROLAMENTO DE CENTRO		10,000	UNIDADE	294,737	2947,37
30009	SUBSTITUIR PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM		10,000	UNIDADE	1263,158	12631,58
63592	FAZER EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO LADO E/D		10,000	UNIDADE	526,316	5263,16
30012	SUBSTITUIR JUNTA DO CARTER		7,000	UNIDADE	210,526	1473,68
30014	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR TRASEIRO		10,000	UNIDADE	315,789	3157,89
30015	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR DIANTEIRO		10,000	UNIDADE	263,158	2631,58
30017	SUBSTITUIR RETENTOR COLAR DA REDUÇÃO		7,000	UNIDADE	421,053	2947,37
30019	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		10,000	UNIDADE	263,158	2631,58
30020	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		10,000	UNIDADE	210,526	2105,26
1E+05	SUBSTITUIR BICO INJETOR		24,000	UNIDADE	1263,158	30315,79
1E+05	SUBSTITUIR BOMBA DE ALTA		12,000	UNIDADE	2105,263	25263,16
29991	SUBSTITUIR DIAFRAGMA DA CUIÇA		3,000	UNIDADE	336,842	1010,53
30008	SUBSTITUIR REPARO DO CUIÇÃO		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
30011	SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
41953	REMOÇÃO E INSTALACAO DO RADIADOR		3,000	UNIDADE	368,421	1105,26
43406	SERVICO DE FEIXE TZ		28,000	UNIDADE	526,316	14736,84
43405	SERVICO DE FEIXE DT		28,000	UNIDADE	526,316	14736,84
63524	SERVIÇO REVISÃO DE FREIOS		28,000	UNIDADE	315,789	8842,11
63525	SERVIÇO DE SUPORTE DT		28,000	UNIDADE	473,684	13263,16
63526	SERVIÇO DE SUPORTE TZ		28,000	UNIDADE	421,053	11789,47
63527	SERVIÇO DE ESTABILIZADOR		18,000	UNIDADE	263,158	4736,84
63528	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXO DT		13,000	UNIDADE	526,316	6842,11
63529	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXO TZ		13,000	UNIDADE	421,053	5473,68
46378	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO ESQUERDA E DIREITA		18,000	UNIDADE	631,579	11368,42
63531	SERVIÇO DE REVISAR SUSPENSÃO DT		12,000	UNIDADE	842,105	10105,26
63532	SERVIÇO DE REVISAR SUSPENSÃO TZ		18,000	UNIDADE	736,842	13263,16
1E+05	SERVIÇO DE REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO		6,000	UNIDADE	842,105	5052,63
63627	SERVIÇO DE TROCA DE ALTERNADOR COMPLETO		3,000	UNIDADE	315,789	947,37
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO AUTOMATICO DE PARTIDA		5,000	UNIDADE	368,421	1842,11
63632	SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE CAMPO		15,000	UNIDADE	315,789	4736,84
63633	SERVIÇO DE TROCA DE BOIA DO TANQUE		3,000	UNIDADE	368,421	1105,26
63637	SERVIÇO DE TROCA DE BOTÃO TIC TAC 3 ESTAGIOS		4,000	UNIDADE	84,211	336,84
63638	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO SUPORTE DO ALTERNADOR		10,000	UNIDADE	126,316	1263,16
63639	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO VENTILADOR		10,000	UNIDADE	263,158	2631,58
63646	SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE FAROL		4,000	UNIDADE	315,789	1263,16
63649	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE INGNICÃO		7,000	UNIDADE	263,158	1842,11
63651	SERVIÇO DE TROCA DE COMUTADOR DE IGNIÇÃO		10,000	UNIDADE	210,526	2105,26
63653	SERVIÇO DE TROCA DE CONECTOR PARA RELÉ		8,000	UNIDADE	157,895	1263,16
63656	SERVIÇO DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DE PARTIDA		4,000	UNIDADE	210,526	842,11

Planilha1

63657	SERVIÇO DE TROCA DE ENCAIXE DE FAROL		4,000	PEÇA	157,895	631,58
63658	SERVIÇO DE TROCA DE ESTATOR DE ALTERNADOR		8,000	PEÇA	336,842	2694,74
63664	SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO SECADOR		9,000	UNIDADE	84,211	757,89
63669	SERVIÇO DE TROCA DE FIO BICOLOR 2X1		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
63673	SERVIÇO DE TROCA DE INDUZIDOR DE PARTIDA		8,000	UNIDADE	315,789	2526,32
63674	SERVIÇO DE TROCA DE INTERRUPTOR DE FREIO		9,000	UNIDADE	210,526	1894,74
63675	SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE ESCOVAS		18,000	UNIDADE	221,053	3978,95
63676	SERVIÇO DE TROCA DE KIT BUCHAS MOTOR DE PARTIDA		11,000	UNIDADE	315,789	3473,68
63677	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 1141 12V		21,000	UNIDADE	84,211	1768,42
63678	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 1141 24V		21,000	UNIDADE	84,211	1768,42
63679	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 67 12V		21,000	UNIDADE	63,158	1326,32
63680	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 67 24V		19,000	UNIDADE	63,158	1200,00
63681	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 69 24V		16,000	UNIDADE	63,158	1010,53
63683	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H3 12V		8,000	UNIDADE	63,158	505,26
63684	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H4 24V		13,000	UNIDADE	63,158	821,05
63685	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H5 12V		13,000	UNIDADE	63,158	821,05
63687	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA TORPEDO 24V		3,000	UNIDADE	63,158	189,47
63688	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DE PISCA		7,000	UNIDADE	126,316	884,21
63689	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA		4,000	UNIDADE	126,316	505,26
63690	SERVIÇO DE TROCA DE LENTE DA LANTERNA TRASEIRA		4,000	UNIDADE	126,316	505,26
63691	SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL DIANTEIRO DE PARTIDA		2,000	UNIDADE	315,789	631,58
63692	SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL DO ALTERNADOR		2,000	UNIDADE	315,789	631,58
63693	SERVIÇO DE TROCA DE MANIVELA DO LIMPADOR		8,000	UNIDADE	421,053	3368,42
63694	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE ARRANQUE		2,000	UNIDADE	315,789	631,58
63695	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR LIMPADOR		8,000	PEÇA	368,421	2947,37
63697	SERVIÇO DE TROCA DE PALHEITA DO LIMPADOR		12,000	UNIDADE	84,211	1010,53
63699	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO 6MM		6,000	UNIDADE	63,158	378,95
63700	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO 8MM		6,000	UNIDADE	63,158	378,95
63701	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO ALTERNADOR 55 AM		6,000	UNIDADE	63,158	378,95
63702	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO AUTOMATICO		6,000	UNIDADE	126,316	757,89
63703	SERVIÇO DE TROCA DE PLANETARIA DE PARTIDA		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
63704	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR		5,000	UNIDADE	210,526	1052,63
63706	SERVIÇO DE TROCA DE PORTA ESCOVA DE PARTIDA		8,000	UNIDADE	263,158	2105,26
63708	SERVIÇO DE TROCA DE REATOR DE LAMPADA FLUORESCENTE		10,000	UNIDADE	210,526	2105,26
44781	SERVIÇO DE TROCA DE REGULADOR DE VOLTAGEM		3,000	UNIDADE	263,158	789,47
63709	SERVIÇO DE TROCA DE RELE AUXILIAR 12V		13,000	PEÇA	126,316	1642,11
63710	SERVIÇO DE TROCA DE RELE AUXILIAR 24V		11,000	PEÇA	126,316	1389,47
63711	SERVIÇO DE TROCA DE RELE DE FAROL		10,000	UNIDADE	126,316	1263,16
63712	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO DE COMBUSTIVEL		2,000	UNIDADE	157,895	315,79
63713	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO PRESSÃO DO OLEO		3,000	UNIDADE	189,474	568,42
63714	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO TEMPERATURA		6,000	UNIDADE	189,474	1136,84
63716	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR		2,000	UNIDADE	263,158	526,32
63717	SERVIÇO DE TROCA DE ROTOR DO ALTERNADOR		2,000	PEÇA	263,158	526,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO		3,000	UNIDADE	189,474	568,42
63721	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINALIS ADAPTADOR		8,000	UNIDADE	105,263	842,11
63724	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA ELETROMAGNETICA		2,000	UNIDADE	252,632	505,26
63628	SERVIÇO DE TROCA DE ARRUELA DE PRESSÃO		15,000	PEÇA	63,158	947,37
63629	SERVIÇO DE TROCA DE ARRUELA LISA UNIVERSAL		15,000	UNIDADE	63,158	947,37
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BENDIX DE PARTIDA		4,000	UNIDADE	263,158	1052,63
63634	SERVIÇO DE TROCA DE BOLA DE CAMBIO		5,000	UNIDADE	157,895	789,47
63643	SERVIÇO DE TROCA DE CABO 6X1		5,000	UNIDADE	157,895	789,47
63670	SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVEIS DE LAMINA		16,000	UNIDADE	84,211	1347,37
63671	SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVEIS DE PORCELANA		10,000	UNIDADE	84,211	842,11
63723	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE PONTEIRA		6,000	UNIDADE	84,211	505,26
63707	SERVIÇO DE TROCA DE PORTA FUSIVEIS LAMINA		16,000	UNIDADE	84,211	1347,37
63647	SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE LIMPADOR		3,000	UNIDADE	263,158	789,47
63715	SERVIÇO DE TROCA DE RETROVISOR		1,000	UNIDADE	210,526	210,53
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO - KILUX 2013		7,000	UNIDADE	210,526	1473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AUTOMATICO DE PARTIDA-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	263,158	1842,11
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BALANÇA INFERIOR-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	421,053	1263,16
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BALANÇA SUPERIOR-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	315,789	947,37
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR - HILUX 2013		3,000	UNIDADE	2105,263	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'AGUA DO MOTOR-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	526,316	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	315,789	947,37
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	2105,263	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	2105,263	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	421,053	2947,37
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO FEIXO DE MOLA-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	315,789	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	526,316	2631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	842,105	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	842,105	5894,74
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA ALTERNADOR-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	210,526	1473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	421,053	1263,16

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DIANTEIRO DO MOTOR-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	263,158	789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	315,789	947,37
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	210,526	1052,83
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	736,842	5157,89
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FEIXO DE MOLA DIANTEIRO-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	421,053	4631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	315,789	3473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT BATENTE DO AMORTECEDOR-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	263,158	1842,11
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM-HILUX 2013		9,000	UNIDADE	1052,632	9473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	315,789	3473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	294,737	1473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA DO LIMPADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	84,211	421,05
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	263,158	2894,74
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	336,842	3705,26
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO COM ANEIS-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	2631,579	28947,37
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE DIREÇÃO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	526,316	2631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	421,053	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	473,684	2368,42
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DE ALTERNADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	421,053	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	400,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	189,474	1326,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	526,316	2631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR PINHÃO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	315,789	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	421,053	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	368,421	1842,11
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA C/LONA DE FREIO TRASEIRA -HILUX 2013		5,000	UNIDADE	315,789	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	263,158	1315,79
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR TEMPERATURA D'AGUA-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	210,526	1052,83
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SONDA LAMBDA-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	842,105	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	263,158	1842,11
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	210,526	1052,83
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HILUX 2013		5,000	UNIDADE	842,105	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-S10 EXECUTIVE 2010		5,000	UNIDADE	157,895	789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	157,895	789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BATENTE DE FEIXO DE MOLA TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	210,526	1052,83
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	2105,263	10526,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	2105,263	10526,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	2105,263	10526,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DA ALAVANCA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	336,842	1684,21
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE RODA TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	189,474	947,37
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE RODA DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		3,000	UNIDADE	231,579	694,74
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	315,789	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	842,105	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	736,842	3684,21
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	315,789	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO RADIADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	421,053	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	842,105	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FAROL DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	263,158	1842,11
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT EMBREAGEM - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	842,105	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT ESTABILIZADOR EXTERNO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	126,316	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT ESTABILIZADOR INTERNO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	126,316	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA PARA FAROL - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	84,211	589,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DIANTEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	157,895	1105,26
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	263,158	2894,74
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE PARTIDA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	315,789	3473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	263,158	2894,74
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHAO DA DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	210,526	1473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA BRISA DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		3,000	UNIDADE	315,789	947,37
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	631,579	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	526,316	2631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	157,895	1736,84
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	189,474	2084,21
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PISTAO COM ANEIS - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	3684,211	18421,05
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	126,316	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	157,895	789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	157,895	789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DE ALTERNADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	315,789	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	631,579	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	421,053	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR PINHÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	263,158	1315,79

Planilha 1

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA CLONA DE FREIO TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	315,789	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	210,526	1052,63
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA ADMISSÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	1315,789	6578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	526,316	2631,58
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE 2010		5,000	UNIDADE	1263,158	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	126,316	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	2105,263	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	315,789	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'AGUA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	294,737	589,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	1578,947	4736,84
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	842,105	1684,21
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	1578,947	4736,84
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	1578,947	4736,84
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA BALANÇA PARTE TRASEIRA-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	126,316	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	157,895	315,79
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	189,474	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM-SAVEIRO 2014		3,000	TUBO	84,211	252,63
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DO ACELERADOR-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	73,684	221,05
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	421,053	842,11
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	263,158	789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	126,316	252,63
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	189,474	568,42
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	178,947	536,84
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	126,316	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	168,421	505,26
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO TRASEIRO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	178,947	894,74
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	221,053	663,16
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS TRAVA DAS PASTILHA DE FREIO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	105,263	526,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHÃO AXIAL DIREÇÃO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	84,211	252,63
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	315,789	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	126,316	252,63
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	210,526	421,05
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	189,474	947,37
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PROTETOR DO CARTER-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	84,211	168,42
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	315,789	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DE VALVULA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	526,316	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO EIXO COMANDO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	210,526	1052,63
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	189,474	568,42
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	263,158	526,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE ROTAÇÃO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	315,789	947,37
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	189,474	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVEL-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	294,737	589,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO INTERMEDIARIO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	157,895	315,79
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO TRASEIRO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE Sonda LAMBADA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	315,789	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMP DO RADIADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	84,211	168,42
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMP DO TANQUE-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	52,632	105,26
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMP OLEO DO MOTOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	31,579	63,16
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR AUTOMATICO DA CORREIA DO ALTERNADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	210,526	421,05
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	126,316	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TUBO FLEXIVEL-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	105,263	210,53
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	842,105	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	126,316	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ANEL DE ADMISSAO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	1263,158	3789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BICO INJETOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	263,158	789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	1578,947	4736,84
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE IGNIÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	315,789	947,37
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE AGUA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	210,526	631,58

Planilha1

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	842,105	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	631,579	1894,74
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	1578,947	4736,84
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	1578,947	4736,84
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	126,316	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE IGNIÇÃO DE VELA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DO ACELERADOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	84,211	252,63
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE FREIO DE MAO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	126,316	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	421,053	1263,16
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	263,158	1315,79
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	189,474	568,42
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA DIANTEIRA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	189,474	947,37
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DE RODA TRASEIRA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	126,316	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	157,895	789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DA TAMPA DE VALVULA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	84,211	252,63
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	526,316	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	126,316	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	126,316	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA DE FAROL-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	84,211	252,63
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DIANTEIRA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA EXTERNA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	126,316	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA INTERNA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	126,316	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHÃO AXIAL DIREÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	52,632	157,89
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA BARRO DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	631,579	1894,74
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	315,789	947,37
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	84,211	421,05
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	136,842	684,21
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PINO DA PINÇA DE FREIO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	263,158	789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PROTETOR DE CARTER-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	84,211	252,63
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	421,053	1263,16
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DE VALVULA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	526,316	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO EIXO COMANDO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	242,105	1210,53
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	126,316	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	189,474	568,42
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE ROTAÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	189,474	568,42
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVEL-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	263,158	789,47
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO TRASEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	126,316	378,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR AUTOMATICO DA CORREIA DO ALTERNADOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	157,895	473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VELA DE IGNIÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	84,211	252,63
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	842,105	4210,53
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - ONIBUS		8,000	UNIDADE	736,842	5894,74
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - MICRO ONIBUS		10,000	UNIDADE	1052,632	10526,32
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CAMINHAO FORD		4,000	UNIDADE	842,105	3368,42
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	8421,053	16842,11
1E+05	DESMONTAGEM DE MOTOR COMPLETO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	8421,053	16842,11
<i>Especificação : fazer todos os reoaras, regular e calibrar motor</i>						
1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	1578,947	6315,79
1E+05	DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM DOS CUBOS TRASEIROS - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	1894,737	7578,95
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	1578,947	6315,79
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	1578,947	6315,79
1E+05	REMOÇÃO DA BALANÇA - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	1263,158	5052,63
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	2105,263	8421,05
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	3157,895	6315,79
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	42105,263	84210,53
<i>Especificação : trocar reparos, fazer regulagem</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	DESMONTAGEM E CALIBRAGEM DA BOMA INJETORA - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	3684,211	14736,84
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	3157,895	12631,58

Planilha 1

Especificação : trocar reparos

1E+05	DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	3052,632	6105,26
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	30526,316	61052,63
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	5263,158	10526,32
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	5052,632	10105,26
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	3684,211	7368,42

Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem

1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	2947,368	5894,74
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DIFERENCIAL TRASEIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05

Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem

1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	8421,053	16842,11
1E+05	DESMONTAGEM DE MOTOR COMPLETO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	8421,053	16842,11

Especificação : fazer todos os reparos regular e calibrar motor

1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	4736,842	18947,37
1E+05	DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM DOS CUBOS TRASEIROS - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	4210,526	16842,11
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	4000,000	16000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	4210,526	16842,11
1E+05	REMOÇÃO DA BALANÇA - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	4105,263	16421,05

Especificação : trocar reparos regular e montar

1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	4736,842	18947,37
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	5052,632	10105,26
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58

Especificação : trocar reparos e fazer regulagem

1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	7368,421	14736,84
1E+05	DESMONTAGEM E CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	6842,105	13684,21
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRÁULICA - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	4210,526	16842,11
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	6842,105	27368,42

Especificação : trocar reparos

1E+05	DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	4105,263	8210,53
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	4821,053	9642,11

Especificação : troca de reparos / revisão

1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	5263,158	10526,32

Especificação : troca de reparos/regulagem

1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
-------	---	--	-------	---------	----------	---------

Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem

1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	5263,158	10526,32
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	4736,842	9473,68
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DIFERENCIAL TRASEIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	4105,263	8210,53

Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem

1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	10526,316	21052,63
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	1894,737	3789,47
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANDE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	1578,947	3157,89
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA SATELITE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	2105,263	4210,53
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	3157,895	6315,79
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	2526,316	5052,63
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	2526,316	5052,63
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	3157,895	12631,58
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	4210,526	16842,11
1E+05	MONTAR E DESMONSTAR CONVERSOR DO TORQUE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	4821,053	9642,11
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA DANPI - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	5898,947	11797,89
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 140B		5,000	UNIDADE	3684,211	18421,05
1E+05	DESMONTAGEM E TROCA DE KIT DE REPARO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	2105,263	4210,53
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	6315,789	25263,16
1E+05	DESMINTAGEM DE PLACAS DE DESGASTE E LAMINAS - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	8421,053	33684,21
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM UNIDADE INJETORA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	7368,421	14736,84
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DO OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	3684,211	7368,42
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	4105,263	8210,53
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05

Planilha1

1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - PATROL 140B		3,000	UNIDADE	5263,158	15789,47
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 140B		24,000	UNIDADE	1578,947	37894,74
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	1578,947	3157,89
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE RIPE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DO TANQUE HIDRAULICO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	4736,842	9473,68
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA PATROL - 140B		4,000	UNIDADE	8421,053	33684,21
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE DIESEL - PATROL 140B		6,000	UNIDADE	4210,526	25263,16
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICO PATROL - 140B		2,000	UNIDADE	4105,263	8210,53
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	4736,842	18947,37
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	10526,316	21052,63
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	2105,263	4210,53
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO JOYSYIQUE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	2105,263	4210,53
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 135H		1,000	UNIDADE	10526,316	10526,32
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA DO SATELITE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	4736,842	9473,68
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	3157,895	6315,79
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	3052,632	6105,26
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	3368,421	6736,84
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	3157,895	6315,79
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	3473,684	6947,37
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	REVISÃO DE TRANSMISSÃO, DESMONTAR REPAROS E MONTAR - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA DANPI - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	4105,263	8210,53
1E+05	DESMONTAGEM DA TROCA DE KIT DE REPARO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	8421,053	16842,11
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 135H		3,000	UNIDADE	12631,579	37894,74
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DE UNIDADE INJETORA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	9473,684	18947,37
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DE OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	2526,316	5052,63
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	5263,158	10526,32
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	5263,158	10526,32
1E+05	REMOÇÃO DA BOMBA DE FREIO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	2105,263	4210,53
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	3157,895	6315,79
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	4105,263	8210,53
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 135H		8,000	UNIDADE	2526,316	20210,53
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RIPE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE HIDRAULICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	3157,895	6315,79
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETRORA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICO INJETOR - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	5263,158	10526,32
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	4736,842	9473,68
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	3157,895	6315,79
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 120K		1,000	UNIDADE	10526,316	10526,32
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS TANDES - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	5263,158	10526,32
1E+05	REVISÃO DOS TANDES - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	5052,632	10105,26
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	4105,263	8210,53
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA SATELITE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 120K		4,000	UNIDADE	2736,842	10947,37
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	2526,316	15157,89
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	3684,211	22105,26
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	3157,895	18947,37
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	2947,368	5894,74
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	2947,368	5894,74
1E+05	REVISÃO DE TRANSMISSÃO DESMONTAR FAZER REPAROS E MONTAR - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	8421,053	16842,11
1E+05	DEONTAR, REVISAR E FAZER REPAROS CONVERSOSR DO TORQUE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	7368,421	14736,84
1E+05	REMOÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO DANPI - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 120K		3,000	UNIDADE	5263,158	15789,47
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE KIT E MONTAGEM DE GIROCIRCO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	8421,053	16842,11
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 120K		3,000	UNIDADE	7368,421	22105,26
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE KIT - PATROL 120K		3,000	UNIDADE	8210,526	24631,58
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DE UNIDADE INJETORA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	8421,053	16842,11
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DO OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	7263,158	14526,32
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	8421,053	16842,11
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM BOMBA HIDRAULICA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	9473,684	18947,37

Planilha

1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 120K		4,000	UNIDADE	4210,526	16842,11
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL - 120K		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	4736,842	9473,68
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	4736,842	9473,68
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIRAUICO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	4758,947	9517,89
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	1600,000	3200,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 120K		4,000	UNIDADE	1600,000	6400,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RIPE - PATROL 120K		5,000	UNIDADE	3157,895	15789,47
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DA MAQUINA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	7368,421	14736,84
<i>Especificação : capu, lata, peito e pesos</i>						
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICOS - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	6842,105	41052,63
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	6315,789	37894,74
1E+05	DESMONTAGEM DO MOTOR COMPLETO - PATROL 120K		1,000	UNIDADE	7157,895	7157,89
<i>Especificação : fazer todos os reparos completos e montagem do motor</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DA BOMBA - PATROL 120K		1,000	UNIDADE	5263,158	5263,16
<i>Especificação : troca de reparo, revisão, calibragem, regulagem da bomba de alta e baixa pressão do combustível</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	10526,316	21052,63
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE REPAROS CALIBRAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, REGULAGEM E MONTAGEM DE EMBREAGEM CENTRAL - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	7368,421	14736,84
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	7157,895	14315,79
1E+05	DESMONTAGEM, REVISÃO, REGULAGEM, MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	8421,053	16842,11
1E+05	REMOÇÃO, TROCAR REPAROS E MONTAGEM DA BALANÇA - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	7842,105	15684,21
1E+05	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, TROCA DE REPAROS, REVISÃO E MONTAGEM - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
<i>Especificação : cubo traseiro ou redução final</i>						
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DIANTEIROS - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	7368,421	14736,84
1E+05	DESMONTAGEM, TROCA DE REPAROS, REVISÃO E MONTAGEM DOS CUBOS REDUTOR DIANTEIRO		2,000	UNIDADE	8421,053	16842,11
1E+05	DESMONTAGEM,REV.,TROCA REPAROS,REG.,CALIBRAGEM BOMBA INJETORA-TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	REMOÇÃO,INSTALAÇÃO,DESMONTAGEM,TROCA DE REPAROS, REGULAGEM - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	5789,474	11578,95
<i>Especificação : calibragem e montagem bico injetor</i>						
1E+05	REMOÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA, TROCA DE REPAROS E MONTAGEM - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	6884,211	13768,42
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	7789,474	15578,95
1E+05	DESMONTAGEM, TROCA DE REPARO E MONTAGEM DO CILINDRO HIDRAULICO - TRATOR DE PNEU		6,000	UNIDADE	6315,789	37894,74
1E+05	DESMONTAGEM E EMBUXAMENTO GERAL - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	7368,421	14736,84
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	8947,368	17894,74
1E+05	DESMONTAR, FAZER REPAROS, REGULAR E CALIBRAR MOTOR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	5768,421	11536,84
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADIADOR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	DESMONTAR, REVISAR, REGULAR E MONTAR CUBOS TRASEIROS - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	DESMONTAR, REVISAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR CUBOS DIANTEIROS-RETRO 110B		2,000	UNIDADE	8989,474	17978,95
1E+05	REMOÇÃO DA BALANÇA, TROCAR REPAROS REGULAR E MONTAR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR CONVERSOR DE TORQUE - RETRO 110B		2,000	UNIDADE	5263,158	10526,32
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	7368,421	14736,84
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR A TRANSMISSAO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA INJETORA - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REVISAR, REGULAR E CALIBAR BOMBA INJETORA-RETRO 110B		2,000	UNIDADE	5263,158	10526,32
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - RETROESCAVADEIRA 110B		5,000	UNIDADE	6863,158	34315,79
1E+05	DEMONTAR, TROCAR REPAROS E MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA-RETROESCAVADEIRA 110B		5,000	UNIDADE	4821,053	24105,26
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CONCAR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	8267,368	16534,74
1E+05	EMBUCHAMENTO DO CONCHAR - RETROESCAVADEIRA - 110B		2,000	UNIDADE	5541,053	11082,11
1E+05	REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO - RETROESCAVADEIRA 110B		4,000	UNIDADE	8421,053	33684,21
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA HIDRAULICA - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	7368,421	14736,84
1E+05	DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	8211,579	16423,16
1E+05	DESMONTAR, TROCA DE REPAROS, REVISAR E MONTAR DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO 110B		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA DE GIRO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	DESMONTAR, TROCA DE REPAROS, REGULAR MONTAR BOMBA DE GIRO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	7368,421	14736,84

Planilha 1

1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO-RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	DESMONTAR,TROCAR REPAROS,REVISAR,REGULAR E MONTAR DO DISTRIBUIDOR HID.-RETRO110B	4,000	UNIDADE	5263,158	21052,63
1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO REFERENTE A UM BICO INJETOR - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	7368,421	14736,84
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA MAQUINA,CAPU,PEITO,LATAS PESOS-RETRO 110B	2,000	UNIDADE	6842,105	13684,21
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	7368,421	14736,84
1E+05	DESMONTAR,TROCA DE REPAROS,REVISAR, REGULAR E MONTAR DIFER. TRASEIRO -RETRO 110B	2,000	UNIDADE	8421,053	16842,11
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CABINE - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	REMOÇÃO DO BANCO DO OPERADOR - RETROESCAVADEIRA - 110B	2,000	UNIDADE	7368,421	14736,84
1E+05	SUBSTITUIR CILINDRO E EMBREAGEM - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	631,579	5052,63
1E+05	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	736,842	5894,74
1E+05	SUBSTITUIR LONA DE FREIO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	421,053	3368,42
1E+05	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE VALVULAS - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	526,316	4210,53
1E+05	REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	631,579	5052,63
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	1578,947	12631,58
1E+05	REVISÃO CAIXA DE MARCHA - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	2631,579	21052,63
1E+05	SUBSTITUIÇÃO EMBREAGEM - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	2105,263	16842,11
1E+05	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	842,105	6736,84
1E+05	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA VALVULA 2 VIAS - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	1052,632	8421,05
1E+05	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DE CENTRO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	1263,158	10105,26
1E+05	SUBSTITUIÇÃO PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	2105,263	16842,11
1E+05	EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO LADO E/D - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	1578,947	12631,58
1E+05	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DO CARTER - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	2105,263	16842,11
1E+05	SUBSTITUIÇÃO COXIM DO MOTOR TRASEIRO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	1578,947	12631,58
1E+05	SUBSTITUIÇÃO COXIM DO MOTOR DIANTEIRO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	1578,947	12631,58
1E+05	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO COLAR DA REDUÇÃO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	2105,263	16842,11
1E+05	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	2421,053	19368,42
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VW 26.280	5,000	UNIDADE	1578,947	7894,74
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VW 13.180	5,000	UNIDADE	1578,947	7894,74
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORD CARGO 2422	5,000	UNIDADE	1894,737	9473,68
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PATROL 140B	5,000	UNIDADE	2105,263	10526,32
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PATROL 120K	5,000	UNIDADE	2105,263	10526,32
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CARREGADEIRA W20	5,000	UNIDADE	2105,263	10526,32
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CARREGADEIRA XCMG	5,000	UNIDADE	2105,263	10526,32
1E+05	RECARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO	30,000	UNIDADE	1052,632	31578,95
1E+05	MAO DE OBRA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	1894,737	56842,11
1E+05	MAO DE OBRA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	1894,737	56842,11
1E+05	MAO DE OBRA DA BALANÇA - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	2105,263	63157,89
1E+05	MAO DE OBRA FREIO DE MAO - CAMINHÃO	50,000	UNIDADE	1578,947	78947,37
1E+05	MAO DE OBRA TIRANTE - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	1263,158	37894,74
1E+05	MAO DE OBRA CHASSIS - CAMINHÃO	10,000	UNIDADE	3157,895	31578,95
1E+05	MAO DE OBRA SUPORTE - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	1894,737	56842,11
1E+05	ALINHAMENTO - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	315,789	9473,68
1E+05	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	105,263	3157,89
64293	SERVIÇO DE PARABRISA DIANTEIRO EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	526,316	1578,95
64294	SERVIÇO DE PARABRISA TRASEIRO EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	526,316	1578,95
64296	SERVIÇO DE MUNHÃO DE DIREÇÃO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	210,526	1263,16
64299	SERVIÇO DE VALVULA ADMISSÃO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	2105,263	12631,58
64304	SERVIÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	526,316	1578,95
64305	SERVIÇO DE ALAVANCA DO CAMBIO DE MACHA EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	631,579	3789,47
64306	SERVIÇO DE BRONZE BIELA EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	3684,211	22105,26
64307	SERVIÇO DE BRONZE DE MANCAL EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	4000,000	24000,00
64308	SERVIÇO DE BOMBA DE OLEO EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	4000,000	12000,00
64309	SERVIÇO DE PISTÃO C/ANEIS EM CAMINHONETE	12,000	UNIDADE	4210,526	50526,32
64172	SERVIÇO DE ALTERNADOR EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	421,053	1263,16
64310	SERVIÇO DE RADIADOR EM CAMINHONETE	2,000	UNIDADE	421,053	842,11
64313	SERVIÇO DE JUNTA HOMONOCINETICA EM CAMINHONETE	5,000	UNIDADE	526,316	2631,58
64315	SERVIÇO DE BIELA DO MOTOR EM CAMINHONETE	2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
64316	SERVIÇO DE COIFA DO LADO DA RODA EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	210,526	2105,26
64318	SERVIÇO DE COIFA DO LADO DO CAMBIO EM CAMINHONETE	5,000	UNIDADE	210,526	1052,63
64322	SERVIÇO DE VALVULA DE ADMISSÃO EM CAMINHONETE	5,000	UNIDADE	2631,579	13157,89
64323	SERVIÇO DE MOTOR PARTIDA EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	315,789	947,37
64325	SERVIÇO DE MOLA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	210,526	2105,26
64326	SERVIÇO DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	263,158	2631,58
64327	SERVIÇO DE BUCHA DE FEIXO DE MOLA EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	631,579	6315,79
64328	SERVIÇO DE BOMBA DAGUA DO MOTOR EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	842,105	2526,32
64329	SERVIÇO DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	210,526	1263,16
64330	SERVIÇO DE SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	368,421	2210,53
64333	SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	210,526	1263,16
64334	SERVIÇO DE AMORTECEDOR TRASEIRO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	263,158	1578,95

Planilha

64337	SERVIÇO DE BALANÇA SUPERIOR EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	526,316	3157,89
64338	SERVIÇO DE BALANÇA INFERIOR EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	526,316	3157,89
64340	SERVIÇO DE TENSOR AUTOMATICO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	631,579	3789,47
64341	SERVIÇO DE CORREIA DO ALTERNADOR EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	421,053	2526,32
64342	SERVIÇO DE CORREIA DO AR CONDICIONADO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	210,526	1263,16
64343	SERVIÇO DE CORREIA DENTADA EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	526,316	3157,89
64344	SERVIÇO DE ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	526,316	3157,89
64345	SERVIÇO DE KIT BATENTE DO AMORTECEDOR EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	315,789	1894,74
64346	SERVIÇO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO EM CAMINHONETE		10,000	UNIDADE	368,421	3684,21
64347	SERVIÇO DE CILINDRO DE RODA TRASEIRO EM CAMINHONETE		10,000	UNIDADE	210,526	2105,26
64348	SERVIÇO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	210,526	631,58
64349	SERVIÇO DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	263,158	789,47
64350	SERVIÇO DE SAPATA C/LONA DE FREIO TRASEIRA EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	368,421	2210,53
64351	SERVIÇO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA EM CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	315,789	3789,47
64353	SERVIÇO DE TERMINAL DE DIREÇÃO EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	263,158	789,47
64354	SERVIÇO DE PIVO DIREÇÃO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	421,053	2526,32
1E+05	MANUTENÇÃO EM CABEÇOTES - VW 8.160		2,000	UNIDADE	5263,158	10526,32
1E+05	LIMPEZA DE BICO INJETORES - VW 8.160		2,000	UNIDADE	6315,789	12631,58
1E+05	LIMPEZA DE RADIADOR - VW 8.160		2,000	UNIDADE	842,105	1684,21
1E+05	LIMPEZA DO CARTER - VW 8.160		2,000	UNIDADE	421,053	842,11
1E+05	MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR - VW 8.160		2,000	UNIDADE	315,789	631,58
1E+05	MANUTENÇÃO EM BALANÇA - VW 8.160		2,000	UNIDADE	842,105	1684,21
1E+05	MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÓLEO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MARCHA - VW 8.160		2,000	UNIDADE	5263,158	10526,32
1E+05	MANUTENÇÃO EM CARDAM - VW 8.160		2,000	UNIDADE	3157,895	6315,79
1E+05	MANUTENÇÃO EM DIFERENCIAL - VW 8.160		2,000	UNIDADE	3684,211	7368,42
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS DIANTEIROS - VW 8.160		8,000	UNIDADE	4210,526	33684,21
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS TRASEIROS - VW 8.160		8,000	UNIDADE	3157,895	25263,16
1E+05	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA - VW 8.160		2,000	UNIDADE	421,053	842,11
1E+05	MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO - VW 8.160		6,000	UNIDADE	6315,789	37894,74
1E+05	MANUTENÇÃO EM TAMPA DE VALVULAS - VW 8.160		1,000	UNIDADE	842,105	842,11
1E+05	MANUTENÇÃO SIMPLES EM AR CONDICIONADO - VW 8.160		3,000	UNIDADE	1263,158	3789,47
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO EM GERAL - VW 8.160		6,000	UNIDADE	1578,947	9473,68
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM - VW 8.160		2,000	UNIDADE	210,526	421,05
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR - VW 8.160		6,000	UNIDADE	263,158	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA - VW 8.160		6,000	UNIDADE	421,053	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DE ALTERNADOR - VW 8.160		2,000	UNIDADE	526,316	1052,63
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - VW 8.160		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM - VW. 8160		10,000	UNIDADE	421,053	4210,53
1E+05	TROCA DE CRUZETA - VW 8.160		6,000	UNIDADE	315,789	1894,74
1E+05	TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE - VW 8.160		2,000	UNIDADE	4736,842	9473,68
1E+05	TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - VW 8.160		2,000	UNIDADE	368,421	736,84
1E+05	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM - VW 8.160		2,000	UNIDADE	2105,263	4210,53
1E+05	TROCA DE LAMPADAS - VW 8.160		10,000	UNIDADE	263,158	2631,58
1E+05	TROCA DE RADIADOR - VW 8.160		2,000	UNIDADE	2105,263	4210,53
1E+05	TROCA DE ROLAMENTO DA RODA VW 8.160		6,000	UNIDADE	526,316	3157,89
1E+05	TROCA DE TAMBOR DE FREIO - VW 8.160		6,000	UNIDADE	631,579	3789,47
1E+05	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL - VW 8.160		10,000	UNIDADE	421,053	4210,53
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE TROCA DE FAROIS - VW 8.160		4,000	UNIDADE	315,789	1263,16
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE LANTERNAS - VW 8.160		6,000	UNIDADE	473,684	2842,11
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS DIANTEIRAS - VW 8.160		4,000	UNIDADE	1263,158	5052,63
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS TRASEIRAS - VW 8.160		4,000	UNIDADE	1052,632	4210,53
1E+05	SERVIÇO MECANICOS EM GERAL - VW 8.160		20,000	UNIDADE	842,105	16842,11
1E+05	SERVIÇO MECANICOS SIMPLES EM MOTOR - VW 8.160		10,000	UNIDADE	1263,158	12631,58
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM		60,000	UNIDADE	105,263	6315,79
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICOANDO - AMAROK		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - VW. 8160		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	421,053	842,11
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	421,053	842,11
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32

Planilha

1E+05	REFORMA DE BANCOS - AMAROK		3,000	UNIDADE	1578,947	4736,84
1E+05	REFIRMA DE BANCOS - L200		3,000	UNIDADE	1578,947	4736,84
1E+05	REFORMA DE BANCOS - VW 8.160		3,000	UNIDADE	1578,947	4736,84
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - AMAROK		3,000	UNIDADE	2105,263	6315,79
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - L200		3,000	UNIDADE	2105,263	6315,79
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - VW 8.160		3,000	UNIDADE	2105,263	6315,79
1E+05	FIXAÇÃO DE MOLAS DIANTEIRAS - VW 8.160		15,000	UNIDADE	3157,895	47368,42
1E+05	FIXAÇÃO DE MOLAS TRASEIRAS - VW 8.160		15,000	UNIDADE	3157,895	47368,42
1E+05	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRA - VW 8.160		15,000	UNIDADE	421,053	6315,79
1E+05	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO - VW 8.160		15,000	UNIDADE	421,053	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	368,421	1473,68
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	368,421	1473,68
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR L200 TRITON		2,000	UNIDADE	5263,158	10526,32
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO L200 TRITON		8,000	UNIDADE	421,053	3368,42
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO L200 TRITON		8,000	UNIDADE	526,316	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	842,105	3368,42
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	736,842	2947,37
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	1263,158	5052,63
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	526,316	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	526,316	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GRAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	1263,158	5052,63
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	1263,158	5052,63
46843	SERVIÇO DO DIFERENCIAL /L200 TRITON		2,000	UNIDADE	2105,263	4210,53
1E+05	REPARO DA PINÇA DE FREIO - L200		8,000	UNIDADE	526,316	4210,53
1E+05	SERVIÇOS DE ALTERNADOR - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	315,789	1263,16
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE ARRANQUE - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	263,158	1052,63
1E+05	SERVIÇO GERAL DE ARRANQUE - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	210,526	842,11
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	157,895	631,58
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	210,526	842,11
1E+05	SERVIÇO MECANICO EM GERAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	263,158	1052,63
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR - GOL 15/16		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO PARCIAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	421,053	1684,21
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	526,316	2105,26
1E+05	REPARO PINÇA FREIO - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	210,526	842,11
1E+05	SERVIÇO MECANICO PARCIAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	631,579	2526,32
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE RADIADOR - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	526,316	2105,26
1E+05	SERVIÇO GERAL DE RADIADOR - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	421,053	1684,21
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	631,579	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	315,789	1894,74
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	263,158	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	210,526	1263,16
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS TRASEIRO FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	315,789	1894,74
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	526,316	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	631,579	3789,47
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR FIAT MOBI		4,000	UNIDADE	2631,579	10526,32
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	421,053	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	631,579	3789,47
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	842,105	5052,63
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	736,842	4421,05
1E+05	SERVIÇO REPARO DE PINÇA - MOBI		8,000	UNIDADE	631,579	5052,63
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR RANGE		4,000	UNIDADE	263,158	1052,63
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	315,789	1263,16
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	368,421	1473,68
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR RANGE		2,000	UNIDADE	315,789	631,58
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS TRASEIRO RANGE		8,000	UNIDADE	421,053	3368,42
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO RANGE		8,000	UNIDADE	315,789	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	421,053	1684,21
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	1263,158	5052,63
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	842,105	3368,42
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	526,316	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	526,316	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	631,579	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	842,105	3368,42
1E+05	SERVIÇO DO DIFERENCIAL RANGE		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE REPARO DA PINÇA DE FREIO - RANGER		8,000	UNIDADE	421,053	3368,42
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	842,105	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	263,158	1315,79
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	315,789	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	421,053	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	526,316	2631,58
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	315,789	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	3684,211	18421,05
1E+05	SERVIÇO DE SUSEPNSÃO - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	1263,158	6315,79

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	473,684	2368,42
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - MICRO ONIBUS 11/12		9,000	UNIDADE	526,316	4736,84
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - MICRO-ONIBUS 11/12		12,000	UNIDADE	1263,158	15157,89
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - MICRO-ONIBUS 11/12		16,000	UNIDADE	421,053	6736,84
1E+05	SERVIÇO DE DIFERENCIAL - MICRO-ONIBUS 11/12		9,000	UNIDADE	2105,263	18947,37
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - MICRO-ONIBUS 11/12		8,000	UNIDADE	263,158	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - MICRO-ONIBUS 11/12		9,000	UNIDADE	315,789	2842,11
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - MICRO-ONIBUS 11/12		12,000	UNIDADE	1263,158	15157,89
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	315,789	631,58
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	421,053	842,11
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	5263,158	10526,32
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	421,053	842,11
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	842,105	1684,21
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	5263,158	10526,32
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DO BICO - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	1263,158	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	842,105	1684,21
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	1578,947	3157,89
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - DUCATO 17/18		3,000	UNIDADE	315,789	947,37
1E+05	SERVIÇO DE BALANÇA - DUCATO 17/18		2,000	UNIDADE	526,316	1052,63
1E+05	SERVIÇO DE PINÇA DE FREIO - DUCATO 17/18		4,000	UNIDADE	631,579	2526,32
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	1263,158	5052,63
1E+05	REPARO DE PINÇA DE FREIO - TORO 19/20		8,000	UNIDADE	421,053	3368,42
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	263,158	1052,63
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE ARRANQUE - TORO 16/20		4,000	UNIDADE	315,789	1263,16
1E+05	SERVIÇO GERAL DE ARRANQUE - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	368,421	1473,68
1E+05	SERVIÇO DE DIFERENCIAL - TORO 19/20		2,000	UNIDADE	2631,579	5263,16
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO - TORO 19/20		8,000	UNIDADE	473,684	3789,47
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO - TORO 19/20		8,000	UNIDADE	368,421	2947,37
1E+05	SERVIÇO MECANICO PARCIAL - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	842,105	3368,42
1E+05	SERVIÇO MECANICO GERAL - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	947,368	3789,47
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - TORO 19/20		2,000	UNIDADE	4210,526	8421,05
1E+05	SERVIÇO DO RADIADOR PARCIAL - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	842,105	3368,42
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR GERAL - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	947,368	3789,47
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO PARCIAL - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	1578,947	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL - TORO 19/20		4,000	UNIDADE	1368,421	5473,68
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	421,053	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	421,053	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	3684,211	18421,05
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	631,579	3157,89
1E+05	SERVIÇO SUSPENSÃO - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	421,053	2105,26
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	368,421	1842,11
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	842,105	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	263,158	1315,79
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - BERLINGO 17/18		5,000	UNIDADE	315,789	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - MB PRINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	263,158	1315,79
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - MB PRINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	1263,158	6315,79
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - MB PRINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	315,789	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - MB PRINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	842,105	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - MB PRINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	4210,526	21052,63
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - MB PRINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	315,789	1578,95
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - MB PRINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	842,105	4210,53
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - MB PRINT ROTAN 17/18		5,000	UNIDADE	1263,158	6315,79

Total : 7891391,11

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

Data :

TRATORSERVICE PECAS
E SERVICOS
LTD.A:28211264000103

Assinado de forma digital por
TRATORSERVICE PECAS E SERVICOS
LTD.A:28211264000103
Dados: 2023.06.19 12:01:11 -03'00'

carimbo e assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.232.161/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/11/1997
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SOARES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALDEMAR AUTO CENTER	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.20-0-08 - Serviços de capotaria 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV GIACOMO ULIANA	NÚMERO 3352	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------	----------------------

CEP 68.632-000	BAIRRO/DISTRITO PALMEIRAS	MUNICÍPIO ULIANOPOLIS	UF PA
-------------------	------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SOARESEFIGUEIREDO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (91) 8233-9797/ (91) 8144-6100
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/05/2023 às 10:13:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.232.161/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/11/1997
NOME EMPRESARIAL SOARES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GIACOMO ULIANA	NÚMERO 3352	COMPLEMENTO *****
CEP 68.632-000	BAIRRO/DISTRITO PALMEIRAS	MUNICÍPIO ULIANOPOLIS
		UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOARESEFIGUEIREDO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (91) 8233-9797/ (91) 8144-6100	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/05/2023 às 10:13:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA COTAÇÃO SERVIÇOS PARA VEICULOS

cotacao.ulianopolis@hotmail.com <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Ter, 09/05/2023 10:48

Para: soaresefigueiredo@hotmail.com <soaresefigueiredo@hotmail.com>

📎 1 anexos (224 KB)

pa96u_Ulianopolis_20230508001_000007_SOARES_COMERCIO_DE_PECAS_AUTOMOTIVAS_LTDA_-_ME.xls;

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO

- Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

. FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

RE: REF: PLANILHA DE SERVIÇO ALDEMAR AUTO CENTER

cotacao.ulianopolis@hotmail.com <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Qua, 05/07/2023 11:14

Para:Aldemar Auto Center <soaresefigueiredo@hotmail.com>

COTAÇÃO RECEBIDA

De: Aldemar Auto Center <soaresefigueiredo@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 4 de julho de 2023 14:55

Para: PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Assunto: REF: PLANILHA DE SERVIÇO ALDEMAR AUTO CENTER



De: PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 27 de junho de 2023 14:07

Para: Aldemar Auto Center <soaresefigueiredo@hotmail.com>

Assunto: RE: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PEÇAS PARA ASSINAR EM PDF

Bom dia!

Cotação recebida.

De: Aldemar Auto Center <soaresefigueiredo@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 27 de junho de 2023 10:38

Para: PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Assunto: RE: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PEÇAS PARA ASSINAR EM PDF



De: PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Enviado: segunda-feira, 26 de junho de 2023 14:57

Para: soaresefigueiredo@hotmail.com <soaresefigueiredo@hotmail.com>

Assunto: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PEÇAS PARA ASSINAR EM PDF

Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20230508001	
Prefeitura Municipal de Ulianópolis	
RESPONSÁVEL : NOME: DALVAELENA GUIMARAES PERONI	
PROPONENTE : NOME: SOARES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME ENDEREÇO : ROD. BR 010 - KM 90, S/N - CENTRO BAIRRO : CENTRO CIDADE : Ulianópolis - PA CNPJ : 02.232.161/0001-36 CGF : 15.195.632-4	

O município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Ulianópolis.

Ulianópolis, 08 de Maio de 2023

DALVAELENA GUIMARAES PERONI
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
48838	SERVIÇO DE ALINHAMENTO		488,000	UNIDADE	50,000	24400,00
37728	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO		672,000	UNIDADE	20,000	13440,00
2976	SERVIÇO DE CAPOTARIA		141,000	UNIDADE	500,000	70500,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - STRADA		10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - STRADA		10,000	UNIDADE	200,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - STRADA		10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - STRADA		6,000	UNIDADE	70,000	420,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO - STRADA		20,000	UNIDADE	300,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - STRADA		20,000	UNIDADE	1700,000	34000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CABEÇOTES DE MOTOR - CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	1000,000	6000,00
1E+05	LIMPEZA DE BICO INJETORES - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	750,000	3000,00
1E+05	LIMPEZA DE RADIADOR - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	200,000	1600,00
1E+05	LIMPEZA DO CARTER - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	180,000	720,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BALANÇA - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	300,000	3600,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÓLEO - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MARCHA - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	700,000	5600,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CARDAN - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	180,000	1440,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM DIFERENCIAL - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS DIANTEIRO - CAMINHONETE		30,000	UNIDADE	80,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS TRASEIROS - CAMINHONETE		30,000	UNIDADE	170,000	5100,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	180,000	1440,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	300,000	6000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM TAMPA DE VALVULAS - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	130,000	520,00
1E+05	MANUTENÇÃO SIMPLES EM AR CONDICIONADO - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	50,000	600,00
1E+05	SUSPENSÃO EM GERAL - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	500,000	6000,00
1E+05	TROCA DE CABO DE EMBREAGEM - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	100,000	800,00
1E+05	TROCA DE AMORTECEDOR - CAMINHONETE		30,000	UNIDADE	120,000	3600,00
1E+05	TROCA DE COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	80,000	1600,00
1E+05	TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	50,000	1000,00
1E+05	TROCA DE CORREIA DENTADA - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	250,000	5000,00
1E+05	TROCA DE COXIM - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	100,000	2000,00
1E+05	TROCA DE CRUZETAS - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	150,000	1800,00
1E+05	TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	1000,000	4000,00
1E+05	TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	100,000	1200,00
1E+05	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	7000,000	28000,00
1E+05	TROCA DE LAMPADAS - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	30,000	600,00
1E+05	TROCA DE RADIADOR - CAMINHONETE		4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	TROCA DE ROLAMENTO DA RODA - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	170,000	2040,00
1E+05	TROCA DE TAMBOR DE FREIO - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	150,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL - CAMINHONETE		40,000	UNIDADE	500,000	20000,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE FARÓIS - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	200,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE TROCA DE LANTERNAS - CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	150,000	1800,00

Sandro Soares

Soares Comercio de Peças
Automotivas Ltda
CNPJ 02.232.161/0001-36

Planilha 1

1E+05	SERVIÇOS EM MOLAS DIANTEIRAS - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	120,000	960,00
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS TRASEIRAS - CAMINHONETE		8,000	UNIDADE	200,000	1600,00
1E+05	SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL - CAMINHONETE		40,000	UNIDADE	350,000	14000,00
1E+05	SERVIÇOS MECANICOS SIMPLES EM MOTOR - CAMINHONETE		20,000	UNIDADE	100,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMAROK		3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO AMORTECEDOR TRASEIRO AMAROK		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO ATUADOR DE EMBREAGEM AMAROK		3,000	UNIDADE	700,000	2100,00
1E+05	SERVIÇO BOMBA D'ÁGUA AMAROK		3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO BOMBA DE OLEO AMAROK		3,000	UNIDADE	200,000	600,00
64331	SERVIÇO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	250,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO CABO DE EMBREAGEM AMAROK		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO CILINDRO MESTRE DO FREIO AMAROK		3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		3,000	UNIDADE	350,000	1050,00
1E+05	SERVIÇO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO CORREIA DO ALTERNADOR AMAROK		5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO COXIM DO MOTOR AMAROK		5,000	UNIDADE	100,000	500,00
1E+05	SERVIÇO ELETRO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO		3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		2,000	UNIDADE	180,000	360,00
1E+05	SERVIÇO JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR		3,000	UNIDADE	400,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO CORREIA DO COMANDO DE VALVULAS AMAROK		4,000	UNIDADE	350,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO KIT DE EMBREAGEM AMAROK		4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO LONA DE FREIO AMAROK		6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVIÇO MOTOR DO LIMPADOR AMAROK		4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO PALHETA DO VENTILADOR AMAROK		5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO PASTILHA DE FREIO AMAROK		6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVIÇO PIVÔ DA SUSPENSÃO AMAROK		6,000	UNIDADE	100,000	600,00
1E+05	SERVIÇO RETENTOR DO VOLANTE AMAROK		6,000	UNIDADE	100,000	600,00
1E+05	SERVIÇO TENSOR DA CORREIA AMAROK		4,000	UNIDADE	100,000	400,00
1E+05	SERVIÇO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO AMAROK		2,000	UNIDADE	180,000	360,00
1E+05	SERVIÇO MOLAS DIANTEIRA AMAROK		3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO MOLAS TRASEIRA AMAROK		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
46839	SERVIÇO DE ALTERNADOR	200,000	UNIDADE	150,000	30000,00	
1E+05	SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - ARGO		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE AMORTECEDOR TRASEIRO - ARGO		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE ATUADOR DE EMBREAGEM - ARGO		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇOS DE BOMBA D'ÁGUA - ARGO		3,000	UNIDADE	400,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE BOMBA DE ÓLEO - ARGO		3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL - ARGO		3,000	UNIDADE	170,000	510,00
1E+05	SERVIÇO DE CABO DE EMBREAGEM - ARGO		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - ARGO		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE CORREIA DO ALTERNADOR - ARGO		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO COXIM DO MOTOR - ARGO		5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR - ARGO		3,000	UNIDADE	1200,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DE CORREIA DO COMANDO DE VALVULAS - ARGO		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO KIT DE EMBREAGEM - ARGO		4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE LONA DE FREIOS - ARGO		6,000	UNIDADE	130,000	780,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DO LIMPADOR - ARGO		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE PALHETA DO VENTILADOR - ARGO		5,000	UNIDADE	20,000	100,00
1E+05	SERVIÇO DE PASTILHA DE FREIOS - ARGO		6,000	UNIDADE	80,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE PIVO DA SUSPENSÃO - ARGO		6,000	UNIDADE	50,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE RETENTOR DO VOLANTE - ARGO		6,000	UNIDADE	450,000	2700,00
1E+05	SERVIÇO DE TENSOR DA CORREIA - ARGO		4,000	UNIDADE	100,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR DO AR CONDICIONADO - ARGO		2,000	UNIDADE	180,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE MOLAS DIANTEIRA - ARGO		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE MOLAS TRASEIRA - ARGO		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
46829	SERVIÇO DE ALTERNADOR /FIAT UNO	29,000	UNIDADE	150,000	4350,00	
42665	SERVICO DE AR CONDICIONADO FIAT UNO		8,000	UNIDADE	200,000	1600,00
42666	SERVICO DE ARRANQUE FIAT UNO		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
42669	SERVICO DE CAPOTARIA FIAT UNO		5,000	UNIDADE	600,000	3000,00
42671	SERVICO DE CAMBAGEM FIAT UNO		5,000	UNIDADE	60,000	300,00
42673	SERVICO DE INSTALACAO EM GERAL FIAT UNO		6,000	UNIDADE	450,000	2700,00
42676	SERVICO DE MOTOR FIAT UNO		5,000	UNIDADE	1700,000	8500,00
89036	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL EM FIAT UNO		5,000	UNIDADE	100,000	500,00
42680	SERVICO DE VENTILADOR FIAT UNO		5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE MOLEJO - FIAT UNO		3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇOS DE ARRANQUE - TRATOR TT4030		20,000	UNIDADE	150,000	3000,00
1E+05	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR TT4030		15,000	UNIDADE	230,000	3450,00
1E+05	SERVIÇOS DE ALTERNADOR - TRATOR TT4030		18,000	UNIDADE	150,000	2700,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR TT4030		20,000	UNIDADE	450,000	9000,00

Julio Soares
 Comércio de Peças
 Automotivas Ltda
 CNPJ: 09.232.161/0001-36

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR TT4030	7,000	UNIDADE	800,000	5600,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR TT4030	5,000	UNIDADE	1200,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DE TRACÇÃO - TRATOR TT4030	16,000	UNIDADE	1400,000	22400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR TT4030	12,000	UNIDADE	800,000	9600,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR TT4030	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR TT4030	4,000	UNIDADE	100,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR TT4030	15,000	UNIDADE	150,000	2250,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR TT4030	10,000	UNIDADE	130,000	1300,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR TT4030	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR TT4030	6,000	UNIDADE	1200,000	7200,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO - TRATOR TT4030	7,000	UNIDADE	800,000	5600,00
1E+05	SERVIÇO DA TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR TT4030	8,000	UNIDADE	500,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA - TRATOR TT4030	12,000	UNIDADE	300,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR CASE	10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR CASE	5,000	UNIDADE	250,000	1250,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR CASE	7,000	UNIDADE	150,000	1050,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR CASE	10,000	UNIDADE	400,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR CASE	7,000	UNIDADE	400,000	2800,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR CASE	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DE TRACÇÃO - TRATOR CASE	8,000	UNIDADE	800,000	6400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR CASE	6,000	UNIDADE	300,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR CASE	2,000	UNIDADE	2800,000	5600,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR CASE	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR CASE	4,000	UNIDADE	800,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR CASE	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR CASE	4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DA TROCA DE CRUZETA - TRATOR CASE	6,000	UNIDADE	250,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - TRATOR LS PLUS	10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TRATOR LS PLUS	5,000	UNIDADE	250,000	1250,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TRATOR LS PLUS	7,000	UNIDADE	150,000	1050,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - TRATOR LS PLUS	10,000	UNIDADE	400,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA DIANTEIRA - TRATOR LS PLUS	7,000	UNIDADE	1100,000	7700,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO REDUTOR DIANTEIRO - TRATOR LS PLUS	5,000	UNIDADE	1200,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DA CAIXA DA TRACÇÃO - TRATOR LS PLUS	8,000	UNIDADE	900,000	7200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETA DE SEMI-EIXO DIANTEIRO - TRATOR LS PLUS	12,000	UNIDADE	300,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - TRATOR LS PLUS	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - TRATOR LS PLUS	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE CUBO TRASEIRO - TRATOR LS PLUS	4,000	UNIDADE	800,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE EMBREAGEM - TRATOR LS PLUS	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DO EIXO - TRATOR LS PLUS	4,000	UNIDADE	500,000	2000,00
89031	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL FIAT UNO	10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
46831	SERVIÇO DE ALTERNADOR/FIAT UNO	8,000	UNIDADE	150,000	1200,00
46834	SERVIÇO DE RADIADOR/FIAT UNO	8,000	UNIDADE	220,000	1760,00
63307	SERVIÇO DE CAPOTARIA UNO	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR UNO	14,000	UNIDADE	60,000	840,00
46648	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL/UNO	16,000	UNIDADE	50,000	800,00
46652	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA/UNO	6,000	UNIDADE	80,000	480,00
46653	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO C/LONA/UNO	6,000	UNIDADE	100,000	600,00
46654	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO/UNO	33,000	UNIDADE	80,000	2640,00
46656	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO/UNO	4,000	UNIDADE	120,000	480,00
46657	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO/UNO	6,000	UNIDADE	100,000	600,00
46658	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA/UNO	14,000	UNIDADE	40,000	560,00
46660	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA/UNO	4,000	UNIDADE	150,000	600,00
46661	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR/UNO	6,000	UNIDADE	60,000	360,00
46663	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO/UNO	14,000	UNIDADE	60,000	840,00
46664	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM/UNO	4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
46665	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO/UNO	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
52793	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CARTE/ UNO	4,000	UNIDADE	180,000	720,00
46668	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR/UNO	3,000	UNIDADE	220,000	660,00
63311	SERVIÇO DE MOTOR UNO	13,000	UNIDADE	1500,000	19500,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO FIAT PALIO	6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
45130	SERVIÇO DE RADIADOR PALIO	4,000	UNIDADE	220,000	880,00
45125	SERVIÇO DE CAPOTARIA PALIO	2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR FIAT PALIO	6,000	UNIDADE	60,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA FIAT PALIO	4,000	UNIDADE	100,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA TRASEIRA FIAT PALIO	4,000	UNIDADE	100,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO BRAÇO OCILANTE FIAT PALIO	5,000	UNIDADE	60,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO MOTOR FIAT PALIO	2,000	UNIDADE	100,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO FIAT PALIO	3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL FIAT PALIO	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT PALIO	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR FIAT PALIO	3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA FIAT PALIO	3,000	UNIDADE	80,000	240,00

Felipe Soares

Comércio de Peças
Automotivas Ltda
CNPJ: 02.232.161/0001-36

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE BALANÇA TRASEIRA FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE MOTOR FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	350,000	1050,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO FIAT PALIO		3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR GERAL FIAT PALIO		2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	280,000	1680,00
1E+05	SERVICO DE RADIADOR - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	700,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	60,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVOR - FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	100,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - FIAT MOBI		4,000	UNIDADE	60,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO BRAÇO OCILANTE - FIAT MOBI		5,000	UNIDADE	60,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO MOTOR - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	120,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA TRIZETA DO CAMBIO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	400,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO - FIAT MOBI		3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR - FIAT MOBI		2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR - FIAT MOBI		1,000	UNIDADE	220,000	220,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR GERAL - FIAT MOBI		1,000	UNIDADE	1500,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - VW 13.180		2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - VW 13.180		2,000	UNIDADE	350,000	700,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	450,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - VW 13.180		2,000	UNIDADE	900,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - VW 13.180		5,000	UNIDADE	50,000	250,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - VW 13.180		2,000	UNIDADE	2700,000	5400,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - VW 13.180		10,000	UNIDADE	800,000	8000,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - VW 13.180		10,000	UNIDADE	500,000	5000,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - VW 13.180		2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	SERVIÇOS DE INSUFILME		12,000	UNIDADE	500,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - VW 13.180		10,000	UNIDADE	500,000	5000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - VW 13.180		4,000	UNIDADE	100,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - VW 13.180		8,000	UNIDADE	500,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - VW 13.180		2,000	UNIDADE	120,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	450,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - VW DELIVERY		5,000	UNIDADE	50,000	250,00
1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	2700,000	5400,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - VW DELIVERY		10,000	UNIDADE	800,000	8000,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - VW DELIVERY		10,000	UNIDADE	400,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - VW DELIVERY		10,000	UNIDADE	400,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - VW DELIVERY		4,000	UNIDADE	120,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - VW DELIVERY		8,000	UNIDADE	400,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - VW DELIVERY		2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - IVECO 17.280		6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - IVECO 17.280		2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - IVECO 17.280		6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - IVECO 17.280		2,000	UNIDADE	450,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE CAPOTARIA - IVECO 17.280		2,000	UNIDADE	900,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - IVECO 17.280		10,000	UNIDADE	50,000	500,00

Planilha 1

1E+05	SERVIÇO DE RETIFICA - IVECO 17.280		8,000	UNIDADE	2700,000	21600,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - IVECO 17.280		20,000	UNIDADE	800,000	16000,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - IVECO 17.280		20,000	UNIDADE	400,000	8000,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - IVECO 17.280		9,000	UNIDADE	300,000	2700,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - IVECO 17.280		20,000	UNIDADE	500,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - IVECO 17.280		3,000	UNIDADE	6000,000	18000,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS - IVECO 17.280		8,000	UNIDADE	120,000	960,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - IVECO 17.280		16,000	UNIDADE	500,000	8000,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR - IVECO 17.280		4,000	UNIDADE	180,000	720,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO EM GERAL - L200/AMAROK		20,000	UNIDADE	500,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO - L200/AMAROK		10,000	UNIDADE	500,000	5000,00
1E+05	SERVIÇO EM SUSPENSÃO E FREIO - L200/AMAROK		10,000	UNIDADE	400,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - L200/AMAROK		5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
65272	SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
65273	SERVIÇO DE DESMONTAGEM RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00

Especificação : FAZER REVISÃO, MONTAGEM E REGULAGEM DOS CUBOS TRASEIROS

65274	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
65275	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REVISÃO RETRO/RANDON		4,000	UNIDADE	1800,000	7200,00

Especificação : TROCAR REPAROS, REGULAGEM E MONTAR OS CUBOS DIANTEIROS

65276	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA BALANÇA RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	1400,000	2800,00
-------	--	--	-------	---------	----------	---------

Especificação : TROCAR REPAROS REGULAR E MONTAR

65277	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	1400,000	2800,00
65278	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	1000,000	2000,00

Especificação : FAZER REGULAGEM E MONTAR CONVERSOR DE TORQUE

65279	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
65280	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAR A TRANSMISSÃO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00

Especificação : TROCAR REPAROS FAZER REGULAGEM

65281	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
65283	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA RETRO/RANDON		5,000	UNIDADE	1400,000	7000,00
65284	SERVIÇO DESMONTAGEM TROCAR REPAROS E MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA RETRO/RANDON		5,000	UNIDADE	1200,000	6000,00
65287	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	1400,000	2800,00
65288	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	1200,000	1200,00
65289	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	1400,000	1400,00
65290	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	1400,000	1400,00

Especificação : TROCA DE REPAROS E REVISÃO

65291	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	2000,000	2000,00
65292	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	2000,000	2000,00

Especificação : TROCA DE REPAROS E REGULAGEM

65294	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO RETRO/RANDON		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
-------	---	--	-------	---------	----------	---------

Especificação : TROCA DE REPAROS, REVISÃO E REGULAGEM

65464	SERVIÇO DE REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	1400,000	1400,00
65465	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO REFERENTE A UM BICO INJETOR RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	200,000	200,00
65467	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	1200,000	1200,00
65468	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCA DE REPAROS DO DIFERENCIAL TRASEIRO RETRO/RANDON		1,000	UNIDADE	3500,000	3500,00

Especificação : REVISÃO, REGULAGEM E MONTAGEM

1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	1400,000	5600,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	2000,000	8000,00

Especificação : fazer revisão, montagem e regulagem dos cubos traseiros

1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REVISÃO - RETRO/JCB 3CX		4,000	UNIDADE	1800,000	7200,00
-------	--	--	-------	---------	----------	---------

Especificação : trocar reparos, regulagem e montar os cubos dianteiros

1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA BALANÇA - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM TROCAR REPAROS - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00

Especificação : fazer regulagem e montar conversor de torque

1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAR A TRANSMISSÃO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00

Especificação : trocar reparos, fazer regulagem

1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		5,000	UNIDADE	1200,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		5,000	UNIDADE	1200,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	1600,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	1400,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	1800,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	1600,000	1600,00

Especificação : troca de reparos e revisão

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA DE GIRO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	2000,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRI - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	2000,000	2000,00
<i>Especificação : troca de reparo e regulagem</i>						
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - RETRO/JCB 3CX		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DE REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	1500,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICO INJETOR - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	400,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	3000,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM/TROCA DE REPAROS DO DIFERENCIAL TRASEIRO - RETRO/JCB 3CX		1,000	UNIDADE	3500,000	3500,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	800,000	7200,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	180,000	1620,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - RENAULT MESTER		30,000	UNIDADE	400,000	12000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	180,000	1620,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - RENAULT MASTER		15,000	UNIDADE	400,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO - RENAULT MASTER		12,000	UNIDADE	1800,000	21600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS - RENAULT MASTER		18,000	UNIDADE	60,000	1080,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO - RENAULT MASTER		12,000	UNIDADE	80,000	960,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DP KIT DE EMBREAGEM - RENAULT MASTER		12,000	UNIDADE	100,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE - RENAULT MASTER		6,000	UNIDADE	100,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	500,000	4500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - RENAULT MASTER		6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVIÇO AM ALTERNADOR - RENAULT MASTER		9,000	UNIDADE	100,000	900,00
28357	SERVIÇO DE CAMBAGEM DOBLO		8,000	UNIDADE	180,000	1440,00
42648	SERVIÇO DE FREIOS DOBLO		8,000	UNIDADE	180,000	1440,00
51028	SERVIÇO MECÂNICO GERAL		32,000	UNIDADE	80,000	2560,00
28360	SERVIÇO MOTOR DOBLO		6,000	UNIDADE	180,000	1080,00
42656	SERVIÇO DE PORTAS DOBLO		8,000	UNIDADE	400,000	3200,00
51147	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DOBLO		6,000	UNIDADE	1600,000	9600,00
51149	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DOBLO		4,000	UNIDADE	120,000	480,00
51150	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS DOBLO		12,000	UNIDADE	50,000	600,00
51151	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO DOBLO		6,000	UNIDADE	120,000	720,00
51152	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DOBLO		6,000	UNIDADE	80,000	480,00
51153	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE DOBLO		10,000	UNIDADE	80,000	800,00
51154	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA DOBLO		10,000	UNIDADE	400,000	4000,00
51155	SERVIÇO DE TROCA DO FILTRO DE AR DOBLO		8,000	UNIDADE	150,000	1200,00
51156	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA DOBLO		8,000	UNIDADE	80,000	640,00
51158	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO DOBLO		6,000	UNIDADE	40,000	240,00
42642	SERVIÇO DE ALTERNADOR DOBLO		12,000	UNIDADE	160,000	1920,00
1E+05	SERVIÇO INSULFILME		48,000	UNIDADE	60,000	2880,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS L200		4,000	UNIDADE	160,000	640,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR L200		4,000	UNIDADE	100,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE PORTAS L200		2,000	UNIDADE	50,000	100,00
46638	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO/CAMINHONETE L200		6,000	UNIDADE	80,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO L200		4,000	UNIDADE	80,000	320,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS L200		8,000	UNIDADE	120,000	960,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO L200		2,000	UNIDADE	120,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM L200		2,000	UNIDADE	500,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE L200		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA L200		4,000	UNIDADE	120,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA L200		4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO L200		2,000	UNIDADE	50,000	100,00
1E+05	SERVIÇO EM ALTERNADOR L200		10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - L200		4,000	UNIDADE	70,000	280,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - L200		20,000	UNIDADE	200,000	4000,00
34842	SERVIÇO DE CAMBAGEM UNO		15,000	UNIDADE	6000,000	90000,00
63308	SERVIÇO DE FREIOS UNO		9,000	UNIDADE	180,000	1620,00
63310	SERVIÇO DE MECANICA UNO		75,000	UNIDADE	200,000	15000,00
52778	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS FIAT UNO		21,000	UNIDADE	50,000	1050,00
52779	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO FIAT UNO		12,000	UNIDADE	100,000	1200,00
52780	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM FIAT UNO		12,000	UNIDADE	350,000	4200,00
76828	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE UNO		21,000	UNIDADE	150,000	3150,00
52781	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA FIAT UNO		21,000	UNIDADE	80,000	1680,00
76829	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA UNO		15,000	UNIDADE	150,000	2250,00
52783	SERVIÇO DE TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO FIAT UNO		12,000	UNIDADE	150,000	1800,00
42616	SERVIÇO DE CAMBAGEM PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	60,000	180,00
42617	SERVIÇO DE FREIOS PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	180,000	540,00
42622	SERVIÇO DE MECANICA PALIO WEEKEND		10,000	UNIDADE	200,000	2000,00
42623	SERVIÇO DE MOTOR PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	1600,000	4800,00
51130	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PALIO WEEKEND		5,000	UNIDADE	50,000	250,00
51131	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO PALIO WEEKEND		4,000	UNIDADE	80,000	320,00
51133	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS PALIO WEEKEND		6,000	UNIDADE	80,000	480,00
51134	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO PALIO WEEKEND		4,000	UNIDADE	120,000	480,00
1E+05	SERVIÇO TROCA DO KIT DE EMBREAGEM PALIO WEEKEND		4,000	UNIDADE	400,000	1600,00

Fabio Soares
 Soares Comercio de Peças
 Automotivas Ltda
 CNPJ 02.232.161/0001-36

Planilha

51136	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE PALIO WEEKEND		2,000	UNIDADE	150,000	300,00
51137	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA PALIO WEEKEND		2,000	UNIDADE	150,000	300,00
51141	SERVIÇO EM ALTERNADOR PALIO WEEKEND		3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	60,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	180,000	1620,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA - SPIN/CHEVROLET		30,000	UNIDADE	300,000	9000,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - SPIN/CHOVROLET		9,000	UNIDADE	1600,000	14400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - SPIN/CHEVROLET		15,000	UNIDADE	80,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO - SPIN/CHEVROLET		12,000	UNIDADE	80,000	960,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E MOLAS - SPIN/CHEVROLET		18,000	UNIDADE	80,000	1440,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO - SPIN/CHEVROLET		12,000	UNIDADE	120,000	1440,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM - SPIN/CHEVROLET		12,000	UNIDADE	400,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE - SPIN/CHEVROLET		6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	80,000	720,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - SPIN/CHEVROLET		6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVIÇO EM ALTERNADOR - SPIN/CHEVROLET		9,000	UNIDADE	150,000	1350,00
29974	SUBSTITUIR CILINDRO DE EMBREAGEM		10,000	UNIDADE	130,000	1300,00
29988	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE		10,000	UNIDADE	130,000	1300,00
29989	SUBSTITUIR COMPRESSOR DE AR		7,000	UNIDADE	300,000	2100,00
29992	SUBSTITUIR DIAFRAGMA DO CUIÇÃO		10,000	UNIDADE	120,000	1200,00
29993	SUBSTITUIR LONA DE FREIO		10,000	UNIDADE	180,000	1800,00
29994	SUBSTITUIR REPAROS DE VALVULAS		10,000	UNIDADE	180,000	1800,00
29995	REVISÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR		10,000	UNIDADE	280,000	2800,00
29996	REVISÃO DO DIFERENCIAL		10,000	UNIDADE	600,000	6000,00
29997	REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA		10,000	UNIDADE	800,000	8000,00
29998	SUBSTITUIR REPARO DA BOMBA DAGUA		10,000	UNIDADE	400,000	4000,00
30000	SUBSTITUIR SERVO DE EMBREAGEM		10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
30001	SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO		10,000	UNIDADE	180,000	1800,00
30002	SUBSTITUIR REPARO DA VALVULA REGULADORA		10,000	UNIDADE	180,000	1800,00
30003	SUBSTITUIR RETENTOR		10,000	UNIDADE	200,000	2000,00
30004	SUBSTITUIR ROLAMENTO EM GERAL		10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
30005	SUBSTITUIR REPARO DA VALVULA 2 VIAS		10,000	UNIDADE	180,000	1800,00
30006	SUBSTITUIR ROLAMENTO DE CENTRO		10,000	UNIDADE	200,000	2000,00
30009	SUBSTITUIR PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM		10,000	UNIDADE	800,000	8000,00
63592	FAZER EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO LADO E/D		10,000	UNIDADE	600,000	6000,00
30012	SUBSTITUIR JUNTA DO CARTER		7,000	UNIDADE	300,000	2100,00
30014	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR TRASEIRO		10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
30015	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR DIANTEIRO		10,000	UNIDADE	200,000	2000,00
30017	SUBSTITUIR RETENTOR COLAR DA REDUÇÃO		7,000	UNIDADE	200,000	1400,00
30019	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
30020	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
1E+05	SUBSTITUIR BICO INJETOR		24,000	UNIDADE	300,000	7200,00
1E+05	SUBSTITUIR BOMBA DE ALTA		12,000	UNIDADE	800,000	9600,00
29991	SUBSTITUIR DIAFRAGMA DA CUIÇA		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
30008	SUBSTITUIR REPARO DO CUIÇÃO		3,000	UNIDADE	140,000	420,00
30011	SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
41953	REMOÇÃO E INSTALACAO DO RADIADOR		3,000	UNIDADE	300,000	900,00
43406	SERVICO DE FEIXE TZ		28,000	UNIDADE	300,000	8400,00
43405	SERVICO DE FEIXE DT		28,000	UNIDADE	400,000	11200,00
63524	SERVIÇO REVISÃO DE FREIOS		28,000	UNIDADE	600,000	16800,00
63525	SERVIÇO DE SUPORTE DT		28,000	UNIDADE	800,000	22400,00
63526	SERVIÇO DE SUPORTE TZ		28,000	UNIDADE	600,000	16800,00
63527	SERVIÇO DE ESTABILIZADOR		18,000	UNIDADE	500,000	9000,00
63528	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXO DT		13,000	UNIDADE	300,000	3900,00
63529	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXO TZ		13,000	UNIDADE	300,000	3900,00
46378	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO ESQUERDA E DIREITA		18,000	UNIDADE	400,000	7200,00
63531	SERVIÇO DE REVISAR SUSPENSÃO DT		12,000	UNIDADE	500,000	6000,00
63532	SERVIÇO DE REVISAR SUSPENSÃO TZ		18,000	UNIDADE	500,000	9000,00
1E+05	SERVIÇO DE REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO		6,000	UNIDADE	900,000	5400,00
63627	SERVIÇO DE TROCA DE ALTERNADOR COMPLETO		3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DO AUTOMATICO DE PARTIDA		5,000	UNIDADE	150,000	750,00
63632	SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE CAMPO		15,000	UNIDADE	150,000	2250,00
63633	SERVIÇO DE TROCA DE BOIA DO TANQUE		3,000	UNIDADE	180,000	540,00
63637	SERVIÇO DE TROCA DE BOTÃO TIC TAC 3 ESTAGIOS		4,000	UNIDADE	50,000	200,00
63638	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO SUPORTE DO ALTERNADOR		10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
63639	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO VENTILADOR		10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
63646	SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE FAROL		4,000	UNIDADE	100,000	400,00
63649	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE INIGNÇÃO		7,000	UNIDADE	160,000	1120,00
63651	SERVIÇO DE TROCA DE COMUTADOR DE INIGNÇÃO		10,000	UNIDADE	160,000	1600,00
63653	SERVIÇO DE TROCA DE CONECTOR PARA RELÊ		8,000	UNIDADE	100,000	800,00
63656	SERVIÇO DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DE PARTIDA		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
63657	SERVIÇO DE TROCA DE ENCAIXE DE FAROL		4,000	PEÇA	80,000	320,00

Planilha

63658	SERVIÇO DE TROCA DE ESTATOR DE ALTERNADOR	8,000	PEÇA	150,000	1200,00
63664	SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO SECADOR	9,000	UNIDADE	280,000	2520,00
63669	SERVIÇO DE TROCA DE FIO BICOLOR 2X1	3,000	UNIDADE	60,000	180,00
63673	SERVIÇO DE TROCA DE INDUZIDOR DE PARTIDA	8,000	UNIDADE	150,000	1200,00
63674	SERVIÇO DE TROCA DE INTERRUPTOR DE FREIO	9,000	UNIDADE	100,000	900,00
63675	SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE ESCOVAS	18,000	UNIDADE	150,000	2700,00
63676	SERVIÇO DE TROCA DE KIT BUCHAS MOTOR DE PARTIDA	11,000	UNIDADE	150,000	1650,00
63677	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 1141 12V	21,000	UNIDADE	30,000	630,00
63678	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 1141 24V	21,000	UNIDADE	50,000	1050,00
63679	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 67 12V	21,000	UNIDADE	40,000	840,00
63680	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 67 24V	19,000	UNIDADE	40,000	760,00
63681	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 69 24V	16,000	UNIDADE	40,000	640,00
63683	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H3 12V	8,000	UNIDADE	50,000	400,00
63684	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H4 24V	13,000	UNIDADE	50,000	650,00
63685	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H5 12V	13,000	UNIDADE	50,000	650,00
63687	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA TORPEDO 24V	3,000	UNIDADE	30,000	90,00
63688	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DE PISCA	7,000	UNIDADE	80,000	560,00
63689	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA	4,000	UNIDADE	80,000	320,00
63690	SERVIÇO DE TROCA DE LENTE DA LANTERNA TRASEIRA	4,000	UNIDADE	50,000	200,00
63691	SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL DIANTEIRO DE PARTIDA	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
63692	SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL DO ALTERNADOR	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
63693	SERVIÇO DE TROCA DE MANIVELA DO LIMPADOR	8,000	UNIDADE	160,000	1280,00
63694	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE ARRANQUE	2,000	UNIDADE	180,000	360,00
63695	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR LIMPADOR	8,000	PEÇA	160,000	1280,00
63697	SERVIÇO DE TROCA DE PALHEITA DO LIMPADOR	12,000	UNIDADE	40,000	480,00
63699	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO 6MM	6,000	UNIDADE	30,000	180,00
63700	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO 8MM	6,000	UNIDADE	30,000	180,00
63701	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO ALTERNADOR 55 AM	6,000	UNIDADE	150,000	900,00
63702	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO AUTOMATICO	6,000	UNIDADE	150,000	900,00
63703	SERVIÇO DE TROCA DE PLANETARIA DE PARTIDA	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
63704	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR	5,000	UNIDADE	150,000	750,00
63706	SERVIÇO DE TROCA DE PORTA ESCOVA DE PARTIDA	8,000	UNIDADE	150,000	1200,00
63708	SERVIÇO DE TROCA DE REATOR DE LAMPADA FLUORESCENTE	10,000	UNIDADE	80,000	800,00
44781	SERVIÇO DE TROCA DE REGULADOR DE VOLTAGEM	3,000	UNIDADE	150,000	450,00
63709	SERVIÇO DE TROCA DE RELE AUXILIAR 12V	13,000	PEÇA	50,000	650,00
63710	SERVIÇO DE TROCA DE RELE AUXILIAR 24V	11,000	PEÇA	50,000	550,00
63711	SERVIÇO DE TROCA DE RELE DE FAROL	10,000	UNIDADE	50,000	500,00
63712	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO DE COMBUSTIVEL	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
63713	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO PRESSÃO DO OLEO	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
63714	SERVIÇO DE TROCA DE RELOGIO TEMPERATURA	6,000	UNIDADE	120,000	720,00
63716	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR	2,000	UNIDADE	150,000	300,00
63717	SERVIÇO DE TROCA DE ROTOR DO ALTERNADOR	2,000	PEÇA	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
63721	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINALIS ADAPTADOR	8,000	UNIDADE	20,000	160,00
63724	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA ELETROMAGNETICA	2,000	UNIDADE	120,000	240,00
63628	SERVIÇO DE TROCA DE ARRUELA DE PRESSÃO	15,000	PEÇA	20,000	300,00
63629	SERVIÇO DE TROCA DE ARRUELA LISA UNIVERSAL	15,000	UNIDADE	20,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BENDIX DE PARTIDA	4,000	UNIDADE	150,000	600,00
63634	SERVIÇO DE TROCA DE BOLA DE CAMBIO	5,000	UNIDADE	120,000	600,00
63643	SERVIÇO DE TROCA DE CABO 6X1	5,000	UNIDADE	180,000	900,00
63670	SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVEIS DE LAMINA	16,000	UNIDADE	30,000	480,00
63671	SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVEIS DE PORCELANA	10,000	UNIDADE	30,000	300,00
63723	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE PONTEIRA	6,000	UNIDADE	30,000	180,00
63707	SERVIÇO DE TROCA DE PORTA FUSIVEIS LAMINA	16,000	UNIDADE	50,000	800,00
63647	SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE LIMPADOR	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
63715	SERVIÇO DE TROCA DE RETROVISOR	1,000	UNIDADE	60,000	60,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO - KILUX 2013	7,000	UNIDADE	80,000	560,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AUTOMATICO DE PARTIDA-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	150,000	1050,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BALANÇA INFERIOR-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BALANÇA SUPERIOR-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR - HILUX 2013	3,000	UNIDADE	2000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'AGUA DO MOTOR-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	30,000	90,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	2000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	2000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	80,000	560,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO FEIXO DE MOLA-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	280,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO-HILUX 2013	5,000	UNIDADE	350,000	1750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	350,000	2450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA ALTERNADOR-HILUX 2013	7,000	UNIDADE	80,000	560,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DIANTEIRO DO MOTOR-HILUX 2013	3,000	UNIDADE	180,000	540,00

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CAMBIO-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	160,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	400,000	2800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FEIXO DE MOLA DIANTEIRO-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	180,000	1980,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	320,000	3520,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT BATENTE DO AMORTECEDOR-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	80,000	560,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM-HILUX 2013		9,000	UNIDADE	600,000	5400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	160,000	1760,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	160,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA DO LIMPADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	40,000	200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	80,000	880,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	80,000	880,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO COM ANEIS-HILUX 2013		11,000	UNIDADE	5000,000	55000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE DIREÇÃO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DE ALTERNADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	280,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	140,000	980,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR PINHÃO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	160,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA CLONA DE FREIO TRASEIRA -HILUX 2013		5,000	UNIDADE	160,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR TEMPERATURA D'AGUA-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE Sonda LAMBDA-HILUX 2013		3,000	UNIDADE	140,000	420,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO-HILUX 2013		7,000	UNIDADE	180,000	1260,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO-HILUX 2013		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HILUX 2013		5,000	UNIDADE	220,000	1100,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-S10 EXECUTIVE 2010		5,000	UNIDADE	100,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	250,000	1250,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BATENTE DE FEIXO DE MOLA TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	400,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	5000,000	25000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DA ALAVANCAR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	400,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE RODA TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE RODA DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO RADIADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	400,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE FAROL DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	100,000	700,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT EMBREAGEM - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	500,000	2500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT ESTABILIZADOR EXTERNO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	100,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT ESTABILIZADOR INTERNO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	100,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA PARA FAROL - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	40,000	280,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DIANTEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	60,000	420,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	180,000	1980,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE PARTIDA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	150,000	1650,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	150,000	1650,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHAO DA DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		7,000	UNIDADE	80,000	560,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA BRISA DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		3,000	UNIDADE	250,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE TRASEIRO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	80,000	880,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		11,000	UNIDADE	80,000	880,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PISTAO COM ANEIS - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	2000,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE POLIA DE ALTERNADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR PINHÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	160,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA CLONA DE FREIO TRASEIRA - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	180,000	900,00

Planilha 1

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA ADMISSÃO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	600,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE ANO 2010		5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - S10 EXECUTIVE 2010		5,000	UNIDADE	280,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	1000,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'AGUA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	180,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	800,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	800,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA BALANÇA PARTE TRASEIRA-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	40,000	80,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM-SAVEIRO 2014		3,000	TUBO	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DO ACELERADOR-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	180,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	160,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	160,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO TRASEIRO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS TRAVA DAS PASTILHA DE FREIO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHÃO AXIAL DIREÇÃO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PIVO DE SUSPENSÃO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PROTETOR DO CARTER-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	80,000	160,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	120,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DE VALVULA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	400,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO EIXO COMANDO-SAVEIRO 2014		5,000	UNIDADE	160,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE ROTAÇÃO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	160,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	120,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	120,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVEL-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	180,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO INTERMEDIARIO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO TRASEIRO-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	150,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE Sonda LAMBADA-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	140,000	280,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMBOR DE FREIO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMP DO RADIADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	30,000	60,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMP DO TANQUE-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	30,000	60,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TAMP OLEO DO MOTOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	30,000	60,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR AUTOMATICO DA CORREIA DO ALTERNADOR-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	120,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO-SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TUBO FLEXIVEL-SAVEIRO 2014		2,000	UNIDADE	100,000	200,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SAVEIRO 2014		3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ANEL DE ADMISSAO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	160,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BICO INJETOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO MOTOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	800,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE IGNIÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE AGUA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	160,000	480,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	180,000	540,00

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	800,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE BIELA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	800,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DE MANCAL-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	800,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE IGNIÇÃO DE VELA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DO ACELERADOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE FREIO DE MAO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	2000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	150,000	750,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM SUPERIOR DO ANORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA RODA DIANTEIRA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DE RODA TRASEIRA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	100,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DA TAMPA DE VALVULA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	300,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA DE FAROL-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA DIANTEIRA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA EXTERNA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA INTERNA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	80,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE MUNHÃO AXIAL DIREÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA BARRO DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	60,000	180,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	200,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	100,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	100,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PINO DA PINÇA DE FREIO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	100,000	300,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE PROTETOR DE CARTER-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DE VALVULA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	400,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO EIXO COMANDO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA-UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE ROTAÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVEL-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIO TRASEIRO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	120,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR AUTOMATICO DA CORREIA DO ALTERNADOR-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	150,000	450,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE VELA DE IGNIÇÃO-UNO MILLE 2011		3,000	UNIDADE	40,000	120,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - UNO MILLE 2011		5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - ONIBUS		8,000	UNIDADE	600,000	4800,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - MICRO ONIBUS		10,000	UNIDADE	400,000	4000,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CAMINHAO FORD		4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	380,000	760,00
1E+05	DESMONTAGEM DE MOTOR COMPLETO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
<i>Especificação : fazer todos os reoaros, regular e calibrar motor</i>						
1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
1E+05	DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM DOS CUBOS TRASEIROS - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	1400,000	5600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	1600,000	6400,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	1500,000	6000,00
1E+05	REMOÇÃO DA BALANÇA - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	1800,000	7200,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	3000,000	12000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	2200,000	4400,00
<i>Especificação : trocar reparos, fazer regulagem</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	DESMONTAGEM E CALIBRAGEM DA BOMA INJETORA - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	1600,000	6400,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA W20		4,000	UNIDADE	1600,000	6400,00
<i>Especificação : trocar reparos</i>						

Planilha

1E+05	DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	900,000	1800,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	3100,000	6200,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	2800,000	5600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DIFERENCIAL TRASEIRO - CARREGADEIRA W20		2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	DESMONTAGEM DE MOTOR COMPLETO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
<i>Especificação : fazer todos os reparos regular e calibrar motor</i>						
1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
1E+05	DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM DOS CUBOS TRASEIROS - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	1600,000	6400,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	1500,000	6000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DIANTEIROS - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	1400,000	5600,00
1E+05	REMOÇÃO DA BALANÇA - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
<i>Especificação : trocar reparos regular e montar</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	3000,000	12000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVERSOR DE TORQUE - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
<i>Especificação : trocar reparos e fazer regulagem</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	DESMONTAGEM E CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	1400,000	2800,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	1800,000	7200,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM GARRAFA HIDRAULICA - CARREGADEIRA LW300		4,000	UNIDADE	1800,000	7200,00
<i>Especificação : trocar reparos</i>						
1E+05	DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	1600,000	3200,00
<i>Especificação : troca de reparos / revisão</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
<i>Especificação : troca de reparos/regulagem</i>						
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DIFERENCIAL TRASEIRO - CARREGADEIRA LW300		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
<i>Especificação : troca de reparos, revisão e regulagem</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANDE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	1000,000	2000,00
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA SATELITE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	1600,000	3200,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	1600,000	3200,00
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	1800,000	7200,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	4000,000	16000,00
1E+05	MONTAR E DESMONTAR CONVERSOR DO TORQUE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA DANPI - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 140B		5,000	UNIDADE	7000,000	35000,00
1E+05	DESMONTAGEM E TROCA DE KIT DE REPARO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	4000,000	16000,00
1E+05	DESMONTAGEM DE PLACAS DE DESGASTE E LAMINAS - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	3800,000	15200,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM UNIDADE INJETORA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	1000,000	2000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DO OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	900,000	1800,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	1500,000	3000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00

Fábio Soares

Fábio Soares Comércio de Peças
Automotivas Ltda
CNPJ: 02.232.161/0001-36

Planilha

1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - PATROL 140B		3,000	UNIDADE	3500,000	10500,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 140B		24,000	UNIDADE	1000,000	24000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	1000,000	2000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE RIPE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DO TANQUE HIDRAULICO - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA PATROL - 140B		4,000	UNIDADE	1800,000	7200,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE DIESEL - PATROL 140B		6,000	UNIDADE	1000,000	6000,00
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICO PATROL - 140B		2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 140B		4,000	UNIDADE	800,000	3200,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO JOYSIQUE - PATROL 140B		2,000	UNIDADE	2800,000	5600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 135H		1,000	UNIDADE	8000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA DO SATELITE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	1400,000	2800,00
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	2220,000	4440,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	REVISÃO DE TRANSMISSÃO, DESMONTAR REPAROS E MONTAR - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA DANPI - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	3800,000	7600,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	DESMONTAGEM DA TROCA DE KIT DE REPARO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 135H		3,000	UNIDADE	5500,000	16500,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DE UNIDADE INJETORA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DE OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	2300,000	4600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	3300,000	6600,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	REMOÇÃO DA BOMBA DE FREIO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	2800,000	5600,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	3800,000	7600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 135H		8,000	UNIDADE	800,000	6400,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RIPE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE HIDRAULICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICO INJETOR - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	900,000	1800,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 135H		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - PATROL 120K		1,000	UNIDADE	1800,000	1800,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS TANDES - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REVISÃO DOS TANDES - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	REMOÇÃO DO DIFERENCIAL - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	6000,000	12000,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL E CAIXA SATELITE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	REVISÃO E INSTALAÇÃO DO FREIO - PATROL 120K		4,000	UNIDADE	2200,000	8800,00
1E+05	REMOÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	1800,000	10800,00
1E+05	TROCA DE REPAROS GARRAFA HIDRAULICA - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	1800,000	10800,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS TRASEIROS - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	2200,000	13200,00
1E+05	REVISÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	2200,000	4400,00
1E+05	REVISÃO DAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	2800,000	5600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO TORQUE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	3800,000	7600,00
1E+05	REVISÃO DE TRANSMISSÃO DESMONTAR FAZER REPAROS E MONTAR - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
1E+05	DEONTAR, REVISAR E FAZER REPAROS CONVERSOSR DO TORQUE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
1E+05	REMOÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO DANPI - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GIROCIRCO - PATROL 120K		3,000	UNIDADE	8000,000	24000,00
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE KIT E MONTAGEM DE GIROCIRCO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LAMINA - PATROL 120K		3,000	UNIDADE	4000,000	12000,00
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE KIT - PATROL 120K		3,000	UNIDADE	3500,000	10500,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DE UNIDADE INJETORA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DO OLEO DE TRANSMISSÃO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM BOMBA HIDRAULICA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE GIRO - PATROL 120K		4,000	UNIDADE	3800,000	15200,00

Planilha

1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO - PATROL - 120K		2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE FREIO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	2800,000	5600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	3200,000	6400,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR HIRAUICO - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	2800,000	5600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 ATE 7/8 - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	500,000	1000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 1 ATE 4 1/2 - PATROL 120K		4,000	UNIDADE	500,000	2000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RIPE - PATROL 120K		5,000	UNIDADE	3500,000	17500,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO INJETOR - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DA MAQUINA - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
<i>Especificação : capu, lata, peito e pesos</i>						
1E+05	INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA DE DIAGNOSTICOS - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	800,000	4800,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - PATROL 120K		6,000	UNIDADE	1200,000	7200,00
1E+05	DESMONTAGEM DO MOTOR COMPLETO - PATROL 120K		1,000	UNIDADE	9000,000	9000,00
<i>Especificação : fazer todos os reparos completos e montagem do motor</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO JOYSTIQUE - PATROL 120K		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	REMOÇÃO E MONTAGEM DA BOMBA - PATROL 120K		1,000	UNIDADE	2800,000	2800,00
<i>Especificação : troca de reparo, revisão, calibragem, regulagem da bomba de alta e baixa pressão do combustível</i>						
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	DESMONTAGEM TROCA DE REPAROS CALIBRAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	8000,000	16000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, REGULAGEM E MONTAGEM DE EMBREAGEM CENTRAL - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	DESMONTAGEM, REVISÃO, REGULAGEM, MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	REMOÇÃO, TROCAR REPAROS E MONTAGEM DA BALANÇA - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	2200,000	4400,00
1E+05	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, TROCA DE REPAROS, REVISÃO E MONTAGEM - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
<i>Especificação : cubo traseiro ou redução final</i>						
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DIANTEIROS - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	2200,000	4400,00
1E+05	DESMONTAGEM, TROCA DE REPAROS, REVISÃO E MONTAGEM DOS CUBOS REDUTOR DIANTEIRO		2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	DESMONTAGEM,REV.,TROCA REPAROS,REG.,CALIBRAGEM BOMBA INJETORA-TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	2200,000	4400,00
1E+05	REMOÇÃO,INSTALAÇÃO,DESMONTAGEM,TROCA DE REPAROS, REGULAGEM - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
<i>Especificação : calibragem e montagem bico injetor</i>						
1E+05	REMOÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA, TROCA DE REPAROS E MONTAGEM - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	2200,000	4400,00
1E+05	REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	1400,000	2800,00
1E+05	DESMONTAGEM, TROCA DE REPARO E MONTAGEM DO CILINDRO HIDRAULICO - TRATOR DE PNEU		6,000	UNIDADE	1800,000	10800,00
1E+05	DESMONTAGEM E EMBUXAMENTO GERAL - TRATOR DE PNEU		2,000	UNIDADE	2800,000	5600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	DESMONTAR, FAZER REPAROS, REGULAR E CALIBRAR MOTOR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADIADOR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	1000,000	2000,00
1E+05	REMOÇÃO DOS CUBOS REDUTOR TRASEIRO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	2200,000	4400,00
1E+05	DESMONTAR, REVISAR, REGULAR E MONTAR CUBOS TRASEIROS - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	2400,000	4800,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	2200,000	4400,00
1E+05	DESMONTAR, REVISAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR CUBOS DIANTEIROS-RETRO 110B		2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	REMOÇÃO DA BALANÇA, TROCAR REPAROS REGULAR E MONTAR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	2200,000	4400,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR CONVERSOR DE TORQUE - RETRO 110B		2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REGULAR E MONTAR A TRANSMISSÃO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA INJETORA - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REVISAR, REGULAR E CALIBRAR BOMBA INJETORA-RETRO 110B		2,000	UNIDADE	1800,000	3600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARRAFA HIDRAULICA - RETROESCAVADEIRA 110B		5,000	UNIDADE	1600,000	8000,00
1E+05	DEMONTAR, TROCAR REPAROS E MONTAGEM DA GARRAFA HIDRAULICA-RETROESCAVADEIRA 110B		5,000	UNIDADE	2500,000	12500,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CONCAR - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	EMBUCHAMENTO DO CONCHAR - RETROESCAVADEIRA - 110B		2,000	UNIDADE	3800,000	7600,00
1E+05	REMOÇÃO DA TORRE E INSTALAÇÃO - RETROESCAVADEIRA 110B		4,000	UNIDADE	3500,000	14000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA HIDRAULICA - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	1900,000	3800,00
1E+05	DESMONTAR, TROCA DE REPAROS, REVISAR E MONTAR DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO 110B		2,000	UNIDADE	2200,000	4400,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMA DE GIRO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	DESMONTAR, TROCA DE REPAROS, REGULAR MONTAR BOMBA DE GIRO - RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA HIDRAULICO-RETROESCAVADEIRA 110B		2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00

Planilha 1

1E+05	DESMONTAR, TROCAR REPAROS, REVISAR, REGULAR E MONTAR DO DISTRIBUIDOR HID.- RETRO 110B	4,000	UNIDADE	4000,000	16000,00
1E+05	REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	2800,000	5600,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO REFERENTE A UM BICO INJETOR - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA MAQUINA, CAPU, PEITO, LATAS PESOS- RETRO 110B	2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	DESMONTAR, TROCA DE REPAROS, REVISAR, REGULAR E MONTAR DIFER. TRASEIRO - RETRO 110B	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CABINE - RETROESCAVADEIRA 110B	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	REMOÇÃO DO BANCO DO OPERADOR - RETROESCAVADEIRA - 110B	2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	SUBSTITUIR CILINDRO E EMBREAGEM - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	800,000	6400,00
1E+05	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	800,000	6400,00
1E+05	SUBSTITUIR LONA DE FREIO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	400,000	3200,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO REPARO DE VALVULAS - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	280,000	2240,00
1E+05	REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	7000,000	56000,00
1E+05	REVISÃO DO DIFERENCIAL - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	3800,000	30400,00
1E+05	REVISÃO CAIXA DE MARCHA - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	2500,000	20000,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO EMBREAGEM - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	1200,000	9600,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	200,000	1600,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO REPARO DA VALVULA 2 VIAS - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	300,000	2400,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DE CENTRO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	300,000	2400,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	1200,000	9600,00
1E+05	EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO LADO E/D - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	800,000	6400,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DO CARTER - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	800,000	6400,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO COXIM DO MOTOR TRASEIRO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	600,000	4800,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO COXIM DO MOTOR DIANTEIRO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	600,000	4800,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO COLAR DA REDUÇÃO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	500,000	4000,00
1E+05	SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - CAMINHOS	8,000	UNIDADE	300,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VW 26.280	5,000	UNIDADE	380,000	1900,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VW 13.180	5,000	UNIDADE	380,000	1900,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORD CARGO 2422	5,000	UNIDADE	3800,000	19000,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PATROL 140B	5,000	UNIDADE	1200,000	6000,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PATROL 120K	5,000	UNIDADE	1200,000	6000,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CARREGADEIRA W20	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CARREGADEIRA XCMG	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
1E+05	RECARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO	30,000	UNIDADE	300,000	9000,00
1E+05	MAO DE OBRA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	400,000	12000,00
1E+05	MAO DE OBRA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	400,000	12000,00
1E+05	MAO DE OBRA DA BALANÇA - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	450,000	13500,00
1E+05	MAO DE OBRA FREIO DE MAO - CAMINHÃO	50,000	UNIDADE	450,000	22500,00
1E+05	MAO DE OBRA TIRANTE - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	350,000	10500,00
1E+05	MAO DE OBRA CHASSIS - CAMINHÃO	10,000	UNIDADE	350,000	3500,00
1E+05	MAO DE OBRA SUPORTE - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	600,000	18000,00
1E+05	ALINHAMENTO - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	300,000	9000,00
1E+05	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - CAMINHÃO	30,000	UNIDADE	100,000	3000,00
64293	SERVIÇO DE PARABRISA DIANTEIRO EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	500,000	1500,00
64294	SERVIÇO DE PARABRISA TRASEIRO EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	500,000	1500,00
64296	SERVIÇO DE MUNHÃO DE DIREÇÃO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	120,000	720,00
64299	SERVIÇO DE VALVULA ADMISSÃO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	1200,000	7200,00
64304	SERVIÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	200,000	600,00
64305	SERVIÇO DE ALAVANCA DO CAMBIO DE MACHA EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	350,000	2100,00
64306	SERVIÇO DE BRONZE BIELA EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	5500,000	33000,00
64307	SERVIÇO DE BRONZE DE MANCAL EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	5500,000	33000,00
64308	SERVIÇO DE BOMBA DE OLEO EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	1800,000	5400,00
64309	SERVIÇO DE PISTÃO C/ANEIS EM CAMINHONETE	12,000	UNIDADE	5500,000	66000,00
64172	SERVIÇO DE ALTERNADOR EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	180,000	540,00
64310	SERVIÇO DE RADIADOR EM CAMINHONETE	2,000	UNIDADE	450,000	900,00
64313	SERVIÇO DE JUNTA HOMONOCINETICA EM CAMINHONETE	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
64315	SERVIÇO DE BIELA DO MOTOR EM CAMINHONETE	2,000	UNIDADE	5500,000	11000,00
64316	SERVIÇO DE COIFA DO LADO DA RODA EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	280,000	2800,00
64318	SERVIÇO DE COIFA DO LADO DO CAMBIO EM CAMINHONETE	5,000	UNIDADE	280,000	1400,00
64322	SERVIÇO DE VALVULA DE ADMISSÃO EM CAMINHONETE	5,000	UNIDADE	1200,000	6000,00
64323	SERVIÇO DE MOTOR PARTIDA EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	180,000	540,00
64325	SERVIÇO DE MOLA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
64326	SERVIÇO DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	350,000	3500,00
64327	SERVIÇO DE BUCHA DE FEIXO DE MOLA EM CAMINHONETE	10,000	UNIDADE	350,000	3500,00
64328	SERVIÇO DE BOMBA D'AGUA DO MOTOR EM CAMINHONETE	3,000	UNIDADE	500,000	1500,00
64329	SERVIÇO DE SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	180,000	1080,00
64330	SERVIÇO DE SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	180,000	1080,00
64333	SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	140,000	840,00
64334	SERVIÇO DE AMORTECEDOR TRASEIRO EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	140,000	840,00
64337	SERVIÇO DE BALANÇA SUPERIOR EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
64338	SERVIÇO DE BALANÇA INFERIOR EM CAMINHONETE	6,000	UNIDADE	200,000	1200,00

Fabio Jones
 Soluções Comercio de Peças
 Automotivas Ltda
 CNPJ. 02.232.161/0001-36

Planilha

64340	SERVIÇO DE TENSOR AUTOMATICO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	300,000	1800,00
64341	SERVIÇO DE CORREIA DO ALTERNADOR EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	100,000	600,00
64342	SERVIÇO DE CORREIA DO AR CONDICIONADO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	100,000	600,00
64343	SERVIÇO DE CORREIA DENTADA EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	300,000	1800,00
64344	SERVIÇO DE ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	300,000	1800,00
64345	SERVIÇO DE KIT BATENTE DO AMORTECEDOR EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
64346	SERVIÇO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO EM CAMINHONETE		10,000	UNIDADE	200,000	2000,00
64347	SERVIÇO DE CILINDRO DE RODA TRASEIRO EM CAMINHONETE		10,000	UNIDADE	180,000	1800,00
64348	SERVIÇO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	180,000	540,00
64349	SERVIÇO DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	180,000	540,00
64350	SERVIÇO DE SAPATA C/LONA DE FREIO TRASEIRA EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
64351	SERVIÇO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA EM CAMINHONETE		12,000	UNIDADE	200,000	2400,00
64353	SERVIÇO DE TERMINAL DE DIREÇÃO EM CAMINHONETE		3,000	UNIDADE	80,000	240,00
64354	SERVIÇO DE PIVO DIREÇÃO EM CAMINHONETE		6,000	UNIDADE	100,000	600,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CABEÇOTES - VW 8.160		2,000	UNIDADE	2800,000	5600,00
1E+05	LIMPEZA DE BICO INJETORES - VW 8.160		2,000	UNIDADE	2800,000	5600,00
1E+05	LIMPEZA DE RADIADOR - VW 8.160		2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	LIMPEZA DO CARTER - VW 8.160		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR - VW 8.160		2,000	UNIDADE	180,000	360,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BALANÇA - VW 8.160		2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÓLEO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MARCHA - VW 8.160		2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM CARDAM - VW 8.160		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM DIFERENCIAL - VW 8.160		2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS DIANTEIROS - VW 8.160		8,000	UNIDADE	600,000	4800,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM FREIOS TRASEIROS - VW 8.160		8,000	UNIDADE	800,000	6400,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA - VW 8.160		2,000	UNIDADE	180,000	360,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO - VW 8.160		6,000	UNIDADE	1200,000	7200,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM TAMPA DE VALVULAS - VW 8.160		1,000	UNIDADE	200,000	200,00
1E+05	MANUTENÇÃO SIMPLES EM AR CONDICIONADO - VW 8.160		3,000	UNIDADE	280,000	840,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO EM GERAL - VW 8.160		6,000	UNIDADE	1200,000	7200,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM - VW 8.160		2,000	UNIDADE	250,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR - VW 8.160		6,000	UNIDADE	180,000	1080,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA - VW 8.160		6,000	UNIDADE	150,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DE ALTERNADOR - VW 8.160		2,000	UNIDADE	120,000	240,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA - VW 8.160		2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM - VW. 8160		10,000	UNIDADE	300,000	3000,00
1E+05	TROCA DE CRUZETA - VW 8.160		6,000	UNIDADE	120,000	720,00
1E+05	TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE - VW 8.160		2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - VW 8.160		2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM - VW 8.160		2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
1E+05	TROCA DE LAMPADAS - VW 8.160		10,000	UNIDADE	1200,000	12000,00
1E+05	TROCA DE RADIADOR - VW 8.160		2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
1E+05	TROCA DE ROLAMENTO DA RODA VW 8.160		6,000	UNIDADE	350,000	2100,00
1E+05	TROCA DE TAMBOR DE FREIO - VW 8.160		6,000	UNIDADE	400,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL - VW 8.160		10,000	UNIDADE	800,000	8000,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE TROCA DE FAROIS - VW 8.160		4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO ELETRICO DE LANTERNAS - VW 8.160		6,000	UNIDADE	140,000	840,00
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS DIANTEIRAS - VW 8.160		4,000	UNIDADE	100,000	400,00
1E+05	SERVIÇO EM MOLAS TRASEIRAS - VW 8.160		4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO MECANICOS EM GERAL - VW 8.160		20,000	UNIDADE	450,000	9000,00
1E+05	SERVIÇO MECANICOS SIMPLES EM MOTOR - VW 8.160		10,000	UNIDADE	4000,000	40000,00
1E+05	SERVIÇO DE CAMBAGEM		60,000	UNIDADE	80,000	4800,00
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO - VW. 8160		2,000	UNIDADE	550,000	1100,00
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	500,000	1000,00
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	MANUTENÇÃO PARCIAL EM AR CONDICIONADO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	350,000	700,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	350,000	700,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	350,000	700,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	350,000	700,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	500,000	1000,00
1E+05	MANUTENÇÃO EM EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - AMAROK		2,000	UNIDADE	300,000	600,00
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - L200		2,000	UNIDADE	400,000	800,00
1E+05	LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - VW 8.160		2,000	UNIDADE	600,000	1200,00
1E+05	REFORMA DE BANCOS - AMAROK		3,000	UNIDADE	1500,000	4500,00
1E+05	REFIRMA DE BANCOS - L200		3,000	UNIDADE	1800,000	5400,00

Planilha

1E+05	REFORMA DE BANCOS - VW 8.160		3,000	UNIDADE	1800,000	5400,00
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - AMAROK		3,000	UNIDADE	1200,000	3600,00
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - L200		3,000	UNIDADE	1200,000	3600,00
1E+05	FORRAÇÃO DE ASSOALHO - VW 8.160		3,000	UNIDADE	1200,000	3600,00
1E+05	FIXAÇÃO DE MOLAS DIANTEIRAS - VW 8.160		15,000	UNIDADE	500,000	7500,00
1E+05	FIXAÇÃO DE MOLAS TRASEIRAS - VW 8.160		15,000	UNIDADE	200,000	3000,00
1E+05	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRA - VW 8.160		15,000	UNIDADE	240,000	3600,00
1E+05	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO - VW 8.160		15,000	UNIDADE	350,000	5250,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR L200 TRITON		2,000	UNIDADE	4000,000	8000,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO L200 TRITON		8,000	UNIDADE	250,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO L200 TRITON		8,000	UNIDADE	300,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	900,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GRAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL L200 TRITON		4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
46843	SERVIÇO DO DIFERENCIAL /L200 TRITON		2,000	UNIDADE	900,000	1800,00
1E+05	REPARO DA PINÇA DE FREIO - L200		8,000	UNIDADE	180,000	1440,00
1E+05	SERVIÇOS DE ALTERNADOR - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	180,000	720,00
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE ARRANQUE - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	180,000	720,00
1E+05	SERVIÇO GERAL DE ARRANQUE - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	180,000	720,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	200,000	800,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	220,000	880,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO EM GERAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR - GOL 15/16		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO PARCIAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	800,000	3200,00
1E+05	REPARO PINÇA FREIO - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	180,000	720,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO PARCIAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	500,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE RADIADOR - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	220,000	880,00
1E+05	SERVIÇO GERAL DE RADIADOR - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	380,000	1520,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - GOL 15/16		4,000	UNIDADE	380,000	1520,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	180,000	1080,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	180,000	1080,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	200,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS TRASEIRO FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	220,000	1320,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	480,000	2880,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	800,000	4800,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR FIAT MOBI		4,000	UNIDADE	1000,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	400,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE VENTILADOR FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	180,000	1080,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	300,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL FIAT MOBI		6,000	UNIDADE	600,000	3600,00
1E+05	SERVIÇO REPARO DE PINÇA - MOBI		8,000	UNIDADE	160,000	1280,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR RANGE		4,000	UNIDADE	180,000	720,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	180,000	720,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE MODO PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR RANGE		2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS TRASEIRO RANGE		8,000	UNIDADE	280,000	2240,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO RANGE		8,000	UNIDADE	250,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	800,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	800,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	500,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	480,000	1920,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR MODO PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	300,000	1200,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO GERAL RANGE		4,000	UNIDADE	800,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO MODO PARCIAL RANGE		4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DO DIFERENCIAL RANGE		2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE REPARO DA PINÇA DE FREIO - RANGER		8,000	UNIDADE	200,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	600,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	420,000	2100,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	120,000	600,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	1800,000	9000,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSEPNSÃO - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	450,000	2250,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - KANGOO 15/16		5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - MICRO ONIBUS 11/12		9,000	UNIDADE	550,000	4950,00

Planilha

1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - MICRO-ONIBUS 11/12	12,000	UNIDADE	700,000	8400,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - MICRO-ONIBUS 11/12	16,000	UNIDADE	400,000	6400,00
1E+05	SERVIÇO DE DIFERENCIAL - MICRO-ONIBUS 11/12	9,000	UNIDADE	1200,000	10800,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - MICRO-ONIBUS 11/12	8,000	UNIDADE	180,000	1440,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - MICRO-ONIBUS 11/12	9,000	UNIDADE	180,000	1620,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - MICRO-ONIBUS 11/12	12,000	UNIDADE	800,000	9600,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	180,000	360,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	220,000	440,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	5000,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	200,000	400,00
1E+05	SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DO BICO - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	900,000	1800,00
1E+05	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	480,000	960,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	700,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - DUCATO 17/18	3,000	UNIDADE	180,000	540,00
1E+05	SERVIÇO DE BALANÇA - DUCATO 17/18	2,000	UNIDADE	380,000	760,00
1E+05	SERVIÇO DE PINÇA DE FREIO - DUCATO 17/18	4,000	UNIDADE	250,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GERAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	800,000	3200,00
1E+05	REPARO DE PINÇA DE FREIO - TORO 19/20	8,000	UNIDADE	250,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	150,000	600,00
1E+05	SERVIÇO PARCIAL DE ARRANQUE - TORO 16/20	4,000	UNIDADE	180,000	720,00
1E+05	SERVIÇO GERAL DE ARRANQUE - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	180,000	720,00
1E+05	SERVIÇO DE DIFERENCIAL - TORO 19/20	2,000	UNIDADE	800,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO - TORO 19/20	8,000	UNIDADE	200,000	1600,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO - TORO 19/20	8,000	UNIDADE	220,000	1760,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO PARCIAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO MECANICO GERAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	1000,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR - TORO 19/20	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DO RADIADOR PARCIAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	420,000	1680,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR GERAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO PARCIAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	450,000	1800,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL - TORO 19/20	4,000	UNIDADE	800,000	3200,00
1E+05	SERVIÇO DE FREIO - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	100,000	500,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	2000,000	10000,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	400,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO SUSPENSÃO - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	600,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	200,000	1000,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	280,000	1400,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - BERLINGO 17/18	5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE ALTERNADOR - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	400,000	2000,00
1E+05	SERVIÇO DE ARRANQUE - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	180,000	900,00
1E+05	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM GERAL - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00
1E+05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	900,000	4500,00
1E+05	SERVIÇO DE MOTOR - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	7000,000	35000,00
1E+05	SERVIÇO DE RADIADOR - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	600,000	3000,00
1E+05	SERVIÇO DE SUSPENSÃO - MB PRINT ROTAN 17/18	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00

Total : 4257950,00

Condições de pagamento :	CONFORME EDITAL
Prazo de entrega :	CONFORME EDITAL
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	QUATRO MILHOES,DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Data : 04/07/2023

Fabro Soares Dias
carimbo e assinatura

Soares Comercio de Peças
Automotivas-Ltda
CNPJ: 02.232.161/0001-36

Fabro Soares